

Lublin 22.02.2016r.

.....
NAZWA JEDNOSTKI

Wykaz środków trwałych nie nadających się do dalszego użytkowania

L.p.	NAZWA PRZEDMIOTU	ILOŚĆ SZTUK	WARTOŚĆ		NR.KSIĘGI INWENTARZ.	DATA PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA
			JEDN. ZŁ.	OGÓLNA ZŁ.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	zestaw komputerowy	1	6993,32	6993,32	T-4/491/2	28.10.1999r.
2	zestaw komputerowy	1	6165,48	6165,48	T-4/491/4	21.12.1999r.
3	zestaw komputerowy	1	6165,47	6165,47	T-4/491/1	21.12.1999r.
4	zestaw komputerowy	1	3190,53	3190,53	T-4/491/11	31.12.2004r.
5	zestaw komputerowy	1	3190,53	3190,53	T-4/491/12	31.12.2004r.
6	zestaw komputerowy	1	5892,60	5892,60	T-4/491/15	29.12.2006r.
	RAZEM	6	31597,93	31597,93		

SPORZĄDZIŁ

DYREKTOR

GŁ.KSIĘGOWY

INSPEKTOR
DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

Sławomir Terlecki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
„Kalina”
Andrzej Łaba

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kotuła

Lublin 19-02-2016 r.

**Ocena stanu technicznego komputerów wykonana za zlecenie Domu Pomocy
Społecznej KALINA ul. Kalinowszczyzna 84 20-201 Lublin .**

1. Komputer stacjonarny COMPAQ Prosignia rok produkcji 1999
nr ewidencyjny T-4/491/1.
Komputer nie uruchamia się - uszkodzona płyta główna . Brak części zamiennych.
Naprawa nieopłacalna - koszt naprawy przekracza wartość komputera.
2. Komputer stacjonarny no-name (składak) nr ewidencyjny T-4/491/11 rok produkcji 2004.
Procesor Celeron 2GHz , pamięć RAM 256MB , HDD 80 GB.
Uszkodzona płyta główna.
Naprawa nieopłacalna - koszt naprawy przekracza wartość komputera.
3. Komputer stacjonarny no-name (składak) nr ewidencyjny T-4/491/12 rok produkcji 2004.
Procesor Celeron 2GHz , pamięć RAM 256MB , HDD 80 GB.
Uszkodzona płyta główna.
Naprawa nieopłacalna - koszt naprawy przekracza wartość komputera.
4. Komputer stacjonarny no-name (składak) nr ewidencyjny T-4/491/15
Procesor Athlon 1800MHz , pamięć RAM 512MB , HDD 160 GB.
Uszkodzona płyta główna .
Naprawa nieopłacalna - koszt naprawy przekracza wartość komputera.
5. Komputer stacjonarny COMPAQ Prosignia 3165 rok produkcji 1999
nr ewidencyjny T-4/491/4.
Komputer nie uruchamia się - uszkodzona płyta główna . Brak części zamiennych.
Naprawa nieopłacalna - koszt naprawy przekracza wartość komputera.
6. Komputer stacjonarny HP BRIO 7588 rok produkcji 1999
nr ewidencyjny T-4/491/1.
Komputer nie uruchamia się - uszkodzona płyta główna . Brak części zamiennych.
Naprawa nieopłacalna - koszt naprawy przekracza wartość komputera.



mgr inż. Kazimierz Wilkos