

Lublin, dnia 04-11-2010r

81-5351325

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art.23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.o Państwowej Straży Pożarnej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009r.Nr 12, poz. 68 ze zmianami.)

bryg. mgr inż. Andrzej Łukaszuk - naczelnik wydziału w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie

legitymujący się upoważnieniem z dnia 28-X-2010r

przeprowadził w dniu 04 listopada 2010r czynności kontrolno

- rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w :

Specjalny Ośrodek Szkolenia - Hysławowicz Nr 2
w Lublinie
..... tel.....
..... nazwa i adres instytucji /

Czynności przeprowadzono w obecności :

Reni Dousta Koch - Dyrektor


..... / imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki /

Zakres czynności :

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 - 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
 - 3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
 - 4) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 - 5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 - 6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
 - 7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się,
 - 8) zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład.
- * Niepotrzebne skreślić

Wykaz obiektów objętych czynnościami -kontrolno-rozpoznawczymi:

Budynki Specjalnego Ośrodka Szkolenia - Hysławowicz Nr 2 w Lublinie



W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

1. Predominantni agnoscni kontrolno-vizualni su
jest dobivanje vizu lokalne na
klatkoch sčelovych i drugih ovelocypych
h. korysne

Prośbę o udzielenie w/w. pozwolenia wyraża
z pismem Specjalnego Działu Szkło-Mydo-
wego Nr 2 w Lublinie z dnia 23 sierpnia
2010r. (znak: SOSW-2-071-16) w którym
stanożnik zwraca się z prośbą do Komendanta
Miejskiego Biura Lublinie o uchylenie pkt 1
decyzji z dnia 30 lipca 2009r. z uwagi


(M2: 5580/48 z 10%) wci. presunione terminu realizaciji pgt 2. uz. dozvoli.

Podpisując dokument w piśmie z dnia
05-X-2002 (M2-5580/68-02/W) Komendant
Miast PSP wysłany do PP-U "Mostopogel-
Luski" Sp. z o.o. z wyrażeniem tematu
nie ujęcie w projekcie budżetowym i
wykonawczych budżetu głównego z marca
2008r. Wyprzedniego prac wykonanych d/p
zakresem p.p.m. p. jez. Skowian - dnia
27.05.2009r. (barwiny) "oddzielenie"
wyposażenia i umieszczenia bieżącego do
zakupienia przed oddaniem i obsługi
od wytworzonego całkowitego wytworzonego
Schodzący w budżecie.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

W wyniku powyższego na ww. pismo biuro projektowe P.P.-u "Miastoprojekt - Lublin" udzieliło w piśmie z 21-10-2012r (L.dz. 406/2610) odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.

- II. Podczas wizji lokalnej ustalono, że:
- 1) w budynku znajduje się trzy klatki schodowe
 - 2) całe budynki boczne dostosowały do rozbiórki zawartych w dokumencie projektowej opiewanej w marcu 2009r. w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 - 3) do celów projektu budowlanego zabrano podmiot obiektu na strefy parawan, obudowę klatek schodowych drzwiemi E730 od korytarzy i wyposażenie ich w system uszczelnienia dymu (klapy dymne wg projektu). Natomiast centralnie wykorzystano klatki schodowe w wyłączeniu projektowych nie było przewidziane do wyposażenia w system uszczelnienia dymu oraz wyłączenia jej od korytarzy na każdej kondygnacji. Drzwiemi oddzielił strefy nowobudowanej części obiektu z szalek termopowłok. Natomiast korytarze na każdej kondygnacji od przeciwnej klatki schodowej boczne wyłączonej drzwiemi E760.



4) sprunki pomiędzy drugim piętrem a piętrem
z uwagi na występującą różnicę stopni w
biegu w narożniku spacerni wynosi 110cm
(z boku górnego) oraz ~~110cm~~ 164cm
dla biegu paroboku w dół klatki schodowej.
Powinno nie zostało ujęte w rozbieżności
handykrowni drugiego piętra.

5) na podłazie klatki schodowej poziom portu
występuje stopień, który nie został
ujęty w dokumentacji projektowej rzutu
podłazem. Powinno zostać występy na klatce
schodowej od stopy górnej bocznej wiodącej.

6) obecnie szerokość biegu klatki schodowej
w świetle na klatce schodowej od stopy
bocznej wiodącej wynosi od 110 cm do 117 cm.

III. Zakreślenie prac remontowych w budynku planowane
jest na kwiecień 2012 r.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia
umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po
zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń, - z zastrzeżeniami

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

mgr Danuta Wach

SPECJALNY OŚRODEK

SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2

ul. Głuska 5, tel. 081 74-44-707

/podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska

służbowego kontrolowanego/

NACZELNIK WYDZIAŁU
Kontrolno-Rozpoznawczego

bryg. mgr inż. Andrzej Łukaszuk

/ podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego/