

PROTOKÓŁ
z kontroli obiektów należących do Przedszkola nr 9
w Lublinie ul. Pogodna 5

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z póź. zm.) po przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym dokonano kontroli obiektów Przedszkola nr 9 przez komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola:

1. Joanna Korzeniowska – Starszy Inspektor ds. BHP,
2.
Monika Sosińska - Intendent w Przedszkolu nr 9

W wyniku przeglądu ustalono:

1. Status prawny przedszkola nie uległ zmianie – własność Gminy Lublin.
2. Cały teren przedszkola nie jest ogrodzony. Ogrodzony jest plac zabaw.
3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie przedszkola są zakryte lub trwale zabezpieczone,
4. Plac zabaw dla dzieci wyposażony jest w bezpieczne urządzenia do zabawy,
5. Pomieszczenia do zajęć zapewniają właściwe warunki sanitarno-higieniczne,
6. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone zgodnie z PN.
7. Przeglądy instalacji technicznych w przedszkolu wykonywane są na bieżąco.
8. W obiekcie przedszkola znajdują się apteczki udzielania pierwszej pomocy.
9. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez progów między pomieszczeniami,
10. Substancje i preparaty chemiczne umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci w pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.
11. Budynek jest zaopatrzone w sprawne środki techniczne ochrony przeciwpożarowej, przegląd przeprowadzany jest zgodnie z PN.
12. W każdym pomieszczeniu przeprowadzono ogólną dezynfekcję (pranie dywanów, dezynfekcja wszystkich zabawek i mebli).
13. Przedszkole zaopatrzone jest w niezbędne środki dezynfekujące (do rąk i do powierzchni) oraz środki ochrony indywidualnej pracowników.
14. W Przedszkolu opracowano i wdrożono Procedury Bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS dotyczące działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zapoznano z nimi pracowników oraz rodziców.
15. Wyjście ewakuacyjne z jednej z sal na parterze prowadzi na betonowy taras, którego nawierzchnia wymaga kapitalnego i natychmiastowego remontu. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, schody są wyszczerbione, a murek ograniczający taras niebezpiecznie pochylony. Z uwagi na zaistniałą sytuację, czasowo taras jest wyłączony z użytkowania, a ewentualna ewakuacja odbywa się pozostałymi wyjściami ewakuacyjnymi.

Po dokonaniu przeglądu komisja stwierdziła:

Obiekt przedszkola jest bezpieczny dla dzieci przebywających w przedszkolu oraz dla pracujących pracowników.

Czasowo wyłączony z użytkowania taras wymaga kapitalnego i natychmiastowego remontu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

1. **Starszy Inspektor**
ds. BHP
J. Korzenłowska
mgr Joanna Korzenłowska

2. *Bożena Kowalska*
.....

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Dorota Pietryka-Stepniak
.....