

murów, stropów, stolarki, instalacji, więźby dachowej. Wnętrza – w b. dobrym stanie. Nieszczelności wykazywało pokrycie dachowe, obecnie uszczelnione miejscowo silikonem. Na elewacji widoczne miejscowe spękania tynków, zwłaszcza w partii gzymsów, nadproży okien, płyt balkonowych.

Otoczenie – zadbane.

Fragmenty rekonstruowanych murów miejskich w obrębie parceli oczyszczono z glonów i mchów oraz dokonano miejscowych napraw

6. Ustalone nieprawidłowości (zły stan zabytku, samowolnie zrealizowane bądź prowadzone prace, itp.), z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

Brak. Obiekt zadbane, dobrze utrzymany, wszystkie prace prowadzone w oparciu o decyzje LWKZ.

Stan tynków w partii gzymsu wieńczącego oraz płyt balkonowych wskazuje na konieczność ich przeglądu oraz ewentualnego usunięcia fragmentów stwarzających zagrożenie dla użytkowników ulicy.

7. Uwagi i zastrzeżenia kontrolowanej osoby fizycznej albo kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upoważnionej przez niego osoby

bez zastrzeżeń

Podpis kontrolującego :

WUOZ - Lublin
mgr *Jolanta Wiśniewska*
specjalista

Podpis kontrolowanej osoby fizycznej albo kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub upoważnionej przez niego osoby:

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. W. Michelińskiej
w Lublinie

mgr Jolanta Szlach-Charbros

Wzmianka o ewentualnej odmowie podpisania protokołu przez kontrolowanego