

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

IX LO im. Mikołaja Kopernika
w Lublinie
18-11-2019
L.dz. 213 WYSTĄND
Poczta
PROTOKÓŁ KONTROLI Nr DNS-HDIM.9020.19.1.2019

Lublin, dnia 17.10.2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Annę Romaniuk, st. asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie

- upoważnienie do kontroli nr 27 z dnia 28.12.2018 r.
- upoważnienie z dnia 09.10.2019 r., znak: ORG.057.952.2019 do wykonywania czynności kontrolnych w dniu 10.10.2019 r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), w związku z art. 67 § 1, art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Struga 6
20-709 Lublin
tel. 81 525 54 35
email: poczta@lo9.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Struga 6
20-709 Lublin
tel. 81 525 54 35
email: poczta@lo9.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Lublin IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

Plac Władysława Łokietka 1, 20-074 Lublin

ul. Struga 6, 20-709 Lublin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-25-75-811 (Gmina Lublin) REGON 431019514 (Gmina Lublin)
712-19-35-816 (szkoła) 000220144 (szkoła)

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Radosław Borzęcki – Dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Zbigniew Bab – Kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.10.2019 r. godz. 10⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Brak podstaw prawnych
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.10.2019 r. godz. 14²⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1 g. 10 min.
 - kontrola utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego bloku sportowego 20 min.
 - kontrola utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego terenu urządzonego wokół szkoły 10 min.
 - zapewnienia dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników szkoły 40 min.
6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w obszarze:
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego sal lekcyjnych
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego pracowni (komputerowych, chemicznej)
 - utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego bloku sportowego
 - utrzymanie należytego stanu higieniczno-sanitarnego biblioteki, centrum multimedialnego
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz zapewnienia środków higieny osobistej
 - zapewnienia systemu pierwszej pomocy
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego ciągów komunikacyjnych
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego terenu urządzonego wokół placówki
 - utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego miejsca gromadzenia odpadów stałych
 - zapewnienia dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników szkoły
 - przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Dalmierz laserowy DLE 70 Professional D-24/03/S/HDiM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Dokonano pomiaru wielkości sali gimnastycznej, odległości miejsca składowania odpadów od budynku.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Protokół badania natężenia oświetlenia z 19 lutego 2018 r. przeprowadzonych przez „Secura 96” – Doradztwo i szkolenie w Lublinie”, ul. Kurantowa 4/179 – wyniki prawidłowe.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 - Plac lekcji oddziału 1cp, 3h.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Spis odczynników chemicznych

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04, F/HDM/06

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie jest Gmina Lublin.

Postępowanie administracyjne wobec IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Liczba uczniów ogółem: 789, w tym 522 dziewczęta i 267 chłopców; 25 oddziałów; szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym.

Zatrudnienie w IX Liceum Ogólnokształcącym wynosi ogółem 73 osoby, w tym 59 – personel pedagogiczny, 14 – personel niepedagogiczny.

Aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych posiada 62 pracowników szkoły (49 pedagogicznych, 13 niepedagogicznych).

Personel pedagogiczny, który nie posiada dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych (4 pracowników): Pani Monika Gałkowska, Pan Jimenez Juan Gomez, Pani Anna Piotrowska, Pani Patrycja Werner-Szymanek.

Personel pedagogiczny, który posiada nieaktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych (6 pracowników): Pani Dorota Drwal, Pani Katarzyna Kasprzycka, Pani Anna Lipska, Pani Izabela Luty, Pan Dariusz Stańczyk, Pani Dorota Tkaczyk.

Personel niepedagogiczny, który posiada nieaktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych: Pani Marzena Borej-Wolska.

Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia. Wodociąg nadzorowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Dostawcą wody jest MPWiK w Lublinie. Całorocznie zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda, za wyjątkiem pomieszczenia higienicznosanitarnego (ogólnego) przy sali gimnastycznej, w którym zapewniona jest jedynie zimna woda.

Szkoła posiada decyzję 9012.1.36.2019 Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 01.07.2019 r., znak: DNS-HK.9020.3.247.2019, w której na podstawie badań próbek wody ciepłej pobranej 18.06.2019 r. z wewnętrznej instalacji wody ciepłej użytkowej stwierdzono skolonizowanie sieci ciepłej wody pałeczkami Legionella sp. w stopniu średnim w punktach poboru wody ciepłej: „łazienka z prysznicami - kran I” oraz łazienka z prysznicami - kran II” (Sprawozdanie z badań nr DL-PPP.9052.64.WD.74.2019.Z, przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie).

Według informacji uzyskanej od Kierownika gospodarczego następne badania zostaną przeprowadzone w dniu 25.10.2019 r.

W dniu kontroli pomieszczenie z natryskami wyłączone z użytkowania.

Odprowadzanie ścieków – do kanalizacji centralnej.

Okazano do wglądu Aneks Nr 1 z dnia 19.12.2016 r. do Umowy Nr Z/07/WK 18907/00790 o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z dnia 01.08.2008 r., zawarty pomiędzy MPWiK w Lublinie a Gminą Lublin działającą przez IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.

Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

Gromadzenie nieczystości stałych 2 pojemniki 770 l i 1 pojemnik 240 l na odpady mieszane, umieszczone na utwardzonym terenie w zamykanym i zadaszonym pomieszczeniu, oddalonym ponad 19 m od okien i drzwi

budynku szkoły; miejsce gromadzenia odpadów utrzymane czysto.

Okazano Aneks nr 2 z 28.01.2019 r. do umowy nr 15145/O/16 zawartej w dniu 19.12.2016 r. pomiędzy Gminą Lublin, plac Władysława Łokietka 1 na rzecz której działa IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Struga 6 a KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3 dot. odpadów komunalnych.

Dyrektor placówki dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki. Okazano do wglądu Protokół z dnia 28.08.2019 r. z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły (placówki).

Teren placówki ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, dojazd do placówki utwardzony, studzienki trwale zabezpieczone, nawierzchnia dojeżdż do budynku szkoły równa i utwardzona (kostka brukowa). Przejście z sali gimnastycznej na boiska wyłożone płytkami chodnikowymi. Część płytek chodnikowych ruchomych, popękanych i niestabilnie przytwierdzonych do podłoża.

Budynek szkoły murowany, 3 - kondygnacyjny z 1972 r. budowany na cele oświatowe. Budynek dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (podjazd, terakota). Obecnie brak uczniów niepełnosprawnych.

W salach lekcyjnych, pracowniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych mechaniczna na czujkę, w sali gimnastycznej wentylacja mechaniczna.

Okazano Protokół Nr 3797 z dnia 20.12.2018 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych - sprawdzenia stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami przeprowadzonej przez Spółdzielnię Pracy Kominarzy, ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.

Salę lekcyjne (18) wyposażone w tablice białe, tablice interaktywne, rzutniki, szafki na pomoce dydaktyczne, meble edukacyjne. Stan sanitarno-techniczny wyposażenia właściwy. Meble zakupione przed 1997 r., stąd brak obowiązku posiadania certyfikatów/atestów. W salach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze terakota / wykładzina zmywalna. W oknach verticale/rolety /firanki.

Pracownie komputerowe nr 42 i 55 wyposażone w 18/17 stanowisk komputerowych dla uczniów, krzesła obrotowe, rzutniki, tablice, kosze. Stanowiska komputerowe ustawione przy oknach, przy ścianie przeciwległej oraz na środku pracowni. Odległość między uczniem, a tyłem sąsiedniego monitora zachowana (nie mniej niż 0,8 m). Odległość między sąsiednimi monitorami jest mniejsza niż 0,6 m. Odległość wynika z przepisu, tj. załącznika pkt 8.2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 r., Nr 148, poz. 973), niemniej przepis ten odnosi się do pracownika.

W pracowniach komputerowej zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, w pracowni nr 55 także klimatyzacja; oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, w pracowni nr 42 na podłodze terakota, w pracowni nr 55 - wykładzina zmywalna. W oknach verticale zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem. W widocznym miejscu znajduje się Regulamin pracowni mikrokomputerowej.

Pracownia chemiczna (59) z zapleciami. Pracownia chemiczna wyposażona w czynne dygestorium wyłożone płytkami glazury z podłączoną wodą, stół laboratoryjny do prowadzenia pokazów (blat wyłożony płytkami), meble szkolne, tablicę interaktywną, umywalkę z wodą i mydłem. W pracowni zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna. W widocznym miejscu umieszczony regulamin pracowni chemicznej.

Przy pracowni znajdują się dwa zaplecze, do których dostęp posiada tylko nauczyciel. Jedno z zapleczy wyposażone w szafy z dokumentami (w tym karty charakterystyk), apteczkę z niezbędnymi środkami i instrukcją do udzielania pierwszej pomocy, umywalkę, mydło, ręczniki papierowe; oświetlenie jarzeniowe, punkty świetlne czynne zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna; przez zaplecze biegnie podłączenie

dygestorium do wentylacji. Drugie z zapleczy wyposażone w szafy, w tym zamykane metalowe. W jednej szafie przechowywane są substancje w postaci własnej oznakowane piktogramami, w drugiej roztwory substancji przygotowane do pokazów. Okazano karty charakterystyk: kwasu octowego 80% (żrący) POCH, węglan sodu (drażniący) POCH, wodorotlenek potasu POCH (żrący). Uczniowie mają kontakt z roztworami substancji. Nauczyciel przygotowuje substancje do pokazów. Bezpośrednio przy pokazie uczestniczy nauczyciel oraz do 5 uczniów. Zapewniono środki ochrony indywidualnej: fartuchy, gogle, rękawiczki lateksowe. Zaplecze wyposażone w umywalkę z podłączoną wodą.

Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna.

Uczniowie są zapoznawani z regulaminem BHP na jednym z pierwszych zajęć, co jest potwierdzone zapisem w dzienniku elektronicznym.

Pozostawianie podręczników - uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szafkach w salach lekcyjnych.

Rozkład zajęć lekcyjnych – oceniono plan zajęć lekcyjnych 2 oddziałów, tj. 1cp, 3h. Plan uwzględnia równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na sali gimnastycznej, na boiskach asfaltowych. Ponadto uczniowie korzystają z sali gimnastycznej w XXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wajdeloty 12.

Sala gimnastyczna o powierzchni 284 m² wyposażona w tablice do koszykówki, drabinki gimnastyczne. Zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne, punkty świetlne czynne. Grzejniki c.o. zabezpieczone drabinkami lub osłonami, punkty świetlne zabezpieczone kratką metalową. W oknach zamontowane rolety zewnętrzne podnoszone elektrycznie. Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, na podłodze parkiet. Stan sanitarno-higieniczny powierzchni, stolarki okiennej i drzwiowej właściwy.

W widocznym miejscu umieszczony jest regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego.

Przy sali znajduje się magazynek sprzętu sportowego (piłki, materace, skrzynia, kozioł).

Stan sanitarno-techniczny urządzeń sportowych właściwy.

Boiska asfaltowe: do gry w piłkę nożną, do gry w koszykówkę, do gry w siatkówkę. Konstrukcje przytwierdzone stabilnie do podłoża.

Przy sali znajdują się:

- przebieralnia damska z zapleczem sanitarnym;
- przebieralnia męska z zapleczem sanitarnym;
- pomieszczenie z natryskami (wspólne między przebieralniami); obecnie wyłączone z użytkowania;
- pomieszczenie higienicznosanitarne ogólne wyposażone w miskę ustępową i umywalkę; zapewniona jest zimna woda, brak ciepłej wody; na podłodze lastryko, na ścianach glazura; miejscami glazura popękana, w miejscu przy rurze umywalkowej uzupełniana tynkiem; powierzchnia nierówna; oświetlenie naturalne i sztuczne żarowe, punkt świetlny czynny, zabezpieczony osłoną; wentylacja grawitacyjna.

Przebiegalnie wyposażone w ławeczki, wieszaki ścienne; zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne żarowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze terkota.

Każda z toalet przy przebieralniach wyposażona jest w miskę ustępową. Zapewnione jest oświetlenie żarowe, punkty świetlne czynne; wentylacja grawitacyjna.

W przebieralni damskiej na całej długości ściany sąsiadującej z natryskiem i ściana naprzeciwko okien z ubytkami farby.

W przebieralni męskiej ściana sąsiadująca z natryskiem i ściana z oknami z ubytkami farby.

W przedsionku do toalety damskiej na ścianie w dolnej części i pod gniazdkiem ubytki farby.

W toalecie damskiej brak 1 płytki glazury, w dwóch ubytki po zdemontowanej spłuczce; brak osłony na punkcie świetlnym.

W toalecie męskiej w ścianie znaczny ubytek tynku, sufit i ściana ze śladami w kolorze rdzawym.

Pomieszczenie z natryskami wyposażone w 2 umywalki, 6 słuchawek prysznicowych; armatura kompletna.

Na podłodze terakota: ok. ¼ terakoty pozbawione szkliwa, zniszczone kratki ściekowe; powierzchnie trudne do utrzymania w czystości.

Na ścianach glazura: ubytki w glazurze po zdemontowanych grzejnikach, część płytek popękanych; ściana przy podłodze brudna, z czarnym nalotem, przy framudze drzwi ubytki tynku.

Na suficie przy otworze popękana farba.

Zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne żarowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami; wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia higienicznosanitarne zlokalizowane na parterze, I i II piętrze.

Każde z pomieszczeń damskich wyposażone w 4 umywalki, 4 kabiny ustępowe (łącznie 12 umywalek, 12 kabin ustępowych).

Każde z pomieszczeń męskich wyposażone w 2 umywalki, 2 kabiny ustępowe (łącznie 6 umywalek, 6 kabin ustępowych).

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych zapewniona jest bieżąca zimna i ciepła woda; oświetlenie naturalne i sztuczne ledowe, zapewniona jest wentylacja mechaniczna na czujnik. Na ścianach glazura, na podłodze terakota. Powierzchnie łatwozmywalne, utrzymane w czystości. Zapewnione są środki do utrzymania higieny: dozownik w mydłem, papier toaletowy, suszarki elektryczne.

Szatnia: na parterze znajduje się 6 pomieszczeń, z których w każdym znajdują się 2 boksy. Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, na podłodze terakota, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, oświetlenie technicznie bezosłonowe.

Ciągi komunikacyjne – oświetlenie jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze terakota; na korytarzach krzesła, fotele, stoliki, ławki.

Poidelka: przy sali gimnastycznej oraz przy wejściu do szkoły znajdują się poidelka zamontowane przez MPWiK Lublin wraz z instrukcją obsługi. Według oświadczenia Pana Kierownika za stan odpowiada pani sprzątająca, poidelko jest codziennie czyszczone. Poidelko utrzymane we właściwym stanie sanitarno-higienicznym. Dezynfekcja dokonywana jest środkiem Villa do stali nierdzewnej.

Okazano sprawozdanie z badań Nr 3239/15 MPWiK Lublin z badań próbki jednorazowej (źródło wody pitnej) pobranej 14.07.2015 r. Badania fizyko-chemiczne, badanie mikrobiologiczne - wynik prawidłowy.

Biblioteka wyposażona w księgozbiór, 4 monitory komputerowe, stoliki, krzesła. Na podłodze terakota. Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami. W widocznym miejscu znajduje się instrukcja bhp przy obsłudze komputera i drukarki.

Centrum multimedialne (do zajęć indywidualnych, tzw. „ścieżka”), wyposażone w 1 stanowisko komputerowe; zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, klimatyzacja, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, w oknie verticale zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem, na podłodze wykładzina dywanowa.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami - w szkole znajduje się gabinet medyczny Ośrodek Medycyny NZOZ TERMED. Za stan sanitarno-techniczny odpowiada szkoła. Opiekę sprawuje pielęgniarka szkolna – tygodniowo 26 godz. 15 min. Gabinet wyposażony w szafę z lekami, środki opatrunkowe, rękawiczki lateksowe, wagę, biurko, kozetkę, parawan, umywalkę z zimną i ciepłą wodą, mydło w płynie, ręcznik papierowy, kosz na odpady komunalne, pojemnik na materiał zakaźny. Do dezynfekcji jest stosowany CHEMISEPT VIR + (do rąk), CHEMI-PHARM CP SPRAY (do i wyrobów medycznych).

Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, oświetlenie naturalne i sztuczne jarzeniowe, punkty świetlne czynne, zabezpieczone osłonami, na podłodze wykładzina zmywalna, na ścianie przy umywalce glazura. W oknie verticale zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy znajdują się pokoju

nauczycielskim, pokoju nauczycieli wf, zapleczu sali chemicznej, w gabinecie medycznym.

Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

Okazano do wglądu: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie „Ratownictwa pierwszej pomocy przedlekarskiej” z dnia 13.11.2017 r. przeprowadzonego przez „Secura 96” Doradztwo i Szkolenie 20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 5.

Certyfikaty / atesty – sprzęt oraz meble zakupione przed 1997 r. – bez certyfikatów/atestów.

Dożywianie – szkoła nie prowadzi dożywiania. W szkole znajduje się blok żywieniowy wynajmowany przez ajenta (posiłki w formie dwudaniowej lub wedle życzenia) przygotowywane na miejscu. Szkoła nie prowadzi rejestru liczby uczniów korzystających z dożywiania. W szkole znajduje się także sklepik prowadzony przez ajenta.

Tytoń Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, umieszczony jest znak informujący o zakazie palenia tytoniu, zakaz jest przestrzegany.

W 2018 roku po modernizacji oświetlenia przeprowadzono badania natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych (na tablicach, stanowiskach pracy(w pomieszczeniach administracyjnych. Okazano protokół badania natężenia oświetlenia z 19 lutego 2018 r. przeprowadzonych przez „Secura 96” – Doradztwo i szkolenie w Lublinie”, ul. Kurantowa 4/179. Ocena stanu: dobra, zgodne z normą PN-EN 12464-1:2004.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

1) W obszarze utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego bloku sportowego:

✓ brak ciepłej wody w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnym

✓ niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny:

- ścian w pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnym: miejscami glazura popękana, w miejscu przy rurze umywalkowej uzupełniana tynkiem; powierzchnia nierówna

- ścian w przebieralni damskiej: ściana sąsiadująca z natryskiem na całej długości i ściana naprzeciwko okien z ubytkami farby

- ścian w przebieralni męskiej: ściana sąsiadująca z natryskiem i ściana z oknami z ubytkami farby

- ścian w przedsiönku do toalety damskiej: na ścianie w dolnej części i pod gniazdkiem ubytki farby

- ścian w toalecie damskiej: brak 1 płytki glazury, w dwóch ubytki po zdemontowanej spłuczce

- ścian w toalecie męskiej: w ścianie znaczny ubytek tynku, sufit i ściana ze śladami w kolorze rdzawym

- podłogi w pomieszczeniu z natryskami: ok. ¼ terakoty pozbawione szkliwa, zniszczone kratki ściekowe; powierzchnie trudne do utrzymania w czystości

- ścian w pomieszczeniu z natryskami: ściana przy podłodze brudna, z czarnym nalotem; ubytki w glazurze po zdemontowanych grzejnikach, część płytek popękanych; przy framudze drzwi ubytki tynku; powierzchnie trudne do utrzymania w czystości

- sufitu: na suficie przy otworze popękana farba

✓ brak osłony na punkcie świetlnym w toalecie damskiej

2) W obszarze utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego terenu urządzonego wokół budynku szkoły:

- niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny przejścia z sali gimnastycznej na boiska: część płytek chodnikowych ruchomych, popękanych i niestabilnie przytwierdzonych do podłoża.

3) W obszarze zapewnienia dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznej:

- personel pedagogiczny, który nie posiada dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych (4 pracowników): Pani Monika Gałkowska, Pan Jimenez Juan Gomez, Pani Anna Piotrowska, Pani Patrycja Werner-Szymanek

- personel pedagogiczny, który posiada nieaktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych (6 pracowników): Pani Dorota Drwał, Pani Katarzyna Kasprzycka, Pani Anna Lipska, Pani Izabela Luty, Pan

Dariusz Stańczyk, Pani Dorota Tkaczyk

- personel niepedagogiczny, który posiada nieaktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych:
Pani Marzena Berej-Wolska.

Naruszono w szczególności przepisy:

- § 7 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
- art. 61 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn.zm.)
- § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)
- art. 6 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 20129r., poz. 1239)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

Wyniki kontroli omówiono z Dyrektorem.

Dyrektorowi szkoły przekazano Klauzurę Informacyjną, zobowiązującą kontrolowanego do jej przekazania wszystkim pracownikom, których dane pozyskał kontrolujący w trakcie kontroli.

Do dokumentacji kontrolnej Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie załączony jest formularz F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce. Na wniosek kontrolowanego istnieje możliwość udostępnienia ww. formularza.

2. Wniesiono/~~nie wniesiono~~** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....~~nie nałożono~~/~~nałożono~~**

grzywnę w drodze mandatu karnego na

w wysokości

słownie

(imię i nazwisko/stanowisko)

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr _____ z dnia _____

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano~~ się **

Robert Borszcz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Magdalena Miel

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Anna Romaniuk
mgr Anna Romaniuk

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

30.10.2019

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04

Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin
w placówce / F/HDM/06

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń
stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

af

