

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61



4.03.19

Załącznik nr 2
Strona 1 z 8

MZZ-080-1-4

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5610.4.2019.MW

Lublin, 01.03.2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.16.2019, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli K.0125.961.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Miejski Zespół Żłobków, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./faks. 81 466-49-91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu
Żłobek Nr 1 ul. Wileńska 19, 20-603 Lublin, tel. 81 525 00 60, faks. -, e-mail: nr1@zlobki.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Żłobek Nr 1 ul. Wileńska 19, 20-603 Lublin, tel. 81 525 00 60, faks. -, e-mail: nr1@zlobki.lublin.eu –
działalność opiekuńczo – wychowawcza

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Miejski Zespół Żłobków

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax. 81 466-49-91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 712-23-38-057 REGON: 430910203

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani [redacted] – p. o. dyrektora

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 01.03.2019 r. godzina 11⁴⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:

Miejski Zespół Żłobków w dniu 20.02.2019 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy

4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 01.03.2019 r. godzina 14⁴⁵

5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*:**

Nie dotyczy.

6. **Zakres przedmiotowy kontroli:**

Kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli***

termometr PP/S/K/03-09/HDM,
termometr elektryczny PP/S/K/03-07/HDM
dalmierz laserowy PP/K/10-01/HDM,
komputer nr SK/S/K/09-183/HDM,
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*:**

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu przy umywalce w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym,
- pomiar temperatury powietrza w sypialni,
- pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia

9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:**

Nie dotyczy

10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**

- Protokół Nr 166/2018 z dnia 28.09.2018 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez mistrza kominarskiego Pana Marka Białka upr. Nr leg. 2023 – zatrudnionego w Zakładzie Usług Kominarskich Marek Szelaszuk ul. Niecała 10/53, 20-080 Lublin. Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i połączeń wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynku przy ul. Wileńskiej 19 w Lublinie. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
- Sprawozdanie z badania wody Nr OL-W/821/Z-402/11/PBM sporządzone przez Oddział Laboratoryjny – Pracownię Badań Mikrobiologicznych Wody Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin w dniu 27.05.2011r. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
- Ocena techniczna stanu oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy sporządzona w sierpniu 2013 r. przez P.U.H. FIRE-VOLT S.C. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy, Zemborzyce Podleśne 39A, 20-515 Lublin. Natężenie oświetlenia eksploatacyjnego oraz jego równomierność spełniają wymagania normy PN-EN 12464-1:2011.

11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

Orzeczenia lekarskie pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych.

12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:**

Nie dotyczy

13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**

„Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01

III. WYNIKI KONTROLI

1. **Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:**

Jednostką odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Miejski Zespół Żłobków, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych inspekcji kontrolujących nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Placówka istnieje od 1973 r. Żłobek mieści się w budynku murowanym, dwukondygnacyjnym. Budynek usytuowany jest na działce własnej, częściowo ogrodzonej. Ogrodzenie otacza część posesji z ogrodem i placem zabaw, kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść na posesji równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone.

Budynek podłączony do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Ciepła woda z własnego gazowego zbiornikowego podgrzewacza wody z możliwością ustawienia bezpiecznej temperatury wody. Wentylacja grawitacyjna w całym budynku, w szatniach i jadalni grupy II wspomagana nawiewnikami ściennymi, sterowanymi manualnie. W pomieszczeniach pralni w oknach zamontowane nawiewniki okienne. Pomieszczenia posiadają oświetlenie dzienne oraz oświetlenie elektryczne – punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony. Instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostępem dzieci, gniazdka znajdują się na wysokości ok. 1,6m od poziomu podłogi. Wysokość pomieszczeń 3m.

Usuwanie nieczystości stałych do jednego pojemnika plastikowego, o pojemności 1100 l., zamykanego, ustawionego w zamykanej wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów stałych oddalone jest od drzwi i okien budynku ponad 10 m. Miejsce i urządzenie w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Odbiór odpadów komunalnych na podstawie Umowy nr 7/254/2017 z dnia 23.02.2017r. zawarta z KOM-EKO S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Wojenna 3. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 (harmonogramem) do umowy wywóz odpadów komunalnych odbywa się jeden raz w tygodniu, w poniedziałek.

Plac zabaw. W ramach posesji zorganizowany jest plac zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej, wyposażony w urządzenie do zabaw w postaci lokomotywy oraz 3 bujaków. Plac niedostępny dla osób postronnych, zlokalizowany na ogrodzonej części posesji. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Urszuli Kopruckowniak – p. o. dyrektora urzędu zamontowane na placu zabaw posiadają certyfikaty bezpieczeństwa w 100%. Okazano do wglądu: Deklaracja Zgodności na urządzenie zabawowe „Lokomotywa Piotruś”. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1 do 7:2009. Certyfikat Nr P/1205/13 na urządzenia kołyszące „FRAJDA”: „Huśtawka ważka C” – nr kat. 76. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.

W dniu kontroli przedstawiono protokół z przeglądu technicznego urządzeń placu zabaw z dnia 02.07.2018r. przeprowadzonej przez mgr Marka Plutę oraz mgr inż. Michała Sumińskiego upr. bud. LUB/0126/OWOK/14 Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Sumiński Wojciechów 175a, 24-2014 Wojciechów. Ocena: Plac zabaw nadaje się do bezpiecznej eksploatacji po usunięciu wykrytych usterek. W dniu kontroli urządzenia na placu zabaw w dobrym stanie technicznym, na stałe zamontowane do podłoża. Powierzchnie drewniane kompletne, stabilne, gładkie, bez ubytków i śladów gnicia.

Na placu zabaw nie ma piaskownicy. Posesja żłobka w dniu kontroli uporządkowana.

Do żłobka zapisanych jest 110 dzieci w 3 grupach wiekowych (I grupa 38 dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat, II grupa 40 dzieci w wieku od 2 lat do 2,5 lat, III grupa 32 dzieci w wieku 3 lat), w dniu kontroli obecnych 60 dzieci. Zatrudniony personel to 24 osób (w tym 14 osób personelu pedagogicznego, 9 osób personelu administracyjno-gospodarczego oraz jedna pielęgniarka).

Podczas kontroli przedstawiono do wglądu aktualne orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych wszystkich pracowników żłobka.

Dzieci w żłobku przebywają do 10 godzin. Placówka czynna jest w godzinach 6⁰⁰ – 17⁰⁰.

Każda grupa posiada własny kompleks pomieszczeń w skład, których wchodzi: bawialnia, pomieszczenie do odpoczynku dla dzieci, pomieszczenie higieniczno – sanitarne i jadalnia. Wózkownia wspólna dla wszystkich grup oraz sala wsparcia rozwoju do zajęć indywidualnych z dzieckiem.

Szatnie. W budynku zorganizowano 2 szatnie. Pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku jest wspólne dla 2 grup (II i III), natomiast najmłodsza grupa (I) posiada oddzielne pomieszczenie na piętrze budynku. W pomieszczeniach zapewniono wentylację grawitacyjną, wspomaganą nawiewnikami ściennymi, sterowanymi manualnie.

W pomieszczeniu szatni na parterze ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, łatwo zmywalnej, czyste, gładkie bez ubytków tynku i farby. Sufit czysty. Na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie wyposażone w zestawy mebli szatniowych (wieszak na odzież wierzchnią, półka na drobne części garderoby oraz półka na buty). Meble szatniowe posiadają Certyfikat Zgodności Nr 193/10. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-F – 06009:2001. Pomieszczenie szatni dla grupy I na

piętrze budynku posiada ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, łatwo zmywalnej, czyste, gładkie bez ubytków tynku i farby. Sufit czysty. Na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym, bez ubytków, łatwo zmywalna. Szatnia wyposażona zestawu mebli szatniowych posiadających Certyfikat Zgodności Nr 20/12 na wieszaki przedszkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. W szatni znajduje się przewijak na szafce, w dniu kontroli przedstawiono Certyfikat nr 2100085/01/P1B/1 na szafkę z funkcją przewijaka Moje Bambino. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12221-1:2009, PN-EN 12221-2:2009, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006, PN-F-06009:2001. Liczba mebli szatniowych odpowiada liczbie zapisanych dzieci.

W pomieszczeniu szatni wydzielono przestrzeń dla matek karmiących, kącik osłonięty parawanem, pełniący funkcje miejsca do karmienia. Pomieszczenia dwóch szatni utrzymane są w bieżącej czystości i porządku.

Sala wsparcia rozwoju. Została utworzona w ramach programu „maluch plus”. Pomieszczenie przeznaczone do zajęć indywidualnych z dzieckiem. Odbývają się zajęcia symulujące rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny. W pomieszczeniu przebywa maksymalnie 2 dzieci plus opiekun. Pomieszczenie o powierzchni 12,21 m². W pomieszczeniu znajdują się cztery otwory okienne o wymiarach 141 cm x 50 cm. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 1:4. W pomieszczeniu zapewniona wentylacja grawitacyjna. Ściany w pomieszczeniu malowane jasną farbą zmywalną w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Sufit czysty, gładki. Podłoga wyłożona jasną wykładziną dywanową w dniu kontroli czysta w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym osłonami wykonanymi z gładkiej płyty mdf. Wyposażenie sali wsparcia rozwoju stanowią: szafki na pomoce dydaktyczne i zabawki, kształtki, tablica korkowa, tablica magnetyczna, zabawki, stolik i krzesło dla nauczyciela. W dniu kontroli przedstawiono atesty i certyfikaty na wyposażenie sali: Certyfikat Nr 2300398/02/P3BN/2 na serię mebli „Quadro” Moje bambino. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 14073-2:2006, Świadectwo z badań Nr BM 282.9/2015/G/wydane przez Laboratorium badań surowców i wyrobów włókienniczych. Tkanina poliestrowa, symbol TP-6/3-PCV-DY-F. Metoda badania według PN-EN ISO 2286-2:1999 pkt. 3, Metoda A, PN-EN ISO 2286-1:2000, PN-EN ISO 1429:2001, PN-en 20811:1997, Pn-ISO 811:1997, Deklaracja zgodności WE na art.926 (77 kot, 78 pies) na miękką książeczkę, art. 944(75) książeczka do łózcicka, art. 937 (68, 69) Króliczka, króliczek art. 949 (74s,75s,76s)Lusterko. Bezpieczeństwo zabawek wg norm: PN-EN 71-1+A3:2014-06, Pn-EN 71-2+A1:2014-6, PN-EN 71-3:2013-07, Oświadczenie wystawione przez Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, wyroby stanowiące wyposażenie Sali opisane w punkcie 2, zgodnie z deklaracją zgodności wystawioną przez EDUPLAY GmbH spełniają wymagania Dyrektywy 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Pomieszczenie utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Sale pobytu dzieci – bawialnie. W bawialniach ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, łatwo zmywalnej, gładkie i czyste. Sufity czyste. Na podłogach częściowo panele, częściowo parkiet drewniany, lakierowany, przykryty wykładzinami dywanowymi lub dywanami w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenia wyposażone są w meble – szafki, regały, kojce w dobrym stanie sanitano-higienicznym. Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE. W bawialniach istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowano rolety oraz firanki. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcje umożliwiającą otwieranie, według informacji uzyskanej od Pani Urszuli Koprucko – p. o. dyrektora, pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut lub w miarę potrzeb częściej. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym osłonami wykonanymi z gładkich listew drewnianych. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury w bawialni grupy II, pomiar wskazał 23,1°C. Pomieszczenia utrzymane w odpowiednim stanie czystości i porządku.

Jadalnie. Ściany w pomieszczeniach malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej bądź wyłożone boazerią drewnianą w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. W każdej jadalni znajduje się umywalka z punktem wodnym, na ścianie fartuch z glazury, powierzchnia czysta, gładka w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Sufity czyste, gładkie. Na podłogach terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Jadalnie wyposażone są w meble – stoliki i krzeselka. Z informacji uzyskanej od Pani Urszuli Kopruckowniak – p. o. dyrektora jadalnie wyposażone są w stoliki i krzeselka w 100% posiadające certyfikaty bezpieczeństwa. Okazano do wglądu: Certyfikat Zgodności Nr 119/10 na krzesło szkolne i przedszkolne Bambino. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001, Certyfikat Zgodności Nr 313/10 na krzesło szkolne KAROLEK Nr 0, Nr 1, Nr 2. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001, Certyfikat Zgodności nr 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK Nr 0, Nr 1, Nr 2, Nr 3. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001, Certyfikat Zgodności nr 64/07 na stół przedszkolny PUCHATEK Nr 0, Nr 1, Nr 2, Nr 3. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001. Stoliki w jadalniach przed posiłkami dezynfekowane są środkiem do błyskawicznej dezynfekcji powierzchni Profimax SPD 105 z terminem ważności do 19.09.2019r. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Pomieszczenia do odpoczynku dzieci. Ściany w pomieszczeniach malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, czyste i gładkie. Sufity czyste, gładkie. Na podłogach parkiet drewniany, lakierowany, częściowo przykryty wykładzinami dywanowymi bądź dywanami w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowano rolety. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym osłonami wykonanymi z gładkich listew drewnianych.

W pomieszczeniach do odpoczynku dla dzieci leżaczki i łóżeczka z pościelą rozstawione są na stałe. Wyposażenie pomieszczeń posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Okazano do wglądu: Certyfikat Nr 62/04 Łóżeczko przedszkolne Śpioszek - wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-90/F-06009:1991, Certyfikat Nr 197/2010 P.H.U. KLUPŚ na łóżko dziecięce RADEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 716-1:2010. Odstępy pomiędzy leżaczkami i łóżkami są zachowane. Leżaki i łóżeczka są oznakowane imiennie, przypisane do każdego dziecka. Pościel jest własnością żłobka, zmieniana co 2 tygodnie na podstawie harmonogramu zmiany pościeli lub w miarę potrzeb częściej. Pościel prana w pralni placówki. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Każdy oddział posiada własne pomieszczenie higieniczno-sanitarne. W pomieszczeniach ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m powierzchnie zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie wilgoci, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie higieniczno – sanitarnym. Do utrzymania higieny osobistej dzieci zapewniono: papier toaletowy, mydło w płynie do mycia rąk, ręczniki papierowe i ręczniczki frotte dla każdego dziecka, oznakowane, w dniu kontroli czyste. Pieluchy jednorazowe przechowywane na wydzielonych półkach, podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka. Ręczniki frotte są prane 1 raz w tygodniu lub w miarę potrzeb częściej w pralni żłobka. W dwóch grupach II i III, zapewniono dzieciom przybory do utrzymania higieny jamy ustnej. Przybory (kubeczki, pasty, szczoteczki) są przechowywane na półkach zawieszonych nad umywalkami, na wysokości niedostępnej dla dzieci. Przybory do higieny jamy ustnej dzieci w dniu kontroli czyste i podpisane. Woda ciepła przy wszystkich punktach wodnych zapewniona z gazowego zbiornikowego podgrzewacza wody. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu. Pomiar został dokonany w jednym pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym dla grupy III, przy jednej umywalce. Stwierdzono, że temperatura ciepłej wody w strumieniu wynosi 35,8°C. Umywalki w pomieszczeniach sanitarnych są zamontowane na obniżonej wysokości, dostosowane do ergonomii dzieci, miski ustępowe o zmniejszonych rozmiarach.

W pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci zamontowano lustra, które posiadają Deklarację Zgodności na lustra produkowane przez firmę Guardian Oroshaza. Lustra produkowane w Guardian Oroshaza są zgodne z normą EN 1036 (Szkło w budownictwie – lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego) zaaprobowaną przez CEN.

Pomieszczenie dla dzieci z grupy I najmłodszej wyposażone jest w wannę z baterią prysznicową, 1 umywalkę, 1 miskę ustępową oraz stanowisko z przewijakiem. Dzieci z grupy I korzystają z nocników, w dniu kontroli nocniki oznakowane, umieszczone na regale w liczbie odpowiadającej liczbie dzieci zapisanych do grupy. Nocniki myte i dezynfekowane w przewidzianej wyłącznie do mycia nocników emaliowanej wannie w pomieszczeniu znajdującym się obok pomieszczenia sanitarno-higienicznego grupy I, zgodnie z przedstawioną procedurą. Nocniki są myte i dezynfekowane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci. Do dezynfekcji nocników używany jest środek Profimax SPD 100 – gotowy

roztwór Procedura mycia i dezynfekcji nocników umieszczona w widocznym miejscu, opracowana z dnia 21.07.2015 r. przez pielęgniarkę zatrudnioną w żłobku. Postępowanie z nocnikami jest zgodne z procedurą. Dzieci korzystają również z pampersów jednorazowych. Pampersy usuwane są do pojemników na odpady komunalne, wyposażonych w worki jednorazowe i pokrywy.

Dzieci z grupy II średniaków korzystają z pomieszczenia sanitarnego wyposażonego w wannę ze słuchawką prysznicową, 3 umywalki oraz 2 miski ustępowe. Dzieci z grupy II korzystają z nocników. W dniu kontroli nocniki oznakowane, umieszczone na regale na nocniki w liczbie odpowiadającej liczbie dzieci zapisanych do grupy. Nocniki myte i dezynfekowane w wydzielonym jednokomorowym zlewie ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu sanitarnym dla dzieci, zgodnie z przedstawioną procedurą. Do dezynfekcji nocników używany jest środek Profimax SPD 100 – gotowy roztwór. Procedura mycia i dezynfekcji nocników umieszczona w widocznym miejscu. Postępowanie z nocnikami jest zgodne z procedurą.

Dzieci z grupy III starszaków (32 dzieci) korzystają z pomieszczenia sanitarnego wyposażonego w 3 umywalki, 3 miski ustępowe oraz brodzik ze słuchawką prysznicową. Z informacji uzyskanej od Pani Urszuli Koprucko – p. o. dyrektora dzieci z grupy III nie korzystają z nocników. Wszystkie pomieszczenia sanitarno-higieniczne utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

Pralnia. Pralnia posiada wydzielone pomieszczenia przeznaczone na pralnię właściwą, prasownię z suszarnią oraz magazyn czystej bielizny.

Brudna bielizna składowana w przedsiionku pralni właściwej w plastikowych koszach, następnie prana w pomieszczeniu pralni właściwej, suszona w pomieszczeniu prasowni i suszarni w suszarce, prasowana, przechowywana w magazynie czystej bielizny na półkach w regałach. Za postępowanie z bielizną odpowiada zatrudniona osoba.

Pralnia właściwa. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m., powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków, sufit czysty. Na podłodze terakota w dniu kontroli w dobrym stanie higieniczno – sanitarnym. Wyposażenie stanowią: 2 pralnie, 2 pralki automatyczne, wirówka, wanna z wylewką prysznicową.

Prasownia i suszarnia. Ściany wyłożone glazurą do wysokości 2m., powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków, sufit czysty. Na podłodze terakota w dniu kontroli w dobrym stanie higieniczno – sanitarnym. Pomieszczenie wyposażone w magiel, stół prasowniczy oraz suszarkę elektryczną. Podłoga zabezpieczona dywanikami dielektrycznymi.

Magazyn czystej bielizny. Ściany i sufit malowane farbą emulsyjną, gładkie, czyste, bez ubytków. Na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie wyposażone w regały metalowe z półkami na czystą bieliznę, blaty gładkie łatwozmywalne. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Magazynki porządkowe. W placówce wydzielono magazynki porządkowe przy każdym kompleksie pomieszczeń dla dzieci oraz dodatkowo główny magazynek czystościowy. Ściany w pomieszczeniach porządkowych wyłożone glazurą do wysokości 1,5m, powyżej powłoki malarskie, czyste. Na podłodze lastriko lub terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sprzęt do sprzątania: mopy i szczotki zawieszane na wieszaczkach, wydzielone i oznakowane do sprzątania pomieszczeń sanitarnych, bawialni, jadalni i pomieszczeń do odpoczynku dla dzieci.

Do mycia i dezynfekcji powierzchni, urządzeń i innego wyposażenia stosowane są środki: Grite Florix Top, Grite Clinix Top, Grite Sanitex Top, Profimax SPD 100, Tytan Cream, Dywanlux, Ludwik nano-tech, Tytan WC, Izo proszek czyszczący, Mr magic przeciw kurzowi. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy ważności.

Żywnienie. Dzieci w żłobku spożywają: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczerek. Posiłki przygotowywane są we własnej kuchni. Dzieci spożywają posiłki w jadalniach przy stolikach. Stoliki dezynfekowane są przed posiłkami preparatem Profimax SPD 105 z terminem ważności do 19.09.2019r. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr 2718/0309/2009. Decyzja zatwierdzająca Nr ONS.HŻ.O-6322/6/07 z dnia 09.03.2007.

Apteczki pierwszej pomocy znajdują się przy każdym z 3 oddziałów, w pralni, kuchni i u pani pielęgniarki. Apteczki wyposażone są w podstawowe środki opatrunkowe w terminie ważności z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz wykazem osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Wywieszono znak graficzny i słowny.

Pozostawiono materiały oświatowe do wykorzystania podczas spotkań z rodzicami na temat zapobieganiu grypie i przeziębieniom, świerzb, salmonella glistnica, 6 skoków do naprawde czystych rąk, higieniczne mycie rąk, wszawica, toksokaroza, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, choroby pasożytnicze, wszawica, bezpieczne piaskownice, gruźlica, wścieklizna, rotawirusy.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie budynku utrzymane są w bieżącej czystości i porządku.

3. **Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:**

Nie dotyczy

4. **Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:**

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. **Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
brak książki kontroli**
2. **Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**
3. **Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono****
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. **Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie
nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na**

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Nie dotyczy słownie Nie dotyczy

(nr mandatu karnego) Nie dotyczy

(podstawa prawna) Nie dotyczy

5. **Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr Nie dotyczy z dnia Nie
dotyczy
wydane przez Nie dotyczy**

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. **Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: Nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała****

7. **Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy** *(imię i nazwisko/adres)*

8. **Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach**

9. **Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się ****

10. **W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu**

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Instruktor Higieny
Małgorzata Wizoł

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 01.03.2019r.

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811
adres do korespondencji:
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Żłobek nr 1
ul. Wileńska 19, 20-603 Lublin

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

„Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego” F/HDM/01
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić