

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 81 533 00 61



p. M. Brzowska  
2.05.19  
Załącznik nr 2  
Strona 1 z 7  
MZ-080-1-8

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5610.17.2019.MW

Lublin, 30.04.2019 r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizor - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.16.2019, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli K.0125.1931.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz.59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, telefon/faks: 81 466 49 91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu

Żłobek Nr 8, ul. Nałkowskich 102, 20-475 Lublin, tel.81 524-46-13, faks – brak, adres e-mail: nr8@zlobki.lublin.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Żłobek Nr 8, ul. Nałkowskich 102, 20-475 Lublin, tel.81 524-46-13, faks – brak, adres e-mail: nr8@zlobki.lublin.pl – działalność opiekuńczo - wychowawcza

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, telefon/faks: 81 466 49 91, e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP: 712 23 38 057 REGON: 430910203

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Dorota Guz – Dyrektor Żłobka

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 30.04.2019 r. godzina 11<sup>20</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*:

- Miejski Zespół Żłobków ul. Wolska 5 w Lublinie – 10.04.2019 r.

**3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:**

Nie dotyczy

**4. Data i godzina zakończenia kontroli dnia 30.04.2019 r. godzina 14<sup>35</sup>**

**5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\***

Nie dotyczy.

**6. Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, wymagań w stosunku dla sprzętu używanego w placówce, utrzymania należytego stanu nieruchomości.

**Wyposażenie użyte podczas kontroli\***

- termometr PP/S/K/03-09/HDM,
- termometr elektryczny PP/S/K/03-07/HDM
- dalmierz laserowy PP/K/10-01/HDM,
- komputer nr SK/S/K/09-183/HDM,

**7. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\***

**– nr i nazwa protokołu/ów\***

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu przy umywalce w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym,
- pomiar temperatury powietrza w sypialni i bawialni,
- pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,

**8. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\***

Nie dotyczy

**9. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:**

- Protokół Nr 176/2018 z dnia 28.09.2018 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządzony przez mistrza kominarskiego Marka Białka z Zakładu Usług Kominarskich, ul. Lubartowska 25/8a, 20-115 Lublin, w którym stwierdzono że objęte kontrolą przewody kominowe oraz wentylacyjne drożne, odpowiadają przepisom Prawo Budowlane.
- Sprawozdanie z badania wody Nr OL-W/821/Z-409/11/PBM z dnia 27.05.2011 r. sporządzone przez Pracownię Badań Mikrobiologicznych Wody Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Uniwersytecka 12. Wynik: przekroczeń nie stwierdzono.
- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego z września 2011 r. sporządzony przez Firmę AMPLUS Arkadiusz Mazurek, 21-100 Lubartów, Wólka Rokicka 69 B. Pomiary w III grupie. Wynik: Oświetlenie zgodne z normą PN-EN 12464-1:2011.
- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego z sierpnia 2013 r. sporządzony przez PHU FIRE-VOLT S.C Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy 20-515 Lublin Zemborzyce Podleśne 39A. Wynik Oświetlenie zgodne z normą PN-EN 12464-1:2011. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsce pracy we wnętrzach. Pomiary w I grupie.
- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego z maja 2014 r. sporządzony przez F. U. H. – MAR Marta Krzyżanowska 20-437 Lublin ul. Nadrzeczna 27. Wynik Oświetlenie zgodne z normą PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach. Pomiary w II grupie.

**10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

Nie dotyczy

**11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:**

Nie dotyczy

**12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego F/HDM/01

**III. WYNIKI KONTROLI**

**1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli**

Jednostką odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Miejski Zespół Żłobków, 20-411 Lublin, ul. Wolska 5. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych jednostek kontrolujących nie było.

## 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

**Budynek** oddany do użytku w 1985 r., murowany, dwukondygnacyjny, podłączony do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej i ciepłowniczej, wszystkie grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed kontaktem z elementem grzejnym osłonami drewnianymi o powierzchniach łatwozmywalnych. Woda ciepła użytkowa z miejskiej sieci, doprowadzona do wszystkich punktów wodnych. Temperatura wody ciepłej dostarczanej do umywalk uzyskiwana za pomocą mieszaczy. W budynku zapewniona wentylacja grawitacyjna. Oświetlenie naturalne i elektryczne jarzeniowe.

**Posesja** - budynek usytuowany jest na działce własnej, ogrodzonej od strony wyjścia na ogród przy żłobku. Od strony frontowej jest obszar zieleni między blokami mieszkalnymi i trakt pieszki. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym, bez ubytków, stabilne. Dojścia do obiektu, utwardzone kostką betonową. Dojazd jest utwardzony powłoką bitumiczną.

Nawierzchnia dróg i przejść równa, bez ubytków. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone szczelnymi przykrywkami. Posesja uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku usunięte.

**Usuwanie nieczystości stałych** odbywa się poprzez gromadzenie nieczystości do koszy na śmieci z workami jednorazowymi i przykrywkami, wynoszenie nieczystości na zewnątrz do kontenera metalowego, ustawionego w budynku gospodarczym, śmietnikowym. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone jest od okien i drzwi budynku żłobka powyżej 10 m i powyżej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Miejsce i w/w urządzenie w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, kontener nie przepełniony.

Żłobek podpisał umowę z dnia 28.02.2019 r. nr 32/254/2019 na wywóz śmieci z firmą SUEZ-WSCHÓD sp. z o. o. w Lublinie ul. Ciepłownicza 6. Częstotliwość odbioru nieczystości raz w tygodniu.

Na działce zorganizowany jest **plac zabaw**. Plac zabaw wyposażony w zabawki plastikowe, wynoszone na bieżąco do zabaw. W czasie kontroli stwierdzono, iż wszystkie zabawki posiadają oznaczenie bezpieczeństwa CE (producent MEGA Entertainment Poland Sp. z o. o. ul. Grotgiera 15A, 76-200 Słupsk). Na placu zabaw nie ma piaskownic. Plac zabaw posiada nawierzchnię trawiastą, równą, bezpieczną.

**Żłobek** pracuje w godzinach od 6<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>. Do żłobka zapisanych jest 107 dzieci w 3 grupach wiekowych. Dzieci w wieku do pierwszego roku życia – 1, pozostałe dzieci w wieku powyżej 1 roku życia. W dniu kontroli jest obecnych 82 dzieci. Zatrudniony personel: 25 osób (15 osób personelu pedagogicznego, 1 osoba personelu medycznego i 9 osób personelu administracyjno – gospodarczego). Wszyscy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

**Pomieszczenia** - każda grupa posiada własny kompleks pomieszczeń, w skład którego wchodzi: sala zabaw (bawialnia), sypialnia, jadalnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne i pomieszczenia socjalne dla pracowników.

**Pomieszczenia dla dzieci z grupy najmłodszej** usytuowane są na pierwszym piętrze.

W sali zabaw ściany i sufity gładkie, bez pęknięć i ubytków farby i tynku. Ściany malowane farbami jasnymi, łatwo zmywalnymi z zaznaczeniem lamperii łatwozmywalnej, w dniu kontroli czyste. Sala posiada podłogę wyłożoną panelami podłogowymi w dobrym stanie sanitarno-higienicznym w wykończeniu listwami przypodłogowymi, gładką i bezpieczną, na podłodze leżą dywany w dobrym stanie sanitarno-higienicznym bez ubytków, wytarcie i plam. Pomieszczenie posiada wentylację grawitacyjną, w oknach zapewniono możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem poprzez zamontowanie rolet. Sypialnia wyposażona jest w łóżeczka drewniane posiadające Certyfikat Zgodności Nr 62/04 na Łóżeczko przedszkolne ŚPIOSZEK NS 0754. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN – 90/F-06009:1991. W sypialni łóżeczka rozstawione są na stałe, a pościel rozłożona na stałe. Pościel wymieniana jest raz na trzy tygodnie lub w miarę potrzeb częściej. Przy sypialni dzieci najmłodszych jest wyjście na taras, na którym w okresie letnim dzieci mogą przebywać i bawić się. Na tarasie podłoga wyłożona terakotą i materacami dydaktycznymi, z materiału zmywalnego. Ściany i sufit na tarasie malowane jasną, zmywalną farbą. Powierzchnia bez ubytków i pęknięć.

Jadalnia wyposażona jest w 4 krzeselka ze stolikiem do karmienia dzieci, posiadające Certyfikat Nr 192/2010 na krzeselko wysokie Agnieszka Firmy KLUPS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 14988-1:2007 oraz stoły i krzesła przedszkolne posiadające certyfikat: Certyfikat Zgodności Nr 191/10 na stoły – seria „moba” Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001,

Certyfikat Zgodności Nr 119/10 na krzesło szkolne i przedszkolne BAMBINO. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. Jadalnia posiada ściany i sufit malowane jasną, zmywalną farbą, podłoga wyłożona panelami podłogowymi z listwami bocznymi. Powierzchnie sufitu, ścian i podłogi gładkie, czyste, bez ubytków. Dokonano pomiaru temperatury w sali zabaw i w sali sypialnej, która wynosiła po 22°C.

**Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla dzieci grupy najmłodszej** wyposażone jest w wanienkę z kranem do mycia dzieci najmłodszych i dwa przewijaki. Na regale leżą podpisane i wydzielony jest pojemnik zamykany, zaopatrzony w worek foliowy do składowania zużytych pampersów. Dzieci korzystają z nocniczków. Postępowanie z nocnikami prawidłowe, według opracowanej „Instrukcji postępowania z nocnikami”. Nocniczki są podpisane, przechowywane na wydzielonym regale, niedostępne dla dzieci. Po użyciu myte są w wydzielonej wannie pod bieżącą wodą a następnie dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym PROFIMAX SPD 105, następnie po 30 sek. płukane i pozostawione do wyschnięcia.

Dzieci z grupy najmłodszej posiadają własną szatnię. Do przechowywania odzieży wierzchniej zapewniono regały szatniowe z wieszakami i półkami. Okazano do wglądu Certyfikat Zgodności Nr 193/10 na meble – szatnie – seria „moba”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-F-06009:2001. W szatni ściany i sufit malowane jasną farbą zmywalną. Podłoga wyłożona jest terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych. Powierzchnie malarskie i podłoga czyste, gładkie, łatwo zmywalne.

**Dwie grupy dzieci starszych** mają pomieszczenia (swoje kompleksy) na parterze budynku.

2 Sale zabaw, 2 sypialnie i jedna jadalnia (dla dzieci z grupy średniej) posiadają sufity i ściany malowane jasnymi, zmywalnymi farbami bez ubytków i pęknięć farby lub tynku. Podłogi wyłożone są panelami podłogowymi wykończonymi listwami przypodłogowymi, gładkimi, bez ubytków, łatwymi do utrzymania w czystości. Na podłogach leżą dywany czyste, bez ubytków wytarc lub plam. Dzieci z grupy najstarszej spożywają posiłki w sali zabaw.

Jadalnia według informacji uzyskanej od Pani Doroty Guz – Dyrektora Żłobka, wyposażona jest w stoliki i krzesła w 100% posiadające certyfikaty:

Certyfikat Zgodności Nr 191/10 na stoły – seria „moba” Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001,

Certyfikat Zgodności Nr 119/10 na krzesło szkolne i przedszkolne BAMBINO. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001,

Certyfikat Zgodności Nr 4/07 na stół uczniowski przedszkolny 6-osobowy STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001,

Certyfikat Zgodności Nr 14/10 na stół szkolny, przedszkolny prostokątny STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

**Pomieszczenia sanitarno-higieniczne** - w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym grupy II stwierdzono trzy muszle ustępowe i trzy umywalki. Dzieci korzystają z nocniczków. Postępowanie z nocnikami według „Instrukcji postępowania z nocnikami” opisanej powyżej. Pomieszczenie posiada ściany wyłożone do wysokości 2m. glazurą. Ściany gładkie, bez ubytków glazury, łatwe do utrzymania w czystości. Ściany powyżej glazury i sufit malowane farbą jasną, zmywalną. Podłoga wyłożona terakotą w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, łatwą do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcji bez ubytków i pęknięć. Umywalki i muszle ustępowe dostosowane do wzrostu dzieci i zamontowane na wysokości odpowiadającej ich wzrostowi. Pomieszczenie wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej – papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, ręczniki frotte, indywidualne dla każdego dziecka, odpowiednio oznakowane, prane w żłobku i w dniu kontroli czyste.

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym grupy III znajdują się 4 kabiny ustępowe i 4 umywalki. Dzieci nie korzystają z nocniczków. Umywalki i muszle ustępowe również dostosowane do wzrostu dzieci i zamontowane na wysokości odpowiadającej ich wzrostowi. Zapewniono również środki do utrzymania higieny osobistej – papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, ręczniki frotte, indywidualne dla każdego dziecka, odpowiednio oznakowane. Pomieszczenie posiada ściany i podłogę wyłożone glazurą i terakotą. Powierzchnie w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcji bez ubytków i pęknięć. Dla dzieci z grup II i III zainstalowane są brodziki.

Woda ciepła do punktów wodnych dostarczana jest poprzez dwa mieszacze wody w celu zapewnienia ochrony dzieci przed poparzeniem gorącą wodą. Dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym grupy III na parterze, w jednej umywalce, która wynosiła 38°C.

W sypialniach grup II i III leżaczki rozstawione są na stałe i pościel rozłożona jest na leżaczkach Pościel wymieniana jest raz na trzy tygodnie lub w miarę potrzeby częściej i prana jest we własnej pralni. Pomieszczenia sypialni również są zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem przez zainstalowane w oknach rolety. Pomieszczenia czyste i wietrzne.

**Pralnia** - w Żłobku zorganizowana jest pralnia. Pomieszczenie usytuowane jest na pierwszym piętrze. W pomieszczeniach pralni stwierdzono ściany wyłożone do wysokości 2 m. glazurą a podłogi terakotą. Ściany gładkie, bez ubytków glazury, łatwe do utrzymania w czystości. Ściany powyżej glazury i sufit malowane farbą jasną, zmywalną. Podłoga gładka, bez ubytków i pęknięć, łatwo zmywalna. W pralni odbywa się pranie ręczników, pościeli, śliniaków, fartuchów i firanek. Pościel wymieniana jest dzieciom raz na trzy tygodnie lub w miarę potrzeb częściej, ręczniczki raz w tygodniu albo w razie potrzeby częściej. W pralni wydzielone są pomieszczenia: przedsionek z umywalką, pralnia - część „brudna” wyposażona w pralkę automatyczną i pralnicę elektroniczną oraz wannę. Pralnia - część „czysta” wyposażona jest w suszarkę elektryczną, magiel elektryczny, 2 stanowiska prasowania ręcznego oraz

umywalka, zlewozmywak, suszarki rozkładane. Przy każdym stanowisku prasowanie ręcznego i magła zapewniono maty izolujące. Pościel czysta przechowywana jest w pomieszczeniach sypialnych w szafach drewnianych z półkami o powierzchni gładkiej i łatwozmywalnej. Przy wejściu do żłobka w wiatrołapie przechowywane są wózki.

**Szatnia** na holu na parterze wspólna dla grup dzieci starszych ( gr. II i III). Regały na odzież wierzchnią posiadają certyfikaty. Okazano do wglądu Certyfikat Zgodności Nr 193/10 na meble – szatnie – seria „moba”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-F-06009:2001. W szatni podłoga wyłożona jest płytami lastriko o powierzchni gładkiej, bez ubytków. Ściany i sufit malowane jasnymi, zmywalnymi farbami, czyste, bez ubytków i pęknięć.

W żłobku funkcjonuje sala do zajęć terapeutycznych zorganizowana w ramach projektu „Maluch + za życiem” oraz sala plastyczna.

**Sala plastyczna** wyposażona w stoliki, krzeselka, szafki na pomoce, zabawki. Stoliki i krzesła posiadają certyfikaty: Certyfikat Zgodności Nr 191/10 na stoły – seria „moba” Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001,

Certyfikat Zgodności Nr 119/10 na krzesło szkolne i przedszkolne BAMBINO. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001. W pomieszczeniu sufit i ściany malowane jasnymi, zmywalnymi farbami bez ubytków i pęknięć farby lub tynku. Podłoga wyłożona jest panelami podłogowymi z wykończeniem listwami przypodłogowymi, gładkimi, bez ubytków, łatwymi do utrzymania w czystości.

**Sala do zajęć terapeutycznych zorganizowana w ramach projektu „Maluch + za życiem”** wyposażona w zestawy pomocy terapeutyczno- edukacyjnych. Okazano do wglądu Oświadczenie wystawione przez Moje Bambino Sp. z o. o., Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź zgodności z deklaracją wystawioną przez EDUPLAY GmbH Frankenstrasse 71 96486 Lautertal Germany, że wyroby spełniają wymagania Dyrektywy 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa wyrobów. Certyfikat nr 2300398/02/P3BN/2 dla Moje Bambino Sp. z o. o., Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź na serię mebli QUATRO wyposażenie sali zajęć terapeutycznych. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 14073-2:2006, Deklaracje Zgodności Moje Bambino Sp. z o. o., Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź na Przywieszki kabiny do terapii integracji sensorycznej spełniające wymagania zasadnicze rozporządzenia MZ z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG93/42/EEC.

Pomieszczenie posiada ściany i sufit gładkie, bez pęknięć i ubytków farby i tynku, malowane farbami jasnymi, łatwo zmywalnymi, w dniu kontroli czyste. Sala posiada podłogę wyłożoną panelami podłogowymi w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, gładkimi i bezpiecznymi, bez ubytków.

**Pomieszczenia porządkowe** - sprzęt i środki do sprzątania pomieszczeń przechowywane są w pomieszczeniach porządkowych zlokalizowanych przy każdej grupie. Sprzęt wydzielony do sprzątania poszczególnych rodzajów pomieszczeń tj. pomieszczeń sanitarno-higienicznych, sal pobytu dzieci i pomieszczeń kuchennych. Sprzęt oznakowany, przechowywany w sposób umożliwiający jego skuteczne suszenie tj. na wieszaczach. Środki stosowane do dezynfekcji to: PROFIMAX SPD 105 - preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu. Oprócz tego stosowane są środki, które przygotowywane są w Dozowniku roztworów roboczych stosowanych w Żłobku. Są to: Florix Top, Clinik Top, Profimax SPD 100, Sanix, WC Sansed, IZO, Wszystkie środki posiadają aktualne daty ważności. Pomieszczenia porządkowe posiadają ściany do wysokości 2 m wyłożone glazurą, gładką bez ubytków i pęknięć, łatwą do utrzymania w czystości. Ściany powyżej glazury i sufity malowane farbą zmywalną, gładką, bez ubytków i pęknięć. Podłogi wyłożone terakotą bez ubytków, pęknięć łatwą do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych. W każdym pomieszczeniu zapewniony jest punkt poboru wody do celów gospodarczych.

**Żywnienie** - wszystkie dzieci są żywione i otrzymują śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Posiłki przygotowywane są we własnej kuchni. Placówka jest pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jest wpisana do rejestru pod numerem 7466/0309/2007. Żłobek posiada decyzje zatwierdzającą z dnia 01.03.2007 r. Nr ONS HŻ-D-6322/4/2007.

W żłobku przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu – wywieszony znak słowny i graficzny.

**Apteczki pierwszej pomocy** znajdują się w każdej grupie i wyposażone są prawidłowo w środki opatrunkowe, z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz listą osób upoważnionych do udzielania pierwszej pomocy.

W Żłobku zapewniona jest opieka pielęgniarska. Pielęgniarka zatrudniona jest na pełnym etacie. Pomieszczenie gabinetu posiada ściany malowane z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej. Podłoga wyłożona jest panelami podłogowymi. Miejsca łączenia ścian z podłogą są zaokrąglone, co ułatwia prawidłowe sprzątanie i dezynfekcję. W gabinecie zamontowana jest kratka instalacji wentylacyjnej. Oświetlenie naturalne i elektryczne. W oknie zainstalowano urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym oświetleniem i przegrzewaniem. Kaloryfery posiadają powierzchnię łatwą do utrzymania w czystości i dezynfekcji. Ściany, sufit i podłoga utrzymane są czysto, bez ubytków i pęknięć. Stanowisko higienicznego mycia i dezynfekcji rąk wyposażone jest w umywalkę z bieżącą zimną i ciepłą bieżącą wodą, dozownik z mydłem w płynie i środkiem dezynfekcyjnym do rąk Skinman soft z aktualną datą ważności pojemnik z ręcznikiem jednorazowym, pojemnik na zużyte ręczniki. Pomieszczenie gabinetu

wyposażone jest szafę lekarską oszkloną, szafkę na dokumenty, kozetkę lekarską, biurko, krzesła, waga lekarską ze wzrostomierzem oraz szafę na odzież ochronną, fartuchy wielokrotnego użytku. Fartuchy prane są w pralni.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki w dobrym stanie sanitarno – higienicznym.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące wszawicy, toksokarozy, zasad prawidłowego odżywiania, wścieklizny, WZW typ A, tężca, boreliozy z Lyme, chorób pasożytniczych, owsika ludzkiego, bąblowicy, kleszczowego zapalenia mózgu, świerzb, toksoplazmozy, salmonelli, zasad prawidłowego mycia rąk, glistnicy, zapobiegania przeziębieniom i grypie, bezpiecznej żywności, gorączki Denga, duru brzuszego, do wykorzystania na spotkaniach z rodzicami oraz do wglądu dla rodziców.

**3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\***

Nie dotyczy.

**4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\***

Nie dotyczy.

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\* Brak książki kontroli

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości nie dotyczy słownie nie dotyczy

(nr mandatu karnego) nie dotyczy

(podstawa prawna) nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy pod pisanie protokołu

DYREKTOR  
Żłobka nr 8 w Lublinie  
mgr. Barbara Guz

Gmina Lublin  
Plac Króla Władysława Łokietka 1  
20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811  
adres do korespondencji:  
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie  
Żłobek nr 8  
ul. Nałkowskich 102, 20-470 Lublin

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Instruktor Higieny  
Margarzeta Wizer

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 30.04.2019 r.

DYREKTOR  
Żłobka nr 8 w Lublinie  
*[Podpis]*  
mgr Dorota Guz

Gmina Lublin  
Plac Króla Władysława Łokietka 1  
20-109 Lublin NIP: 946-25-75-811  
adres do korespondencji:  
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie  
Żłobek nr 8  
ul. Nałkowskich 102, 20-470 Lublin

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*  
- Ocena stanu sanitarnego żłobka/klubu dziecięcego F/HDM/01

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”  
\*\* niewłaściwe skreślić