

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

Młodzieżowy Ośrodek  
Socjoterapii w Lublinie

Strona 1 z 10

dnia

30 -06- 2020

W P Ł Y N Ę Ł O

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.563.2.2020.MHG

Lublin, 30.06.2020r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.57.2020 oraz Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.59.2020  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.).

## I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

### 1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin tel. 81 533 84 95, faks – brak, e-mail: [poczta@mos.lublin.eu](mailto:poczta@mos.lublin.eu)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin tel. 81 533 84 95, faks – brak, e-mail: [poczta@mos.lublin.eu](mailto:poczta@mos.lublin.eu) – placówka oświatowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: [oswiata@lublin.eu](mailto:oswiata@lublin.eu)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

### 4. NIP: 946-257-58-11 REGON: 001022624

### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jarosław Socha – dyrektor

(imię i nazwisko/stanowisko)

### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 30.06.2020r. godz. 9<sup>15</sup> (kontrola obiektu)

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 30.06.2020r. godz. 14<sup>45</sup>
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 3 godziny 30 minut
  - zapewnienie aktualnej dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego nawierzchni przejść przy budynku – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego ścian ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczeń higienicznosanitarnych, pomieszczenia porządkowego – 30 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego sufitów ciągów komunikacyjnych, pracowni komputerowej, pomieszczenia porządkowego – 30 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego podłóg ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, pomieszczeń higienicznosanitarnych – 30 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego klatki schodowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa – brak zabezpieczenia wolnych przestrzeni nad biegami schodów – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego sal lekcyjnych i świetlicy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa – brak osłon na oprawach oświetleniowych – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego wyposażenia sal lekcyjnych – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego w pracowni komputerowej w zakresie zapewnienia ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń higienicznosanitarnych bez okien w zakresie zapewnienia prawidłowej wentylacji – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego stolarki drzwiowej w pomieszczeniach higienicznosanitarnych – 15 minut.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w związku ze zgłoszoną interwencją dotyczącą nieprawidłowości higieniczno-sanitarnych.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Komputer SK/S/K/09-162/HDM, dalmierz laserowy PP/K/10-01/HDM  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*
  - nr i nazwa protokołu/ów\*
  - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* *Nie dotyczy*
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:
  - Protokół sprawozdawczo – opiniodawczy Nr 60/2020 z dnia 05.03.2020r. sporządzony przez mistrza kominarskiego pana Marka Białka nr upr. niewidoczny z pieczętki, pracownika Zakładu Usług Kominarskich Andrzej Kędrak, Siostrzytów 76, 21-044 Trawniki. W wyniku kontroli – oględzin obejmujących stan użytkowy budynku stwierdzono, że przewody kominowe są drożne. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy (konstrukcje) odpowiadają w całości przepisom ustawy Prawo Budowlane.
  - Sprawozdanie z badań wody Nr 1237/19/LUB z dnia 18.11.2019 r. sporządzone przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w Lublinie Laboratorium Usług Badawczych ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin. W badanym zakresie tj. mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym przekroczeń nie stwierdzono.
  - Protokół z maja 2014 r. „Pomiary natężenia oświetlenia w Zespole Szkół Nr 6 w Lublinie, ul. Diamentowa 2. sporządzony przez Pana Jarosława Drewienkowskiego upr. 612/E/23/2012, 612/D/24/2012 ELDOMATIC Jarosław Drewienkowski ul. Powstańców Warszawy 7/75, 21-100 Lubartów. W wyniku oceny stwierdzono że oświetlenie spełnia wymagania PN-EN 12464-1 „Światło



i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy. Część 1: „Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

- Protokół z maja 2014 r. „Ocena oraz wyniki pomiarów natężenia oświetlenia sali lekcyjnej nr 50 na stanowisku pracy i na tablicy oraz w 7 salach lekcyjnych na tablicy (parter: sala nr 23 i 18, I piętro: sala nr 39 i 37, II piętro: sala nr 48, 49 i 51) w Zespole Szkół Nr 6” sporządzony przez Pana Jarosława Drewienkowskiego upr. 612/E/23/2012, 612/D/24/2012 ELDOMATIC Jarosław Drewienkowski ul. Powstańców Warszawy 7/75, 21-100 Lubartów. W wyniku oceny stwierdzono że oświetlenie spełnia wymagania PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.
- Protokół z maja 2014 r. „Ocena oraz wyniki pomiarów natężenia oświetlenia sali gimnastycznej w Zespole szkół nr 6 w Lublinie, ul. Diamentowa 2.” sporządzony przez Pana Jarosława Drewienkowskiego upr. 612/E/23/2012, 612/D/24/2012 ELDOMATIC Jarosław Drewienkowski ul. Powstańców Warszawy 7/75, 21-100 Lubartów. W wyniku oceny stwierdzono że oświetlenie spełnia wymagania PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: Dokumentacja do celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *Nie dotyczy*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: *Nie dotyczy*

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Placówka mieści się w obecnej lokalizacji od września 2019r. Wcześniej w budynku mieścił się Zespół Szkół Nr 6 ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Z uwagi na obecne warunki lokalowe (brak pomieszczeń mieszkalnych) jest placówką dzienną, bez możliwości zapewnienia noclegów uczniom.

Budynek oddany do użytkowania w 1974r., czterokondygnacyjny, w segmencie sportowym parterowy, murowany, zlokalizowany na posesji własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym, stabilne. Nawierzchnia przed wejściem do budynku równa i utwardzona za pomocą kostki betonowej. Na tyły budynku od wejścia głównego prowadzi przejście o nawierzchni cementowej, nierównej, stwarzającej ryzyko potknięcia się i upadku ucznia. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Odpady, a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku są usunięte. Budynek podłączony do miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej, ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wentylacja grawitacyjna. Wysokość pomieszczeń wynosi ok. 3m. Oświetlenie naturalne jest zapewnione w pomieszczeniach dydaktycznych, do zajęć indywidualnych i pomieszczeniu świetlicowym, we wszystkich pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie elektryczne.

Usuwanie nieczystości stałych odbywa się do jednego pojemnika o poj. 1100 l., plastikowego, zamykanego, ustawionego na nawierzchni utwardzonej. Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku ponad 10 m. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Wywóz nieczystości na podstawie Aneksu do umowy nr P-16/Z zawartego w dniu 04/10/2019 z firmą SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin. Odbiór odpadów 1 raz w tygodniu.

Placówka korzysta z pomieszczeń usytuowanych na kondygnacjach podpiwniczenia (szatnia, magazyny), parteru, I i II piętra. Kondygnacje skomunikowane wewnętrzną klatką schodową. W parterowym segmencie usytuowana jest sala gimnastyczna i siłownia.

Do placówki zapisanych jest 41 uczniów oraz 4 osoby korzystające z konsultacji psychologicznych. Uczniowie kształcą się w klasach VI, VII i VIII. W placówce nie ma obecnie klas edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie uczęszczający do placówki to osoby orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze

względu na zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, wydanym przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zatrudnionych jest 36 osób personelu, w tym 23 nauczycieli i 13 osób personelu administracyjnego i obsługi. Podczas kontroli poddano ocenie dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników placówki mających bezpośredni kontakt z uczniami.

Nie przedstawiono dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników:

- 1) Pani Anny Borowskiej-Sala – nauczyciela,
- 2) Pani Magdaleny Kamińskiej – nauczyciela.

Pozostali pracownicy prowadzący zajęcia z uczniami posiadają aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dla uczniów obecnie wydzielono szatnię, 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, jadalnię, 2 pomieszczenia do zajęć indywidualnych, świetlicę socjoterapeutyczną, salę gimnastyczną i siłownię z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia higienicznosanitarne na kondygnacjach parteru i I piętra.

**Ciągi komunikacyjne.** Ściany w korytarzach i na klatce schodowej malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej. Na korytarzu II piętra ściany z ubytkami farby w powierzchni lamperii, widoczny tynk, powierzchnia chropowata, trudna do utrzymania w czystości. Na ścianach klatki schodowej na półpiętrze między parterem i podpiwniczeniem widoczne pęcherze i rozległe odpryski farby. Na suficie na II piętrze widoczne odpryski farby. Pozostałe pokrycia malarskie ścian i sufitów w ciągach komunikacyjnych gładkie, bez ubytków. Podłogi wyłożone lastryko w podpiwniczeniu i na parterze, na I piętrze wykładzina termozgrzewalna, na II piętrze płytki lastryko. Na podłodze korytarza na II piętrze płytki lastryko zniszczone, popękane, z licznymi ubytkami, nierówne, widoczna cementowa posadzka, powierzchnia chropowata, chłonna, trudna do utrzymania w czystości. Pokrycia pozostałych podłóg w ciągach komunikacyjnych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Stopnie schodów pokryte lastryko, równe, bez ubytków, nieśliskie. Poręcze zabezpieczone przed ześlizgiwaniem się po nich, zamontowane przy kratkach ochronnych i przy ścianach. Na kondygnacji II piętra wolna przestrzeń nad balustradą na kondygnacji II piętra nie została zabezpieczona przed możliwością upadku, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku i doznania urazów przez uczniów. Wolne przestrzenie między biegami schodów zabezpieczone kratami ochronnymi.

**Szatnia.** Szatnia zorganizowana w podpiwniczeniu, z barierką i blatem w korytarzu i obsłudze. Ściany w szatni malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, zmywalnej, gładkie, bez ubytków. Sufit gładki. Na podłodze wykładzina PCV w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnia wyposażona w wieszaki stojące w liczbie dostosowanej do liczby uczniów. Pomieszczenie utrzymane czysto.

**Salę dydaktyczne.** W budynku wydzielono 6 sal lekcyjnych na kondygnacjach parteru i I piętra. Ściany w salach malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków. Sufity gładkie. Podłogi w salach pokryte wykładziną PCV, wykładziną dywanową lub płytkami lastryko. W sali Nr 24 płytki lastryko zniszczone, listwy przypodłogowe zniszczone, niekompletne, odstające od ściany, widoczne szczeliny w których może gromadzić się brud. W sali Nr 25 na I piętrze wykładzina dywanowa zniszczona, z ubytkami. W sali Nr 28 i Nr 30 wykładzina PCV zniszczona, z ubytkami. Pokrycia podłóg w pozostałych salach lekcyjnych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W salach lekcyjnych nr 25 i nr 28 na I piętrze na oprawach oświetleniowych brak osłon, widoczne żarówki jarzeniowe i żarowe. Stłuczenie i rozprysnięcie żarówki może być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, spowodowania urazów lub uszkodzeń ciała odłamkami rozbitego szkła z udziałem uczniów lub osób zatrudnionych. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego, że zastosowane żarówki są bezpieczne. Sale wyposażone w stoliki, krzesła, biurka, szafki i szafy na pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, projektory. W salach Nr 12, Nr 25, Nr 28 i Nr 30 ławki z blatami w złym stanie sanitarno-technicznym. Blaty ławek porysowane, z ubytkami laminatu, krawędzie blatów pozbawione obrzeży, z widoczną wyszczerbioną płytą wiórową o powierzchni chropowatej, chłonnej. Nierówne powierzchnie blatów są trudne do utrzymania w czystości, mogą utrudniać prowadzenie codziennych prac porządkowych oraz być przyczyną doznania urazu przez ucznia. W pozostałych salach wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Jarosława Sochy – Dyrektora wyposażenie sal nie posiada certyfikatów, zostało zakupione przed 1997r. W oknach zamontowane są rolety i firanki, które zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem.

**Pracownia komputerowa.** Sala zlokalizowana na kondygnacji II piętra. Ściany pokryte lamperią z listew laminowanych, powyżej malowane farbami zmywalnymi, gładkie. Na suficie widoczne rozległe, pożółkłe zacieki. Podłoga wyłożona wykładziną dywanową, bezpośrednio pod zaciekami na suficie na wykładzinie



stwierdzono rozległe ślady, wykładzina napuchnięta, nierówna. Na podłodze pod zaciekami ustawiono wiadro, w trakcie kontroli w wiadrze stwierdzono zgromadzoną wodę. W pracowni zorganizowano 18 stanowisk komputerowych z monitorami LCD ustawionymi pod ścianami i wzdłuż okien. W pomieszczeniu nie zapewniono ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem na stanowiskach pracy. Regulamin BHP znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

**Świetlica socjoterapeutyczna Nr 13.** Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina PCV z listwami przyściennymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Świetlica wyposażona w krzesła, fotele tapicerowane materiałem zmywalnym, regały i szafy. Na oprawach oświetleniowych brak osłon, widoczne żarówki jarzeniowe. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego, że zastosowane żarówki są bezpieczne.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne.** Dla uczniów wydzielono 3 pomieszczenia sanitarne, w tym 1 dla dziewcząt na I piętrze, 1 dla chłopców na I piętrze i 1 ogólnodostępne na parterze budynku. Ściany w pomieszczeniach higienicznosanitarnych wyłożone glazurą do wysokości ok. 1,6m. W pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym na parterze glazura z ubytkami, widoczną chropowatą powierzchnią tynku. Powyżej glazury powłoki malarskie zmywalne. W pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym na parterze powłoki malarskie na ścianach z ubytkami farby, popękane. W pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze ściany nad glazurą z rozległymi ubytkami farby, widoczna chropowata powierzchnia tynku na ścianie działowej między kabinami ustępowymi pęknięcia farby i tynku. W pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt powłoki malarskie powyżej glazury gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogi pokryte terakotą lub lastryko. W pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym na parterze lastryko zniszczone, o powierzchni chropowatej, trudnej do utrzymania w czystości. W przedsionku kratka odpływowa skorodowana, zniszczona, o powierzchni chropowatej. W pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze listwy przyścienne na połączeniu glazury i terakoty zniszczone, z ubytkami, o powierzchni chropowatej, trudnej do utrzymania w czystości i prowadzenia skutecznej dezynfekcji. W pomieszczeniu sanitarnym dla dziewcząt pokrycie podłogi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnodostępnym na parterze drzwi do ustępu zniszczone, wyszczerbione, z ubytkami i widoczną chropowatą powierzchnią drewna. Pomieszczenie sanitarne ogólnodostępne na parterze jest wyposażone w 1 umywalkę w przedsionku i 1 miskę ustępową. Pomieszczenie sanitarne dla dziewcząt na I piętrze wyposażone w 1 umywalkę i 1 miskę ustępową. Pomieszczenie sanitarne dla dziewcząt bez okien, w ustępie znajduje się kanał wentylacji grawitacyjnej bez kratki zabezpieczającej, nie zapewniono wentylacji wspomaganą mechanicznie. W pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze zapewniono 2 umywalki w przedsionku i 2 kabiny ustępowe. Przy umywalkach i natryskach zapewniona ciepła i zimna woda. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono mydło w płynie, płyn do dezynfekcji rąk, suszarki elektryczne do rąk oraz papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.** Placówka posiada salę gimnastyczną o powierzchni 210m<sup>2</sup> oraz siłownię. Przebieralnia wydzielona w korytarzu przy pomieszczeniu sanitarnym.

**Sala gimnastyczna.** Ściany w sali malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej z licznymi ubytkami tynku i farby. Sufit czysty. Na podłodze przy wejściu do sali stwierdzono parkiet z powierzchnią czarną, wytartą z lakieru, trudną do utrzymania w czystości.

Wyposażenie sali gimnastycznej stanowią drabiny gimnastyczne posiadające Certyfikat Zgodności Nr 161/15 na drabiny gimnastyczne POLSPORT Bielsko – Biała. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008.

Oświetlenie w sali zabezpieczone metalowymi kratami, okna zabezpieczone siatką, grzejniki centralnego ogrzewania częściowo osłonięte płytami, pozostałe usytuowane na wysokości ok 3m od podłogi. Sala bez zaplecza sanitarnego. Uczniowie przebierają się w korytarzu prowadzącym do siłowni. Pomędzy wejściem do sali gimnastycznej i siłowni na podłodze stwierdzono na łączeniu podłóg ubytek parkietu, duża szczelina w której może gromadzić się kurz i brud, trudna do utrzymania w czystości.

W korytarzu zapewniono wieszaki naścienne oraz ławki. Przy sali znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne ogólnodostępne. Ściany w pomieszczeniu wyłożone glazurą do wysokości ok. 2 m, powyżej powłoki malarskie czyste i gładkie. Sufit czysty. Na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pomieszczenie wyposażone w 2 umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą zamontowane w przedsionku oraz 2 kabiny ustępowe, każda wyposażona w jedną miskę ustępową. Zapewniono mydło w płynie w dozownikach stojących, papier toaletowy oraz suszarki elektryczne do rąk. W pomieszczeniu bez okien stwierdzono brak wentylacji wspomaganą mechanicznie, w związku z powyższym nie ma



możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystości i możliwości usuwania powietrza zużytego.

**Siłownia.** Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze w części pomieszczenia parkiet malowany farbą olejną w dobrym stanie sanitarno – technicznym, a w części mata sportowa. Siłownia wyposażona w bieżnię, orbitrek, motylek - urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa dla Jęcek Andrzej MASTER – SPORT ul. Cmentarna 21, 26-110 Skarżysko – Kamienna za produkty linii Cardio Line objęte normami: PN-EN 957-5:2011, PN-EN 957 -6+A1:2014 -07, PN-EN 957-7:2002, PN-EN 957-8:2002, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 957-10:2006. Ponadto wyposażenie stanowią urządzenia zakupione przed 1997 r. i nie posiadające certyfikatów bezpieczeństwa tj. atlas, kozioł, skrzynie, naskok, worki treningowe o powierzchni zmywalnej.

**Pomieszczenie porządkowe.** W placówce wydzielono zamykane, niedostępne dla uczniów miejsce do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości na I piętrze. Ściany pokryte glazurą do wysokości ok. 1,5m, w powierzchni glazury brak płytek, odstonięta chropowata, chłonna powierzchnia tynku. Powyżej glazury ściany malowane farbą emulsyjną, na suficie i na ścianie widoczne żółkłe zacieki oraz pęcherze farby. Podłoga wyłożona lastryko w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki czystościowe i dezynfekcyjne przechowywane są na półkach i na szafce, można dysponuje wózkami do sprzątania. Sprzęt typu szczotki, mopy przechowywany w sposób umożliwiający skuteczne suszenie, na wieszakach. Sprzęt do sprzątania wydzielony i oznakowany, do poszczególnych rodzajów pomieszczeń. Do utrzymania czystości w placówce stosuje się następujące środki: Domestos, Clinex W3 Active, Clinex W3 Forte, Clinex Delos Shine, Sidolux, Sani Calc, Clinex Floral, Quatrodes Strong, Velox Spray, Skiman Soft Protect, Velodes Soft, Velox Top AF, Mediclean MC 211, Mediclean MC 560 – mycie i dezynfekcja powierzchni, Gloss Protect do terakoty, Gloss Protect do linoleum, Clinex Glass, Clinex Shine Steel, Clinex HandWash, Clinex Destoner, Domestos, Pronto. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapewniony zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych.

W dniu 17.06.2020r. do Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Lublinie wpłynęła interwencja dotycząca nieprawidłowości higieniczno-sanitarnych – braku zasad higieny oraz braku środków dezynfekcyjnych, braku informacji na temat COVID-19 oraz odbywania się w placówce zajęć w dużych grupach.

W dniu kontroli ustalono, że z uwagi na stan epidemii i zawieszono funkcjonowanie placówek oświatowych Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii od 12 marca 2020r. nie prowadzi zajęć dydaktycznych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Jarosława Sochy – Dyrektora placówka była przygotowana na prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów klas VIII, ale nie było osób chętnych. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w placówce wprowadzono „Procedurę dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i w Szkole Podstawowej nr 56 w Lublinie”. Przy wejściu głównym do budynku udostępniono preparaty do dezynfekcji rąk oraz informacje o zasadach higieny w czasie epidemii. W placówce zapewniono zapas środków do dezynfekcji tj. Dezynmax II, Trisept Max oraz Orlen. Prowadzony jest monitoring osób wchodzących na teren placówki, przy wejściu znajduje się lista osób przebywających w budynku. W związku z powyższym interwencję należy uznać za bezzasadną. W placówce zapewniona jest opieka pielęgniarki, zatrudnionej w NZOZ „Termed” ul. Staszica 22 w Lublinie. Pielęgniarka pracuje w piątki w godzinach 7.30-11.00. w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej. Ściany w gabinecie malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie bez ubytków. Sufit czysty. Podłoga wyłożona wykładziną PCV z wyobleniem na ściany. Pomieszczenie wyposażone w umywalkę, leżankę, szafkę na dokumenty, wagę elektroniczną, biurko, krzesła, szafkę. Przy umywalce zapewniono mydło w płynie w podajniku oraz preparat do dezynfekcji rąk Chemisept Vir+. W pomieszczeniu gabinetu pielęgniarki zostało obecnie wyznaczone izolatorium.

Placówka zapewnia wyżywienie w formie obiadu dwudaniowego. Posiłki spożywane w jadalni, przygotowywane w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego ul. Nałkowskich 110 w Lublinie na podstawie porozumienia znak D-MOS.132.1.2019 zawartego w dniu 05.09.2019r. Jadalnia wyposażona w stoliki i krzesła. Ściany malowane farbą zmywalną, gładkie, sufit czysty. Podłoga wyłożona wykładziną PCV z listwami przyściennymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Placówka od 2020r. pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, została wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.



Apteczka I pomocy wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy z instrukcją jej udzielania znajduje się w pokoju nauczycielskim. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, wywieszono znak graficzny i słowny przy wejściach do budynków.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia i otoczenie placówki utrzymane w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- a) Nie przedstawiono dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników:
  - Pani Anny Borowskiej-Sala – nauczyciela,
  - Pani Magdaleny Kamińskiej – nauczyciela.
- b) Na tyły budynku od wejścia głównego prowadzi przejście o nawierzchni cementowej, nierównej, stwarzającej ryzyko potknięcia się i upadku ucznia.
- c) Na korytarzu II piętra ściany z ubytkami farby w powierzchni lamperii, widoczny tynk, powierzchnia chropowata, trudna do utrzymania w czystości.
- d) Na ścianach klatki schodowej na półpiętrze między parterem i podpiwniczeniem widoczne pęcherze i rozległe odpryski farby. Na korytarzu na suficie na II piętrze widoczne odpryski farby.
- e) Na podłodze korytarza na II piętrze płytki lastryko zniszczone, popękane, z licznymi ubytkami, nierówne, widoczna cementowa posadzka, powierzchnia chropowata, chłonna, trudna do utrzymania w czystości.
- f) W sali Nr 24 płytki lastryko zniszczone, listwy przypodłogowe zniszczone, niekompletne, odstające od ściany, widoczne szczeliny w których może gromadzić się brud. W sali Nr 25 na I piętrze wykładzina dywanowa zniszczona, z ubytkami. W sali Nr 28 i Nr 30 wykładzina PCV zniszczona, z ubytkami.
- g) W pracowni komputerowej na suficie widoczne rozległe, pożółkłe zacieki.
- h) W pracowni komputerowej podłoga wyłożona wykładziną dywanową, bezpośrednio pod zaciekami na suficie na wykładzinie stwierdzono rozległe ślady, wykładzina napuchnięta, nierówna. Na podłodze pod zaciekami ustawiono wiadro, w trakcie kontroli w wiadrze stwierdzono zgromadzoną wodę.
- i) Ściany w sali gimnastycznej z licznymi ubytkami tynku i farby.
- j) Na podłodze przy wejściu do sali gimnastycznej stwierdzono parkiet z powierzchnią czarną, wytartą z lakieru, trudną do utrzymania w czystości.
- k) Pomiędzy wejściem do sali gimnastycznej i siłowni na podłodze stwierdzono na łączeniu podłóg ubytek parkietu, duża szczelina w której może gromadzić się kurz i brud, trudna do utrzymania w czystości.
- l) W pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym na parterze glazura z ubytkami, widoczną chropowatą powierzchnią tynku.
- m) W pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym na parterze powłoki malarskie na ścianach z ubytkami farby, popękane.
- n) W pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze ściany nad glazurą z rozległymi ubytkami farby, widoczna chropowata powierzchnia tynku na ścianie działowej między kabinami ustępowymi pęknięcia farby i tynku.
- o) W pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym na parterze lastryko zniszczone, o powierzchni chropowatej, trudnej do utrzymania w czystości. W przedsionku kratka odpływowa skorodowana, zniszczona, o powierzchni chropowatej.
- p) W pomieszczeniu sanitarnym dla chłopców na I piętrze listwy przyścienne na połączeniu glazury i terkoty zniszczone, z ubytkami, o powierzchni chropowatej, trudnej do utrzymania w czystości i prowadzenia skutecznej dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarnych obowiązuje podwyższony reżim sanitarny w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniami, drobnoustrojami bytującymi w tych miejscach. W związku z powyższym pomieszczenia te powinny być utrzymywane w czystości w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

- q) W pomieszczeniu porządkowym na I piętrze na ścianach w powierzchni glazury brak płytek, odsłonięta chropowata, chłonna powierzchnia tynku. Na suficie i na ścianie powyżej glazury widoczne pożółkłe zacieki oraz pęcherze farby.

Istniejący stan techniczno – sanitarny ścian, sufitów i podłóg sprzyja gromadzeniu i namnażaniu drobnoustrojów chorobotwórczych, utrudnia prowadzenie prac porządkowych, co w rezultacie zwiększa możliwość przenoszenia chorób zakaźnych i ryzyko zakażeń.

- r) Na kondygnacji II piętra wolna przestrzeń nad balustradą na kondygnacji II piętra nie została zabezpieczona przed możliwością upadku, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku i doznania urazów przez uczniów.
- s) W salach lekcyjnych nr 25 i nr 28 na I piętrze oraz w świetlicy socjoterapeutycznej Nr 13 na oprawach oświetleniowych brak osłon, widoczne żarówki jarzeniowe i żarowe. Stłuczenie i rozprysnięcie żarówki może być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, spowodowania urazów lub uszkodzeń ciała odłamkami rozbitego szkła z udziałem uczniów lub osób zatrudnionych. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego, że zastosowane żarówki są bezpieczne.
- t) W salach Nr 12, Nr 25, Nr 28 i Nr 30 ławki z blatami w złym stanie sanitarno-technicznym. Blaty ławek porysowane, z ubytkami laminatu, krawędzie blatów pozbawione obrzeży, z widoczną wyszczerbioną płytą wiórową o powierzchni chropowatej, chłonnej. Nierówne powierzchnie blatów są trudne do utrzymania w czystości, mogą utrudniać prowadzenie codziennych prac porządkowych oraz być przyczyną doznania urazu przez ucznia.
- u) W pomieszczeniu higienicznosanitarnym ogólnodostępnym na parterze drzwi do ustępu zniszczone, wyszczerbione, z ubytkami i widoczną chropowatą powierzchnią drewna.
- v) W pomieszczeniu pracowni komputerowej nie zapewniono ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem na stanowiskach pracy.
- w) Pomieszczenie sanitarne dla dziewcząt bez okien, w ustępie znajduje się kanał wentylacji grawitacyjnej bez kratki zabezpieczającej, nie zapewniono wentylacji wspomaganą mechanicznie.
- x) W pomieszczeniu higienicznosanitarnym bez okien przy sali gimnastycznej wentylacja grawitacyjna, nie zapewniono wentylacji wspomaganą mechanicznie.
- W związku z powyższym w pomieszczeniach sanitarnych dla dziewcząt i ogólnodostępnym przy sali gimnastycznej nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystości i możliwości usuwania powietrza zużytego.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., Nr 169 poz.1650, ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.).

#### 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* *Nie dotyczy*

### IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

*Nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości            *Nie dotyczy*            słownie            *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego)    *Nie dotyczy*


(podstawa prawna)      *Nie dotyczy*




5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*  
.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR  
  
mgr Jarosław Socha

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent  
  
mgr Magdalena Hełńska-Gurba

Młodszy Asystent  
  
mgr Ewa Noworolnik

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 30.06.2020r.

DYREKTOR  
  
mgr Jarosław Socha

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
24-445 Lublin, ul. Zemborzycka 63  
tel. 815338495

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularzy kontroli\*\*  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod@psse.lublin.pl](mailto:iod@psse.lublin.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.