

PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Adres: PRZEDSZKOLE NR 14
20-301 Lublin, ul. Bronowicka 3
tel. 81-746-15-25
REGON 431030444

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych

Data kontroli 04.05.2021 r.

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ

Imię i nazwisko JOANNA KORZENIOWSKA - ST. INSPEKTOR PS. BHP

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW

Rodzaje urządzeń	4 szt. TABLIC, LOKOMOTYWA + WAGON, GÓRA WSPINACZKOWA, DREWNIANY DOMEK ZE ZJEZDZALNIĄ
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	DREWNO, METAL, TWORZYWO SZTUCZNE
Rodzaj nawierzchni	TRAWA
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	TRAWA
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	ZABETONOWANE
Rodzaj ogrodzenia	PANEL OGRODZENIOWY Z SIATKI

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia	Określenie stanu technicznego
dojścia do placu	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
połączenia śrubowe	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
powierzchnia elementów drewnianych	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi* LEKKIE NIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI PRZY ZJEZDZALNI
warstwa impregnatu elementów drewnianych	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
nawierzchnia	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk huštawek i grubości ogniw łańcuchów	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
blachy przy ślizgach	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
połączenia ślizgów z konstrukcjami	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*

łożyska w huśtawkach, karuzelach	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi* NIE DOTYCZY
elementy do chwytania, np. czy nie obracają się	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
ogrodzenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
konstrukcja furtek wejściowych i mechanizmy zamykania	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
ławki, znajdujące się na placu zabaw	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi* NIE DOTYCZY
stan i ilość piasku w piaskownicy	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi* NIE DOTYCZY
pozostałe uwagi	

USTALENIA INNE

czy została umieszczona tablica informacyjna

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:
czy nawierzchnia jest właściwa dla wszystkich elementów wyposażenia

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:
czy na nawierzchni nie występują niespodziewane przeszkody, czy jest wolna od zanieczyszczeń

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:
czy i przy jakich elementach stwierdzono ostre zakończenia

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*: KRAWĘDZIE PRZY ZJEZDZALNI I DOMKU DRENNIANYM - LEKKIE DRZĄZGI
czy stwierdzono drewno/sklejkę rozszczepiające się/rozwarstwiająca się lub w stanie rozkładu, a jeśli tak, to których elementów

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*: DOMEK PRZY ZJEZDZALNI
czy występuje korozja na elementach metalowych, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:
czy istnieją zagrożenia zakleszczenia: głowy i szyi, odzieży, palca, nogi, stopy lub ręki, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:
czy stwierdzono potłuczone szkło lub inne zanieczyszczenia

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:
pozostałe uwagi

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

Starszy Inspektor
BHP
Joanna Korzeniowska
mgr Joanna Korzeniowska

(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

*Niepotrzebne skreślić lub zakreślić odpowiednią odpowiedź

Lublin, dnia 16.06. 2021 r.

PROTOKÓŁ
z kontroli placu zabaw przy Przedszkolu nr 14
ul. Bronowicka 3 w Lublinie

W wyniku ostatniego przeglądu z dnia 04.05.2021 r. ustalono, że drewniane krawędzie boczne przy zjeżdżalni posiadają lekkie drzazgi. Ponowny przegląd urządzeń zabawowych w dniu 16.06.2021 r. wykazał poprawę stwierdzonych usterek.

Po dokonaniu przeglądu komisja stwierdziła:

Plac zabaw dla dzieci wyposażony jest w bezpieczne urządzenia do zabawy

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

- Starszy Inspektor
Pa. BHP
1.mgr. Joanna Korzeniowski.....
 2. Sebastian Roubowski
 3. Beata Popo

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Asztyn
mgr Anastazja Dorota Minik

PRZEDSZKOLE NR 14
20-301 Lublin, ul. Bronowicka 3
tel. 81-746-15-25
REGON 431030444