


PROTOKÓŁ	
z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw	
Adres PRZEDSZKOLE NR 19 20-038 Lublin, ul. Weteranów 5 NIP: 712 333 80 59. REGON: 431030480 tel. 81 44 650 10, 81 44 650 11, 81 466 47 32	Przedszkole nr 19 ul. Weteranów 5 20-038 Lublin
ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE: stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych	
Data kontroli	25.10.2023 r.
OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:	
Imię i nazwisko	<i>Izabela Strachecka – Specjalista ds. BHP</i> <i>Paweł Skowronek- robotnik</i>
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW	
Rodzaje urządzeń	bujaki sprężynowe, drewniane konstrukcje ze ślizgiem, piaskownice, zestaw zabawowy
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	drewno, stal, aluminium, tworzywa sztuczne
Rodzaj nawierzchni	nawierzchnia placu zabaw składa się z podłoża naturalnego- trawy oraz taras wyłożony kostką brukową
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	nawierzchnia trawiasta i z kostki brukowej – bez zastrzeżeń
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	urządzenia są trwale związane z podłożem, aby zapobiec przesuwaniu urządzeń i zachowane są wokół nich strefy bezpieczeństwa, urządzenia zamocowane prawidłowo (zabetonowane, wkopane, zabetonowane w kotwach stalowych)
Rodzaj ogrodzenia	Ogrodzenie metalowe kompletne, stabilne.
USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO	
Przedmiot sprawdzenia	Określenie stanu technicznego
dojścia do placu	prawidłowe
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	prawidłowe
połączenia śrubowe	prawidłowe
powierzchnia elementów drewnianych	stan dobry
warstwa impregnatu elementów drewnianych	stan dobry
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	stan dobry
nawierzchnia	nawierzchnia trawiasta i z kostki brukowej – bez zastrzeżeń
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	stan dobry
tworzywo sztuczne ślizgów	prawidłowe
połączenia ślizgów z konstrukcjami	prawidłowe
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	nie stwarzają zagrożenia
stan i ilość piasku w piaskownicy	prawidłowy
Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym:	
 GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP <i>mgr Izabela Strachecka</i>	
(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)	

* niepotrzebne skreślić