

<b>PROTOKÓŁ</b> <b>z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw</b>	
<b>Adres:</b>	Przedszkole 34 ul. Motorowa 10 20-214 Lublin
<b>ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:</b> stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych	
<b>Data kontroli</b>	19.03.2024 r.
<b>OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:</b>	
Imię i nazwisko	<i>Joanna Korzeniowska – Starszy Inspektor ds. BHP</i>
<b>OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW</b>	
Rodzaje urządzeń	bujaki sprężynowe – 3 szt., drewniane konstrukcje ze ślizgiem – 3 szt., hustawka „ważka” – 2 szt., piaskownica, drewniana ciuchcia, drewniany mostek, sklep/domek, samochód
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	drewno, stal, tworzywa sztuczne, klejka
Rodzaj nawierzchni	Trawa i asfalt. <b>Nawierzchnia asfaltowa posiada liczne ubytki wymagające natychmiastowej naprawy</b>
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	Trawa, piach, tartan
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	Trwale związane z podłożem
Rodzaj ogrodzenia	Ogrodzenie metalowe kompletne, stabilne.
<b>USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO</b>	
Przedmiot sprawdzenia	Określenie stanu technicznego
dojścia do placu	prawidłowe
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	Liczne ubytki w następujących urządzeniach: drewniana ciuchcia, domek/sklep i mostek. <b>Urządzenia do całkowitej wymiany</b>
połączenia śrubowe	prawidłowe
powierzchnia elementów drewnianych	stan dobry
warstwa impregnatu elementów drewnianych	Liczne ubytki w następujących urządzeniach: drewniana ciuchcia, domek/sklep i mostek. <b>Urządzenia do całkowitej wymiany</b>
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	stan dobry
nawierzchnia	<b>Nawierzchnia asfaltowa z licznymi ubytkami – wymaga natychmiastowej naprawy</b>
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	stan dobry
części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk	prawidłowe
blachy przy ślizgach	prawidłowe
połączenia ślizgów z konstrukcjami	prawidłowe
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	nie stwarzają zagrożenia
stan i ilość piasku w piaskownicy	prawidłowy
<b>Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Starszy Inspektor ds. BHP</b> <i>J. Korzeniowska</i> <b>mgr Joanna Korzeniowska</b></p>	
(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)	