

## PROTOKÓŁ

### z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw

**Adres:**

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie  
ul. K. Wallenroda 4  
20-607 Lublin

**ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:**

- stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych

**Data kontroli**

22.03.2022 r.

**OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:**

Imię i nazwisko

Izabela Strachecka Główny spec. ds. BHP

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW**

Rodzaje urządzeń	Konstrukcje z tworzywa sztucznego oraz z drewna, piaskownica, zabawki dydaktyczne
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	drewno, stal, aluminium, tworzywa sztuczne
Rodzaj nawierzchni	Nawierzchnia placu zabaw składa się z podłoża naturalnego- trawy, częściowo wybrukowana
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	<i>prawidłowa, spełniająca wymagania</i>
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	Urządzenia są trwale związane z podłożem, aby zapobiec przesuwaniu urządzeń i zachowane są wokół nich strefy bezpieczeństwa. Urządzenia zamocowane prawidłowo (zabetonowane, wkopane, zabetonowane w kotwach stalowych)
Rodzaj ogrodzenia	Ogrodzenie metalowe kompletne, stabilne.

**USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO**

<b>Przedmiot sprawdzenia</b>	<b>Określenie stanu technicznego</b>
dojścia do placu	prawidłowe
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	prawidłowe
połączenia śrubowe	prawidłowe
powierzchnia elementów drewnianych	stan dobry
warstwa impregnatu elementów drewnianych	w normie
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	w normie
nawierzchnia	w normie
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	stan dobry
części połączeń przegubowych, zawieszisk siedzisk	prawidłowe
blachy przy ślizgach	prawidłowe

połączenia ślizgów z konstrukcjami	prawidłowe
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	nie stwarzają zagrożenia
stan i ilość piasku w piaskownicy	prawidłowa

**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym:**

**Główny Specjalista  
dla BHP**

*mgr Izabela Strachecka*

(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)