

**PROTOKÓŁ**  
z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Adres	<b>PRZEDSZKOLE NR 43 ul. Skautów 11 A Lublin</b>	
ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE: stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych		
Data kontroli	21. 06. 2022r	
<b>OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ</b>		
Imię i nazwisko	<b>Agnieszka Zarzeka Piotr Sawicki</b>	
<b>OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW</b>		
Rodzaje urządzeń	huśtawki, bujaki sprężynowe, drewniane konstrukcje ze ślizgiem, drewniana huśtawka wagowa	
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	drewno, stal, aluminium, tworzywa sztuczne	
Rodzaj nawierzchni	Nawierzchnia placu zabaw składa się z podłoża naturalnego- trawy .	
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	prawidłowa, spełniająca wymagania	
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	Urządzenia są trwale związane z podłożem, aby zapobiec przesuwaniu urządzeń i zachowane są wokół nich strefy bezpieczeństwa. Urządzenia zamocowane prawidłowo (zabetonowane, wkopane, zabetonowane w kotwach stalowych)	
Rodzaj ogrodzenia	Ogrodzenie metalowe kompletne, stabilne.	
<b>USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO</b>		
<b>Przedmiot sprawdzenia</b>	<b>Określenie stanu technicznego</b>	
dojścia do placu	prawidłowe	
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	prawidłowe	
połączenia śrubowe	prawidłowe	
powierzchnia elementów drewnianych	stan dobry	
warstwa impregnatu elementów drewnianych	w normie	
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	w normie	
nawierzchnia	w normie .	
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	stan dobry	
części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk huśtawek i grubości ogniw łańcuchów	prawidłowe	
blachy przy ślizgach	odpowiednio zabezpieczone	
połączenia ślizgów z konstrukcjami	prawidłowe	
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	odpowiednio zabezpieczone	

łożyska w huśtawkach, karuzelach	odpowiednio zabezpieczone
elementy do chwytania, np. czy nie obracają się ogrodzenia	stan prawidłowy
konstrukcja furtek wejściowych i mechanizmy zamykania	stan prawidłowy
ławki, znajdujące się na placu zabaw	stan prawidłowy
stan i ilość piasku w piaskownicy	Piasek wymieniony

### USTALENIA INNE

czy została umieszczona tablica informacyjna

*tak*

czy nawierzchnia jest właściwa dla wszystkich elementów wyposażenia

*Prawidłowa*

czy na nawierzchni nie występują niespodziewane przeszkody, czy jest wolna od zanieczyszczeń

*tak*

czy i przy jakich elementach stwierdzono ostre zakończenia

*Nie stwierdzono*

czy stwierdzono drewno/sklejkę rozszczepiające się/rozwarstwiająca się lub w stanie rozkładu, a jeśli tak, to których elementów

*Nie stwierdzono*

czy występuje korozja na elementach metalowych, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

*Nie stwierdzono*

czy istnieją zagrożenia zakleszczenia: głowy i szyi, odzieży, palca, nogi, stopy lub ręki, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

*Nie stwierdzono*

czy stwierdzono potłuczone szkło lub inne zanieczyszczenia

*Nie stwierdzono*

**Na terenie Placu zabaw oceniono stan techniczny i poziom bezpieczeństwa powierzchni gruntu (czystość, równość, wystające elementy). Zwrócono szczególną uwagę na stan strefy upadku przy poszczególnych urządzeniach.**

**Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym**

Przedszkole Nr 43  
20-055 Lublin, ul. Skautów 11A  
tel. 741-27-38  
Regon 431030622

**DYREKTOR**

*mgr Barbara Nawrocka*

Specjalista ds. BHP  
Inspektor ds. PPOŻ

*mgr Agnieszka Zarzeka*  
(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)