

PROTOKÓŁ
z analizy stanu bhp dla
Przedszkola nr 5 w Lublinie
ul. Spokojna 13 20-066 Lublin

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1604) po przerwie wakacyjnej dokonano kontroli obiektów przez komisję powołaną przez Dyrektora:

1. Agnieszka Zarzeka – Specjalista ds. BHP,
2. Józef Haładaj – robotnik gospodarczy
3. Bernadeta Rudnicka – referent

Zakres analizy stanu bhp:

1. Informacje ogólne

Przedszkole spełnia funkcję wychowawczą, kształcącą i opiekuńczą. Wspomaga dziecko we wszystkich rodzajach aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Przedszkole umożliwia dziecku optymalny start do podjęcia nauki w szkole.

2. Informacje o realizacji działań podjętych w następstwie poprzedniej analizy stanu bhp

Brak zaleceń.

3. Kontrole BHP w zakładzie

• **zewnętrzne**

W 2022/2023 r. została przeprowadzona kontrola przez inspekcję sanitarną.

• **wewnętrzne**

Kontrole wewnętrzne prowadzone były na bieżąco i nie wykazały niezgodności lub niedociągnięć.

4. Profilaktyczna opieka zdrowotna

Pracownicy regularnie kierowani są na badania lekarskie, zgodnie z terminami określonymi przez lekarza. Są to zarówno badania wstępne jak i okresowe.

5. Szkolenia BHP

Wśród pracowników przeprowadzane były szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe z zakresu bhp. Na dzień przeglądu, wszyscy pracownicy posiadają ważne szkolenia z zakresu BHP i z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

6. Warunki budowlane obiektów i pomieszczeń pracy

Teren przedszkola wraz z placem zabaw jest ogrodzony. Stan prawidłowy. Brak barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę).

Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie przedszkola są zakryte lub trwale zabezpieczone. Droga dojazdowa z licznymi nierównościami.

Plac zabaw dla dzieci wyposażony jest w urządzenia nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia dzieci. Pomieszczenia do zajęć zapewniają właściwe warunki sanitarno-higieniczne. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez wysokich progów między pomieszczeniami.

W pomieszczeniach kuchennych znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach będących na wyposażeniu. Taboret gazowy rok produkcji 1997 r na kuchni jest w złym stanie technicznym. Nogi urządzenia silnie skorodowane, odpadają nie

zapewniając stabilności urządzenia. Taboret gazowy należy niezwłocznie wyłączyć z użytkowania.

7. Stosowane środki chemiczne i inne substancje szkodliwe

W procesach pracy na stanowiskach obsługi stosowane są środki chemiczne, detergenty. Pracodawca posiada i udostępnia pracownikom zatrudnionym przy tych pracach karty charakterystyki stosowanych środków. Substancje i preparaty chemiczne umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci w pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.

8. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w zakładzie pracy. Badania i pomiary środowiska pracy

W przedszkolu nie zidentyfikowano w ostatnich latach czynników szkodliwych dla zdrowia, nie wykonywano zatem pomiarów środowiska pracy w tym zakresie. Zidentyfikowano narażenie na hałas na stanowisku robotnika przy obsłudze kosiarki. Czas pracy kosiarki ok. 20-30 min w ciągu 7-14 dni.

Ocena ryzyka zawodowego

W placówce oceniono, udokumentowano i zapoznano pracowników z oceną ryzyka zawodowego.

9. Stanowiska pracy administracyjno-biurowej

Stanowiska pracy administracyjno-biurowej przygotowane są zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.973).

10. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

W poprzednim roku szkolnym odnotowano:

- 0 chorób zawodowych,
 - 0 wypadek przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy
 - 0 wypadków w drodze do pracy.
 - 0 wypadków osób pozostających pod opieką placówki.
- Wymagane rejestry wypadków są założone i w razie konieczności uzupełniane.

11. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Pracownicy wyposażeni są w odzież ochronną i roboczą. Prowadzona jest ewidencja wydanej odzieży i innego wyposażenia. Sposób wydawania i dokumentowania wynika z regulaminu pracy. Pranie odzieży odbywa się na terenie zakładu.

12. Ochrona przeciwpożarowa

Przeglądy instalacji technicznych w przedszkolu wykonywane są na bieżąco. Budynek jest zaopatrzony w sprawne środki techniczne ochrony przeciwpożarowej, przegląd przeprowadzany jest zgodnie z PN. Drogi ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne w budynku są oznaczone zgodnie z PN.

Wyznaczono także ewakuacyjne miejsce zbiórki oraz poinformowano pracowników o zasadach ewakuacji i postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Okresowo, przeprowadzana jest próbna ewakuacja pracowników i dzieci będących pod opieką przedszkola.

13. Konsultacje zagadnień bhp z pracownikami

Konsultacje z pracownikami odbywają się na bieżąco, zazwyczaj podczas rad pedagogicznych lub innych zebrań. W ostatnim czasie pracownicy nie wnosili żadnych uwag i zastrzeżeń do stanu bhp stanowisk pracy i ich wyposażenia.

Po dokonaniu analizy stanu bhp komisja stwierdziła:





Uwagi i zalecenia:

- 1). Konieczna natychmiastowa wymiana taboretu gazowego na kuchni.

Obiekt przedszkola jest bezpieczny dla dzieci przebywających w przedszkolu oraz dla pracowników.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

1.  
2. 
3. 

Zatwierdzam:

Wicedyrektor Przedszkola



mgr Renata Kunach