

Lublin, dnia 29.07.2022 r.

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli obiektów należących do Przedszkola nr 59**  
**w Lublinie ul. Niepodległości 12A**

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z póź. zm.) dokonano kontroli obiektów Przedszkola nr 59 w Lublinie przez komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola

1. Agnieszka Zarzeka – Specjalista ds. BHP,
2. Liliana Sawicka – Vice-Dyrektor

W wyniku przeglądu ustalono:


1. Status prawny przedszkola nie uległ zmianie – własność Gminy Lublin.
2. Teren przedszkola wraz z placem zabaw jest ogrodzony. Obiekt przedszkola położony na osiedlu zabudowy wielorodzinnej, w sąsiedztwie innych budynków.
3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie przedszkola są zakryte lub trwale zabezpieczone,
4. Plac zabaw dla dzieci wyposażony jest w bezpieczne urządzenia do zabawy. Na terenie placu zabaw oceniono stan techniczny wyposażenia i poziom bezpieczeństwa powierzchni gruntu (czystość, równość, wystające elementy) jako bezpieczny. Zwrócono szczególną uwagę na stan strefy upadku przy poszczególnych urządzeniach.
5. Pomieszczenia do zajęć zapewniają właściwe warunki sanitarno-higieniczne,
6. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone zgodnie z PN.
7. Przeglądy instalacji technicznych w przedszkolu wykonywane są na bieżąco.
8. W obiekcie przedszkola znajdują się apteczki udzielania pierwszej pomocy.
9. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez progów między pomieszczeniami,
10. Substancje i preparaty chemiczne umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci w pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.
11. W pomieszczeniach kuchennych znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach będących na wyposażeniu,
12. Budynek jest zaopatrzony w sprawne środki techniczne ochrony przeciwpożarowej, przegląd przeprowadzany jest zgodnie z PN.
13. Wszystkie pomieszczenia, wyposażenie, sprzęt pomocniczy przedszkoli został zdezynfekowany oraz zaplanowano systematyczną dezynfekcję. Usunięto z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

21. Po dokonaniu przeglądu komisja stwierdziła:

**Obiekt przedszkola jest bezpieczny dla dzieci przebywających w przedszkolu oraz dla pracujących pracowników.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:


Specjalista ds. BHP  
Inspektor ds. PPOŻ  
1. ....  .....  
mgr Agnieszka Zarzeka

WICEDYREKTOR

2. ....  .....  
mgr Liliana Sawicka

Zatwierdzam:

WICEDYREKTOR

.....  .....  
mgr Liliana Sawicka