

PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Adres:

Przedszkole Nr 69
ul. Dziewanny 19
20-539 Lublin

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

- stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych

Data kontroli

28.08.2023

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

Imię i nazwisko

Izabela Strachecka spec. ds. BHP

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW

Rodzaje urządzeń	drewniane konstrukcje ze ślizgiem, piaskownice-3 szt , zabawki dydaktyczne, bujaki, huśtawki wagowe,
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	drewno, metal, tworzywa sztuczne
Rodzaj nawierzchni	Nawierzchnia placu zabaw składa się z podłoża naturalnego- trawy, częściowo płyty chodnikowe
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	<i>Trawiasta</i>
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	Urządzenia są trwale związane z podłożem, aby zapobiec przesuwaniu urządzeń i zachowane są wokół nich strefy bezpieczeństwa. Urządzenia zamocowane prawidłowo (zabetonowane, wkopane, zabetonowane w kotwach stalowych)
Rodzaj ogrodzenia	Przęsła metalowe .

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia	Określenie stanu technicznego
dojścia do placu	prawidłowe
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	prawidłowe
połączenia śrubowe	prawidłowe
powierzchnia elementów drewnianych	stan dobry, bujak typu żabka stan dobry
warstwa impregnatu elementów drewnianych	w normie
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	w normie
nawierzchnia	w normie .
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	stan dobry
części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk	prawidłowe
blachy przy ślizgach	prawidłowe

połączenia ślizgów z konstrukcjami	prawidłowe
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	nie stwarzają zagrożenia
stan i ilość piasku w piaskownicy	Piach wymieniony maj 2023r , odpowiednia ilość.
Ustalenia	

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. BHP

mgr Izabela Stracheck
(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

PROTOKÓŁ
z analizy stanu bhp dla
Przedszkola nr 69 w Lublinie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1604) po przerwie wakacyjnej dokonano kontroli obiektów przez komisje powołaną przez Dyrektora:

1. Izabela Strachecka – Główny specjalista ds. BHP,
2. Atek Radej referent

Zakres analizy stanu bhp:

1. Informacje ogólne

Przedszkole spełnia funkcję wychowawczą, kształcącą i opiekuńczą. Wspomaga dziecko we wszystkich rodzajach aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Przedszkole umożliwia dziecku optymalny start do podjęcia nauki w szkole.

2. Informacje o realizacji działań podjętych w następstwie poprzedniej analizy stanu bhp

Zalecenia i działania, które wyznaczono jako cele w poprzedniej analizie stanu bhp zostały wykonane.

3. Kontrole BHP w zakładzie

- **zewnętrzne**

Państwowa Inspekcja Sanitarna
zalecenia w większości zostały wykonane

- **wewnętrzne**

Kontrole wewnętrzne prowadzone były na bieżąco i nie wykazały niezgodności lub niedociągnięć.

4. Profilaktyczna opieka zdrowotna

Pracownicy regularnie kierowani są na badania lekarskie, zgodnie z terminami określonymi przez lekarza. Są to zarówno badania wstępne jak i okresowe.

5. Szkolenia BHP

Wśród pracowników przeprowadzane były szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe z zakresu bhp. Na dzień przeglądu, wszyscy pracownicy posiadają ważne szkolenia z zakresu BHP.

6. Warunki budowlane obiektów i pomieszczeń pracy

Teren przedszkola nie jest ogrodzony. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia w otoczeniu przedszkola są zakryte lub trwale zabezpieczone. Plac zabaw wyposażony jest w bezpieczne urządzenia do zabawy oraz ogrodzony. Pomieszczenia do zajęć zapewniają właściwe warunki sanitarno-higieniczne. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez wysokich progów między pomieszczeniami.

W pomieszczeniach kuchennych znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach będących na wyposażeniu.

7. Stosowane środki chemiczne i inne substancje szkodliwe

W procesach pracy na stanowiskach obsługi stosowane są środki chemiczne, detergenty. Pracodawca posiada i udostępnia pracownikom zatrudnionym przy tych pracach karty charakterystyki stosowanych środków. Substancje i preparaty chemiczne umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci w pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.

8. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w zakładzie pracy. Badania i pomiary środowiska pracy

W przedszkolu nie zidentyfikowano w ostatnich latach czynników szkodliwych dla zdrowia, nie wykonywano zatem pomiarów środowiska pracy w tym zakresie.

9. Ocena ryzyka zawodowego

W placówce oceniono, udokumentowano i zapoznano pracowników z oceną ryzyka zawodowego.

10. Stanowiska pracy administracyjno-biurowej

Stanowiska pracy administracyjno-biurowej przygotowane są zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz.973).

11. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

W poprzednim roku szkolnym odnotowano:

0 chorób zawodowych,

0 wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy

1 wypadków w drodze do pracy.

0 wypadków osób pozostających pod opieką placówki.

Wymagane rejestry wypadków są założone i w razie konieczności uzupełniane.

12. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Pracownicy wyposażeni są w odzież ochronną i roboczą. Prowadzona jest ewidencja wydanej odzieży i innego wyposażenia. Pranie odzieży odbywa się na koszt pracodawcy.

13. Ochrona przeciwpożarowa

Przeglądy instalacji technicznych w przedszkolu wykonywane są na bieżąco. Budynek jest zaopatrzone w sprawne środki techniczne ochrony przeciwpożarowej, przegląd przeprowadzany jest zgodnie z PN. Drogi ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne w budynku są oznaczone zgodnie z PN.

Wyznaczono także ewakuacyjne miejsce zbiórki oraz poinformowano pracowników o zasadach ewakuacji i postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Okresowo, przeprowadzana jest próbna ewakuacja pracowników i dzieci będących pod opieką przedszkola.

Opracowana została także Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, okresowo aktualizowana.

14. Konsultacje zagadnień bhp z pracownikami

Konsultacje z pracownikami odbywają się na bieżąco, zazwyczaj podczas rad pedagogicznych lub innych zebrań. W ostatnim czasie pracownicy nie wnosili żadnych uwag i zastrzeżeń do stanu bhp stanowisk pracy i ich wyposażenia.

Po dokonaniu analizy stanu bhp komisja stwierdziła:

Uwagi i zalecenia: brak uwag

Obiekt przedszkola jest bezpieczny dla dzieci przebywających w przedszkolu oraz dla pracowników.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

- GŁÓWNY SPECJALISTA**
ds. BHP
1.
mgr Izabela Stracheck
2.
mgr Teresa Rękas

Zatwierdzam:
DYREKTOR
Przedszkola Nr 69 w Lublinie

mgr Teresa Rękas

Przedszkole Nr 69
20-539 Lublin, ul. Dziewanny 19
tel. 81 526 16 54
NIP 712 333 82 66
Regon 431030830-00012