

PROTOKÓŁ

z kontroli obiektów należących do Przedszkola nr 7 w Lublinie ul. Elektryczna 12

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z póź. zm.) po przerwie wakacyjnej dokonano kontroli obiektów Przedszkola nr 7 przez komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola w składzie:

1. Joanna Korzeniowska – Starszy Inspektor ds. BHP,
2. *Anna Kowalek - Kot*

W wyniku przeglądu ustalono:

1. Status prawny przedszkola nie uległ zmianie – własność Gminy Lublin.
2. Teren przedszkola nie jest ogrodzony, ogrodzony jest jedynie plac zabaw. Obiekt przedszkola położony jest w osiedlu, w sąsiedztwie innych budynków.
3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie przedszkola są zakryte lub trwale zabezpieczone,
4. Plac zabaw dla dzieci wyposażony jest w bezpieczne urządzenia do zabawy,
5. Pomieszczenia do zajęć zapewniają właściwe warunki sanitarno-higieniczne,
6. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone zgodnie z PN.
7. Przeglądy instalacji technicznych w przedszkolu wykonywane są na bieżąco.
8. W obiekcie przedszkola znajdują się apteczki udzielania pierwszej pomocy.
9. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez progów między pomieszczeniami,
10. Substancje i preparaty chemiczne umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci w pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.
11. W pomieszczeniach kuchennych znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach będących na wyposażeniu,
12. Budynek jest zaopatrzony w sprawne środki techniczne ochrony przeciwpożarowej, przegląd przeprowadzany jest zgodnie z PN.
13. Przedszkole zapewnia niezbędne środki dezynfekujące (do rąk i do powierzchni) oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników.
14. W Przedszkolu opracowano i wdrożono Procedury Bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS dotyczące działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zapoznano z nimi pracowników oraz rodziców.

Po dokonaniu przeglądu komisja stwierdziła:

Obiekt przedszkola jest bezpieczny dla dzieci przebywających w przedszkolu oraz dla pracujących pracowników.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

1. **Starszy Inspektor
ds. BHP**
mgr Joanna Korzeniowska
2. *A.K. - Uot*

Zatwierdzam:
Dyrektor
mgr Małgorzata Pizni

PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw

PRZEDSZKOLE Nr 7

Adres: ul. Elektryczna 12, tel. 744-19-66
20-349 Lublin
REGON 431030390

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych

Data kontroli

05.05.2021

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ

Imię i nazwisko

JOANNA KORZENIOWSKA - STARSZY INSPEKTOR DS. BHP

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW

Rodzaje urządzeń	BUJACZKI, KARUZELA, DOMKI ZE ZJEZDZALNIĄ, DRABINY PIASKOWNICA - CZASOWO WYŁĄCZONA Z UŻYTKOWANIA
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	DREWNO, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE
Rodzaj nawierzchni	TRAWA, TARTAN POD JEDNYM Z DOMKÓW ZE ZJEZDZALNIĄ
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	J.W.
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	ZABETONOWANE, ZABETONOWANE W KOTWACH, WKOPANE
Rodzaj ogrodzenia	PANELE METALOWE

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia	Określenie stanu technicznego
dojścia do placu	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
połączenia śrubowe	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
powierzchnia elementów drewnianych	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*
warstwa impregnatu elementów drewnianych	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
nawierzchnia	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk huśtawek i grubości ogniwi łańcuchów	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi* NIE DOTYCZY
blachy przy ślizgach	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
połączenia ślizgów z konstrukcjami	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*

łożyska w huśtawkach, karuzelach	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....
elementy do chwytania, np. czy nie obracają się	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....
ogrodzenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....
konstrukcja furtek wejściowych i mechanizmy zamykania	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....
ławki, znajdujące się na placu zabaw	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi* NIE..... DOTYCZY.....
stan i ilość piasku w piaskownicy	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi* CZASO.WO... WYŁĄCZONA... 2
pozostałe uwagi	użytku

USTALENIA INNE

czy została umieszczona tablica informacyjna

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy nawierzchnia jest właściwa dla wszystkich elementów wyposażenia

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy na nawierzchni nie występują niespodziewane przeszkody, czy jest wolna od zanieczyszczeń

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy i przy jakich elementach stwierdzono ostre zakończenia

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy stwierdzono drewno/sklejkę rozszczepiające się/rozwarstwiające się lub w stanie rozkładu, a jeśli tak, to których elementów

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy występuje korozja na elementach metalowych, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy istnieją zagrożenia zakleszczenia: głowy i szyi, odzieży, palca, nogi, stopy lub ręki, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy stwierdzono potłuczone szkło lub inne zanieczyszczenia

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

pozostałe uwagi

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

Dyrektor
M. Piśoni
mgr Małgorzata Piśoni

PRZEDSZKOLE Nr 7
ul. Elektryczna 12 tel. 744-19-66
20-349 Lublin
REGON 431030390

Starszy Inspektor
BHP
J. Korzeniowska
mgr Joanna Korzeniowska

(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

*Niepotrzebne skreślić lub zakreślić odpowiednią odpowiedź