

PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Adres:

**Przedszkole Nr 73
ul. Uśmiechu 5
20-534 Lublin**

**PRZEDSZKOLE NR 73
ul. Uśmiechu 5
20-534 Lublin
tel. 81 533 92 02
REGON 141028860 NIP 712 333 82 95**

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

- stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych *po okresie zimowym*

Data kontroli

29.03.2022 r.

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

Imię i nazwisko

Izabela Strachecka Główny spec. ds. BHP

Aline Prasow - dyrektor Przedszkole nr 73

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW

Rodzaje urządzeń	drewniane konstrukcje ze ślizgiem, piaskownice, zabawki dydaktyczne
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	drewno, stal, aluminium, tworzywa sztuczne
Rodzaj nawierzchni	nawierzchnia placu zabaw składa się z podłoża naturalnego- trawy, częściowo wybrukowana
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	<i>prawidłowa, spełniająca wymagania</i>
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	urządzenia są trwale związane z podłożem, aby zapobiec przesuwaniu urządzeń i zachowane są wokół nich strefy bezpieczeństwa. Urządzenia zamocowane prawidłowo (zabetonowane, wkopane, zabetonowane w kotwach stalowych)
Rodzaj ogrodzenia	ogrodzenie metalowe kompletne, stabilne.

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia	Określenie stanu technicznego
dojścia do placu	prawidłowe
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	drewniany zestaw zabawowy ma spróchniałe elementy i niestabilną konstrukcję
połączenia śrubowe	prawidłowe
powierzchnia elementów drewnianych	stan dobry
warstwa impregnatu elementów drewnianych	w normie
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	w normie
nawierzchnia	w normie
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	stan dobry
części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk	prawidłowe
blachy przy ślizgach	prawidłowe
połączenia ślizgów z konstrukcjami	prawidłowe

nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	nie stwarzają zagrożenia
stan i ilość piasku w piaskownicy	prawidłowa, planowana wymiana piachu w kwietniu

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym:

DYREKTOR
Alina Prasow
mgr Alina Prasow

Główny Specjalista
M. BHP

Małgorzata Strachecka
mgr Małgorzata Strachecka

(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)