

Lublin, dnia 31.08.2021 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli obiektów należących do Przedszkola nr 75

w Lublinie ul. Żelazowej Woli 24

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z póź. zm.) dokonano kontroli obiektów Przedszkola nr 75 w Lublinie przez komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola:

1. Agnieszka Zarzeka – Specjalista ds. BHP,
2. Monika Waclawek - nauczyciel
3. Małgorzata Skowronek – pomoc nauczyciela
4. Maciej Zamojski – pracownik gospodarczy,

W wyniku przeglądu ustalono:

1. Status prawny przedszkola nie uległ zmianie – własność Gminy Lublin.
2. Teren przedszkola wraz z placem zabaw jest ogrodzony. Obiekt przedszkola położony na osiedlu zabudowy wielorodzinnej, w sąsiedztwie innych budynków. Ogrodzenie uszkodzone w trzech miejscach przez przewrócone drzewo podczas burzy.
3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie przedszkola są zakryte lub trwale zabezpieczone.
4. Plac zabaw dla dzieci wyposażony jest w bezpieczne urządzenia do zabawy.
5. Pomieszczenia do zajęć zapewniają właściwe warunki sanitarno-higieniczne,
6. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone zgodnie z PN.
7. Przeglądy instalacji technicznych w przedszkolu wykonywane są na bieżąco.
8. W obiekcie przedszkola znajdują się apteczki udzielania pierwszej pomocy.
9. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez progów między pomieszczeniami. W sali nr 4 oraz w przyległej łazience trwają prace porządkowe po remoncie.
10. Substancje i preparaty chemiczne umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci w pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.
11. W pomieszczeniach kuchennych znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach będących na wyposażeniu,
12. Budynek jest zaopatrzony w sprawne środki techniczne ochrony przeciwpożarowej, przegląd przeprowadzany jest zgodnie z PN.

13. Wszystkie pomieszczenia, wyposażenie, sprzęt pomocniczy przedszkoli został zdezynfekowany oraz zaplanowano systematyczną dezynfekcję. Usunięto z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywany, pluszowe zabawki.
14. Opracowano i wdrożono procedurę dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Po dokonaniu przeglądu komisja stwierdziła:

Obiekt przedszkola jest bezpieczny dla dzieci przebywających w przedszkolu oraz dla pracujących pracowników.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

- Specjalista ds. BHP
1. *Agnieszka Zarzeka*
2. *M. Kosińska*
3. *Camilla*
4. *Jerzy Wójcik*

Zatwierdzam:

DYREKTOR

.... *mgr Joanna Kapcia*