

PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw.

Adres: Przedszkole nr 79 w Lublinie
ul. Gościńska 19, 20-532 Lublin
tel. 81 466 49 65
Regon 431030912, NIP 7123338355

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych

Data kontroli

04.05.2021r.

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ

Imię i nazwisko

Beata Strachecka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW

Rodzaje urządzeń	bojki, zjeżdżalnie, drewniany pawilon, piaskownice
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	metal, drewno, plastik
Rodzaj nawierzchni	trawiaste, betonowe chodniki
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	trawiaste
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	zabetonowane w kotwach stalowych
Rodzaj ogrodzenia	metalowe pręta, kompletne

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia	Określenie stanu technicznego
dojścia do placu	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
połączenia śrubowe	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
powierzchnia elementów drewnianych	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*
warstwa impregnatu elementów drewnianych	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
nawierzchnia	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk huśtawek i grubości ogniw łańcuchów	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi* braki huśtawek
blachy przy ślizgach	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
połączenia ślizgów z konstrukcjami	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*

łożyska w huśtawkach, karuzelach	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi* <i>brak huśtawek, karuzel</i>
elementy do chwytania, np. czy nie obracają się	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi* <i>11</i>
ogrodzenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
konstrukcja furtek wejściowych i mechanizmy zamykania	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
ławki, znajdujące się na placu zabaw	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi* <i>brak ławek</i>
stan i ilość piasku w piaskownicy	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi* <i>piaskownice wypięzzone</i>
pozostałe uwagi	<i>o użytku</i>

USTALENIA INNE

czy została umieszczona tablica informacyjna

~~TAK/NIE*~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy nawierzchnia jest właściwa dla wszystkich elementów wyposażenia

~~TAK/NIE*~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy na nawierzchni nie występują niespodziewane przeszkody, czy jest wolna od zanieczyszczeń

~~TAK/NIE*~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy i przy jakich elementach stwierdzono ostre zakończenia

~~TAK/NIE*~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy stwierdzono drewno/sklejkę rozszczepiające się/rozwarstwiająca się lub w stanie rozkładu, a jeśli tak, to których elementów

~~TAK/NIE*~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy występuje korozja na elementach metalowych, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

~~TAK/NIE*~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy istnieją zagrożenia zakleszczenia: głowy i szyi, odzieży, palca, nogi, stopy lub ręki, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

~~TAK/NIE*~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy stwierdzono potłuczone szkło lub inne zanieczyszczenia

~~TAK/NIE*~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

pozostałe uwagi

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

Wicedyrektor

mgr Elżbieta Sawicka

Główny specjalista ds. BHP

[Podpis]

(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

*Niepotrzebne skreślić lub zakreślić odpowiednią odpowiedź