

PROTOKÓŁ

z kontroli obiektów należących do Przedszkola nr 87 w Lublinie ul. Woronieckiego 11

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z póź. zm.) po przerwie wakacyjnej dokonano kontroli obiektów Przedszkola nr 87 przez komisję powołaną przez Dyrektora Przedszkola:

1. Joanna Korzeniowska – Starszy Inspektor ds. BHP,
2. *Beata Tutko - Jarosz*.....

W wyniku przeglądu ustalono:

1. Status prawny przedszkola nie uległ zmianie – własność Gminy Lublin.
2. Teren przedszkola jest ogrodzony. Ogrodzony jest również plac zabaw. Obiekt przedszkola położony jest w osiedlu, w sąsiedztwie innych budynków.
3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie przedszkola są zakryte lub trwale zabezpieczone,
4. Plac zabaw dla dzieci wyposażony jest w bezpieczne urządzenia do zabawy,
5. Pomieszczenia do zajęć zapewniają właściwe warunki sanitarno-higieniczne,
6. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone zgodnie z PN.
7. Przeglądy instalacji technicznych w przedszkolu wykonywane są na bieżąco.
8. W obiekcie przedszkola znajdują się apteczki udzielania pierwszej pomocy.
9. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez progów między pomieszczeniami,
10. Substancje i preparaty chemiczne umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci w pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.
11. W pomieszczeniach kuchennych znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach będących na wyposażeniu,
12. Budynek jest zaopatrzony w sprawne środki techniczne ochrony przeciwpożarowej, przegląd przeprowadzany jest zgodnie z PN.
13. W każdym pomieszczeniu przeprowadzono ogólną dezynfekcję (pranie dywanów, dezynfekcja wszystkich zabawek i mebli).
14. Przedszkole wyposażone jest w niezbędne środki dezynfekujące (do rąk i do powierzchni) oraz środki ochrony indywidualnej pracowników.
15. W Przedszkolu opracowano i wdrożono Procedury Bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS dotyczące działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zapoznano z nimi pracowników oraz rodziców.

Po dokonaniu przeglądu komisja stwierdziła:

Obiekt przedszkola jest bezpieczny dla dzieci przebywających w przedszkolu oraz dla pracujących pracowników.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy członków komisji:

1. *[Podpis]*
mgr Joanna Korzeniowska
2. *Beata Tutko - Jarosz*.....

Zatwierdzam:

Dyrektor
[Podpis]
mgr Jolanta Zabłuda