

PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Adres: PRZEDSZKOLE NR 87
ul. Jacka Woronieckiego 11
20-492 Lublin
tel. 81 466 49 74
REGON 362154056

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych

Data kontroli

20. 04. 2021 r.

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ

Imię i nazwisko

JOHANNA KORZENIOWSKA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW

Rodzaje urządzeń

PIASKOWNICE, CIUCHCIA Z WAGONEM, BUJAKI, ZJEZDZALNIA,
TABLICE MANIPULACYJNE

Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń

TWORZYWO SZTUFCZNE, METAL, DREWNO

Rodzaj nawierzchni

TARTAN, TRAWA

Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami

J.W.

Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)

ZABETONOWANE

Rodzaj ogrodzenia

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia

Określenie stanu technicznego

dojścia do placu

BEZ UWAG, PRAWIDŁOWE

konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia

BEZ UWAG

połączenia śrubowe

BEZ UWAG

powierzchnia elementów drewnianych

BEZ UWAG

warstwa impregnatu elementów drewnianych

BEZ UWAG

fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren

BEZ UWAG

nawierzchnia

BEZ UWAG

elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)

BEZ UWAG

części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk huśtawek i grubości ogniów łańcuchów

BEZ UWAG

blachy przy ślizgach

BEZ UWAG

połączenia ślizgów z konstrukcjami

BEZ UWAG

| | |
|--|----------|
| nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia | BEZ UWAG |
| łożyska w huśtawkach, karuzelach | BEZ UWAG |
| elementy do chwytania, np. czy nie obracają się ogrodzenia | BEZ UWAG |
| konstrukcja furtek wejściowych i mechanizmy zamykania | BEZ UWAG |
| ławki, znajdujące się na placu zabaw | BEZ UWAG |
| stan i ilość piasku w piaskownicy | BEZ UWAG |
| pozostałe uwagi | BRAK |

USTALENIA INNE

czy została umieszczona tablica informacyjna

TAK

czy nawierzchnia jest właściwa dla wszystkich elementów wyposażenia

TAK

czy na nawierzchni nie występują niespodziewane przeszkody, czy jest wolna od zanieczyszczeń

STAN PRAWIDŁOWY

czy i przy jakich elementach stwierdzono ostre zakończenia

NIE STWIERDZONO

czy stwierdzono drewno/sklejkę rozszczepiającą się/rozwarstwiającą się lub w stanie rozkładu, a jeśli tak, to których elementów

NIE STWIERDZONO

czy występuje korozja na elementach metalowych, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

NIE WYSTĘPUJE

czy istnieją zagrożenia zakleszczenia: głowy i szyi, odzieży, palca, nogi, stopy lub ręki, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

NIE ISTNIEJĄ

czy stwierdzono potłuczone szkło lub inne zanieczyszczenia

NIE STWIERDZONO

pozostałe uwagi

BRAK

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

Dyrektor
mgr Jolanta Ząbłuda

Starszy Inspektor
BHP
mgr Joanna Korzeniowska
(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)