

Kopie 

Załącznik nr 2
Strona 1 z 7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.M-762/27/2018

Lublin, dnia 12.06.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Wizer - Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K-0160/56/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r, poz.1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu, Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin tel. 81 536 01 10 faks 536 01 16, adres e-mail poczta@sp42.lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin tel. 81 536 01 10 faks 536 01 16, adres e-mail poczta@sp42.lublin.eu
Placówka prowadzi działalność oświatową.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, e-mail oswiata@lublin.eu
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON NIP Gminy do faktur 946-257-58-11, NIP szkoły 712-11-41-861, Regon szkoły 000219945

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jerzy Kolowca- Dyrektor Szkoły
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli dnia 12.06.2018 r. godzina 10³⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa

4. **Data i godzina zakończenia kontroli** dnia 12.06.2018 r. godzina 15⁰⁰

5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości***

-utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych w zakresie zapewnienia gładkich, bez ubytków, łatwych do utrzymania w czystości podłóg w pomieszczeniach: szatni i w sali rekreacyjno zastępczej– 1 godzina,

- utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego budynku w zakresie zapewnienia bezpiecznych schodów wejściowych do budynku – 1 godzina.

6. **Zakres przedmiotowy kontroli:**kontrola warunków higieniczno – sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, przestrzegania zasad postępowania z substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.

7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli***

- termometr PP/S/K/03-09/HDM,
- przymiar wstęgowy 15 m PP/K/01-02/HDM,
- przymiar kreskowy zwijany 5 m PP/K/01-08/HDM,
- komputer nr SK/S/K/09-183/HDM

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****

– nr i nazwa protokołu/ów*

- pomiar temperatury wody ciepłej w strumieniu przy umywalce, w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym,
- pomiar odległości usytuowania miejsca gromadzenia nieczystości od okien i drzwi budynku,

9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*** - Nie dotyczy

10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**

Sprawozdanie z badania wody Nr 1304/16 z dnia 31.03.2016 r. sporządzone przez Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. 2, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Wynik: przekroczeń nie stwierdzono.

Protokół z września 2013 r z pomiarów natężenia oświetlenia eksploatacyjnego miejsc pracy sporządzony przez PUH „FIRE-VOLT” s.c. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy, 20-515 Lublin, Zemborzyce Podleśne 39A. We wszystkich pomieszczeniach oświetlenie eksploatacyjne oraz jego równomierność spełniają wymagania normy PN-EN 12464-1:2011. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 : Miejsce pracy we wnętrzach.

Protokół Nr 38/2018 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 28.05.2018 r. sporządzony przez Dariusza Cytawę – Mistrza Kominiarskiego Nr upr. 18424/Bi01 r. zatrudnionego w Usługowym Zakładzie Kominiarskim ul. Motorowa 4/21, 20-214 Lublin. Objęte kontrolą przewody urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Drożność i ciąg przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych prawidłowe. Podłączenia urządzeń grzewczych prawidłowe.

11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:**

W wyniku oceny rozkładu zajęć lekcyjnych wszystkich oddziałów stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi dniami jest większa niż jedna godzina. Według informacji uzyskanej od Pan Jerzego Kolowcy - Dyrektora Szkoły, spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i małą ilością sal lekcyjnych Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 1 godzina. Polecono uwzględnić nieprawidłowości podczas układania nowego planu lekcji.

12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:**

Nie dotyczy

13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego szkoły nr F/HDM/04,

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin jest Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. Postępowanie administracyjne jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła w budynku przy ul. Rycerskiej 9 w Lublinie funkcjonuje od 1994 r.

Budynek- murowany, trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna), podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej, temperatura wody ciepłej ustawiana w wymiennikowni. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna. Oświetlenie naturalne i elektryczne jarzeniowe.

W dniu kontroli stwierdzono schody wejściowe do budynku zniszczone, niebezpieczne dla wchodzących uczniów i osób dorosłych. Schody wyłożone są płytami lastriko, które pod wpływem działania czynników zewnętrznych np. pod wpływem nasiąkania wodą przez długi okres czasu uległy degradacji czyli kruszeniu i pękaniu. Stwierdzono liczne, rozległe ubytki i pęknięcia lastriko oraz cementu w stopnia schodów i w murkach zabezpieczających biegi schodów, na których zamontowane są balustrady z poręczami. Balustrady i poręcze wykonane są z drewna, w których stwierdzono liczne ubytki i pęknięcia. Balustrady nie są niestabilne i ruchome, niebezpieczne dla uczniów, gdyż mogą być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku z udziałem uczniów.

Usuwanie nieczystości stałych odbywa się poprzez gromadzenie odpadów do koszy na śmieci wyposażonych w worki foliowe z przykrywkami i wynoszenie na zewnątrz do kontenera plastikowego, zamykanego, ustawionego w zadaszonym pomieszczeniu ze ścianami pełnymi. Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku szkolnego powyżej 10 m. i powyżej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Miejsce gromadzenia odpadów stałych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Urządzenie do gromadzenia odpadów czyste, sprawne, nie przepełnione. Szkoła podpisała umowę na wywóz nieczystości stałych z firmą „KOM-EKO” Sp. z o.o., 20-424 Lublin ul. Wojenna 1, z dnia 27.02.1998 r. Nr 1747/O/1998.

Posesja - budynek szkoły usytuowany na działce własnej i ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona za pomocą kostki betonowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone szczelnymi przykrywkami. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone przed bezpośrednim wyjściem ucznia na jezdnię za pomocą barierki.

Posesja uporządkowana, odpady a w szczególności odchody zwierzęce z terenu wokół budynku szkolnego usunięte.

W odległości od szkoły ok. 50m znajduje się kompleks boisk i urządzeń sportowych zrealizowany w ramach programu „**Moje boisko ORLIK 2012**” zarządzany przez szkołę. W skład kompleksu sportowego wchodzi: boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej i piłki siatkowej) o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek zaplecza socjalno-szatniowego. Boiska, według informacji uzyskanej od Pan Jerzego Kolowcy - Dyrektora Szkoły, wyposażone są w urządzenia sportowe posiadające w 100% certyfikaty:

Certyfikat Nr P/356/11 na sprzęt boiskowy – bramki do piłki nożnej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 749:2006.

Certyfikat Nr P/485/08 na sprzęt do piłki koszykowej: stojak, tablica laminowana, obręcz z siatkami. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:2006.

Certyfikat Nr P/488/08 na sprzęt do piłki siatkowej: słupki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1271:2006.

Przy kompleksie boisk zorganizowany jest plac zabaw dla dzieci i młodszych uczniów w ramach programu „Radosna Szkoła”. Urządzenia i sprzęt na placu zabaw, , według informacji uzyskanej od Pan Jerzego Kolowcy - Dyrektora Szkoły, w 100% posiadają certyfikaty:

Certyfikat Nr TM 62000138 012 na wyposażenie placów zabaw „Zestaw Daria ZT-015” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 009 na wyposażenie placów zabaw „Zestaw Antek ZT-005” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 002 na wyposażenie placów zabaw „Huśtawkę podwójną H-008” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 003 na wyposażenie placów zabaw „Huśtawkę ważkę H-003” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Certyfikat Nr TM 62000138 003 na wyposażenie placów zabaw „Bujak przestrzenny na sprężynie Delfin UK 011” - Mevius s.c. Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1176-6:2009.

Do szkoły zapisanych jest 338 uczniów w 17 oddziałach, w tym jeden oddział przedszkolny liczący 24 dzieci. Chłopców jest 148 a dziewcząt 190. Dzieci sześciolletnich w szkole jest 23.

Zatrudniony personel – 70 osób, w tym 49 osób personelu pedagogicznego i 21 osoby personelu administracyjno-gospodarczego

Pomieszczenia: 9sal lekcyjnych, w tym sala komputerowa, sala rekreacyjno-zastępcza, 1 pomieszczenie świetlicowe, biblioteka, szatnia, 6 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Salę lekcyjną – pomieszczenia, według informacji uzyskanej od Pan Jerzego Kolowcy - Dyrektora Szkoły, wyposażone w stoliki i krzesła w 100% posiadające certyfikaty:

Certyfikat zgodności Nr 17/10 na krzesło szkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 14/10 na stół szkolny. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 150/12 na stoły szkolne MST. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Certyfikat zgodności Nr 151/12 na krzesło szkolne MST. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Pomieszczenia lekcyjne posiadają ściany i sufity gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby i tynku. Pomalowane są farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii łatwozmywalnej. Podłogi w salach lekcyjnych wyłożone są parkietem w dobrym stanie sanitarno-technicznym, gładkim, bez ubytków, łatwym do utrzymania w czystości. W salach lekcyjnych klas I – III dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewnione są dywany. Dywany czyste, bez wytarć i plam. W klasach w których uczą się uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, w Sali oddziału przedszkolnego i w pomieszczeniu świetlicy wszystkie grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone są osłonami drewnianymi ochraniającymi uczniów przed elementem grzejnym lub przed doznaniem urazu.

W salach lekcyjnych oprócz stolików i krzeseł znajdują się regały i szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych i wydzielone są szuflady i półeczki, w których uczniowie mogą zostawiać podręczniki i przybory szkolne. Okna zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.

Sala komputerowa - dokonano oceny warunków zdrowotnych w pracowni komputerowej. Stwierdzono, że zostały uwzględnione wymagania higieniczne. W pracowni znajdują się monitory ciekłokrystaliczne. Nie dokonano oceny dostosowania mebli do wymagań ergonomii w związku z nieobecnością w chwili kontroli uczniów. W pracowni jest zapewniona wentylacja grawitacyjna i oświetlenie jarzeniowe. Okna zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet. W szkole znajdują się do prowadzenia zajęć laptopy, które przechowywane są w przeznaczonych do tego celu szafach, posiadających możliwość ładowania baterii. Są to dwie szafy stojące w dwóch zapleczeniach sal lekcyjnych.

Chemia - lekcje chemii odbywają się w klasie VII. W chwili obecnej lekcje prowadzone są z zastosowaniem sprzętu multimedialnego na zasadzie pokazów multimedialnych. W szkole nie ma klasopracowni chemicznej, nie ma substancji i preparatów chemicznych.

Pomieszczenie oddziału przedszkolnego – do oddziału przedszkolnego uczęszcza 24 dzieci sześciolletnich. W sali ściany malowane jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii olejnej, łatwo zmywalnej, gładkie, bez ubytków i czyste. Sufit czysty. Podłoga wyłożona parkietem drewnianym w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W sali zapewniono dywan, w dniu kontroli czysty, bez plam i wytarć w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Sala wyposażona w stoliki, krzesła, szafki, regały na pomoce dydaktyczne, książki, gry i zabawki. Pomieszczenie zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem za pomocą rolet.

Rozkład zajęć - w wyniku oceny rozkładu zajęć lekcyjnych wszystkich oddziałów stwierdzono, że nie zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Różnica w rozpoczęciu zajęć między poszczególnymi dniami jest większa niż jedna godzina. według informacji uzyskanej od Pan Jerzego Kolowcy - Dyrektora Szkoły, spowodowane jest to dużą liczbą oddziałów i małą ilością sal lekcyjnych Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 1 godzina. Polecono uwzględnić nieprawidłowości podczas układania nowego planu lekcji.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji i wydzielone są dla dziewcząt i chłopców. Wszystkich pomieszczeń jest 6. Dla dziewcząt przeznaczone są 3 pomieszczenia wyposażone w 6 kabin ustępowych i 8 umywalk. Dla chłopców przeznaczone są 3 pomieszczenia z 6 kabinami ustępowymi, 4 pisuarami i 8 umywalkami.

Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane, gdyż uczniowie odbywają lekcje w systemie dwuzmianowym. Dokonano pomiaru temperatury wody ciepłej w strumieniu przy 1 umywalce w 1 pomieszczeniu sanitarno-higienicznym, która wynosi 39,5°C. Pomieszczenia posiadają ściany do wys. 2 m. wyłożone glazurą a podłogi terakotą. Powierzchnie ścian i podłóg gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości i prowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Ponad glazurą ściany i sufity malowane farbą zmywalną, bez ubytków.

Warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów zapewnione są w sposób następujący: zapewniona jest ciepła i zimna woda we wszystkich punktach wodnych, zapewnione jest mydło w płynie w podajnikach, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Zapas środków czystościowych, dezynfekcyjnych i środków do utrzymania higieny osobistej zapewniony.

Pomieszczenia porządkowe – 2 pomieszczenia (na parterze 1 i na pierwszym piętrze 1). W pomieszczeniach ściany i sufit malowane farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii olejnej, podłoga wyłożona terakotą. Powierzchnie ścian sufitu i podłogi gładkie, bez pęknięć i ubytków, łatwe do utrzymania w czystości. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się zlewy do celów gospodarczych. Sprzęt do sprzątania wydzielony do sprzątania pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń do nauki. Sprzęt oznakowany i przechowywany na wieszakach. Pomieszczenia porządkowe zamknięte, niedostępne dla uczniów. Do dezynfekcji stosowany jest Domestos do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, Cilit mleczko, Palemka do dezynfekcji i czyszczenia urządzeń sanitarnych, Ajaxpłyn, mleczko i proszek, mleczko CIF, do mycia i czyszczenia. Wszystkie środki mieszczą się w terminie przydatności.

Świetlica – pomieszczenie o powierzchni 86 m², z którego korzysta 160 uczniów. Pomieszczenie wyposażone są w stoliki i krzesła świetlicowe, ponadto w pomieszczeniach znajdują się szafy i półki na pomoce edukacyjne i gry planszowe. Pomieszczenie świetlicy posiada ściany i sufit gładkie, czyste, bez ubytków i pęknięć farby i tynku, omalowane farbą zmywalną z zaznaczeniem lamperii łatwowymywalnej czyste. Podłoga w świetlicy wyłożona parkietem w dobrym stanie sanitarno-technicznym, gładkim, bez ubytków, łatwym do utrzymania w czystości. W sali dodatkowo do prowadzenia zajęć ruchowych zapewniony jest dywan. Dywan czysty, bez wytarć i plam. Celem zmniejszenia zagęszczenia w pomieszczeniu w czasie maksymalnej liczby uczniów przebywających w świetlicy, organizowane są wyjścia grup uczniów z opiekunem do biblioteki, na boisko, do sali rekreacyjno-zastępczej lub na plac zabaw.

Ciągi komunikacyjne – ściany i sufity w ciągach komunikacyjnych czyste, malowane jasnymi farbami, łatwo zmywalnymi. Powierzchnie malarskie bez pęknięć i ubytków farby lub tynku. Na podłogach parkiet, bez ubytków, pęknięć, o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości.

Warunki do prowadzenia W-F-u – sala rekreacyjno-zastępcza ma powierzchnię 86 m². Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt i urządzenia, według informacji uzyskanej od Pan Jerzego Kolowcy - Dyrektora Szkoły, zakupione przed 1997 r. i nie posiadające certyfikatów. Punkty świetlne zabezpieczone przed stłuczeniem za pomocą metalowych osłon z prętów, okna zabezpieczone są przed rozbiciem za pomocą rozciągniętej, napiętej siatki, grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone przed możliwością doznania urazu przez uczniów za pomocą drewnianych osłon. W sali ściany i sufit malowane jasnymi, zmywalnymi farbami. Powierzchnie czyste, gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości. Podłoga w sali rekreacyjno-zastępczej wyłożona jest parkietem drewnianym. W dniu kontroli stwierdzono parkiet zniszczony, powycierany z lakieru, szorstki, trudny do utrzymania w czystości, ponadto stwierdzono liczne, rozległe szczeliny między klepkami, co utrudnia utrzymanie parkietu w czystości, może powodować gromadzenie się kurzu i brudu. Jak również może być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku podczas prowadzonych zajęć wychowania fizycznego z udziałem uczniów. Przy sali rekreacyjno-zastępczej brak jest zaplecza sanitarnego. Funkcjonują tylko dwie szatnie wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Szatnie wyposażone są w wieszaki przyściennie na odzież. Ściany i sufity w szatniach malowane farbą zmywalną bez ubytków, podłoga wyłożona parkietem o powierzchni gładkiej, łatwowymywalnej. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego są niewystarczające, ponieważ w okresie zimowym lekcje W-F-u odbywają się na korytarzu.

Żywnienie – w szkole prowadzone jest żywienie w formie obiadów dwudaniowych dla 259 uczniów, śniadań, obiadów i podwieczorków dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Ze śniadania korzysta 22 dzieci, z obiadu korzysta 24 dzieci i z podwieczorku korzysta 21 dzieci. Posiłków dofinansowanych jest 10. Posiłki przygotowywane są na miejscu we własnej kuchni. Placówka wpisana do rejestru PIS pod Nr 459/0309/2007 i posiada decyzję zatwierdzającą z dnia 08.03.2007 r. nr ONS.HŻ.0-6323/17/07 dnia 17.06.2009 r.

Szatnia – zlokalizowana jest w podpiwniczeniu i jest wyposażona w boksy dla poszczególnych klas z drzwiami z metalowej siatki. W boksach zamontowane są wieszaki przyściennie oraz zapewnione są ławki drewniane do zmiany obuwia. W boksach szatni ściany malowane są farbami zmywalnymi z zaznaczeniem lamperii olejnej, sufity malowane farbą zmywalną. Powierzchnie ścian i sufitów gładkie, bez ubytków, łatwe do utrzymania w czystości. Podłogi wyłożone płytkami PCV. W dniu kontroli stwierdzono liczne ubytki płytek PCV oraz ubytki cementu w podłodze. Podłoga jest trudna do utrzymania w czystości i prowadzenia codziennych prac porządkowych a ubytki cementu mogą być niebezpieczne dla przebywających uczniów i mogą być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Apteczki I pomocy – w sekretariacie, na korytarzu, w pokoju nauczycielskim, wyposażone są prawidłowo w środki opatrunkowe z aktualnymi terminami przydatności, posiadają instrukcje udzielania I pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych z udzielania I pomocy.

W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak o zakazie słowny i graficzny. Pozostawiono materiały oświatowe: wszawica, toksokaroza, zasady prawidłowego odżywiania, wścieklizna, WZW typ A, tężec, borelioza z Lyme, choroby pasożytnicze, choroby z piaskownicy, owsik ludzki, bąblowica, kleszczowe zapalenie mózgu, użądlenia i ukąszenia, świerzby, toksoplazmoza,

salmonella, zasady prawidłowego mycia rąk, glistnica, jak zadbać o siebie podczas wakacji, jak zapobiegać przeziębieniom i grypie, żółta gorączka, wymagania dotyczące wyposażenia placówek oświatowych w meble szkolne i urządzenia rekreacyjno-sportowe, bezpieczna żywność, gorączka Denga, dur brzuszny, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas egzotycznej podróży, zasady bezpieczeństwa podczas upałów, wymagania higieniczne dotyczące wyposażenia pracowni komputerowych w placówkach oświatowych.– do wykorzystania podczas prowadzenia lekcji, na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami oraz do wglądu dla rodziców (gazetka).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- Podłogi w szatni wyłożone płytkami PCV. W dniu kontroli stwierdzono liczne ubytki płytek PCV oraz ubytki cementu w podłodze. Podłoga jest trudna do utrzymania w czystości i prowadzenia codziennych prac porządkowych a liczne ubytki płytek i ubytki cementu mogą być niebezpieczne dla przebywających uczniów i mogą być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku z udziałem uczniów.

- Podłoga w sali rekreacyjno-zastępczej wyłożona jest parkietem drewnianym. W dniu kontroli stwierdzono parkiet zniszczony, powycierany z lakieru, trudny do utrzymania w czystości, ponadto stwierdzono liczne rozległe szczeliny między klepkami, co utrudnia utrzymanie parkietu w czystości, może powodować gromadzenie się kurzu i brudu jak również może być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku podczas prowadzonych zajęć wychowania fizycznego z udziałem uczniów.

- W dniu kontroli stwierdzono schody wejściowe do budynku zniszczone, niebezpieczne dla wchodzących uczniów i osób dorosłych. Schody wyłożone są płytami lastriko, które pod wpływem działania czynników zewnętrznych np. pod wpływem nasiąkania wodą przez długi okres czasu uległy degradacji czyli kruszeniu i pękaniu. Stwierdzono liczne, rozległe ubytki i pęknięcia lastriko oraz cementu w stopnia schodów i w murkach zabezpieczających biegi schodów, na których zamontowane są balustrady z poręczami. Balustrady i poręcze wykonane są z drewna, w których stwierdzono liczne ubytki i pęknięcia. Balustrady nie są niestabilne i ruchome, niebezpieczne dla uczniów, gdyż mogą być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku z udziałem uczniów.

co jest niezgodne z:

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

- ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy

słownie: Nie dotyczy

(nr mandatu karnego): Nie dotyczy

(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**: Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
Nie dotyczy

DYREKTOR

Jerzy Kolowca
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
tel. (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16

Starszy Instruktor Higieny

Małgorzata Wizor

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 12.06.2018 r.

DYREKTOR

Jerzy Kolowca
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9
tel. (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16
(1)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:**

Ocena stanu sanitarnego szkoły nr F/HDM/04,
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

