

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
tel. 081 532 97 05

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.26.2023.MHG

Lublin, 19.04.2023r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.18.2023 i Karolinę Jargiello Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.22.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr K.057.4.334.2023 z dnia 18.03.2023r.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin
tel. 81 746 14 07, fax 81 746 14 07 wew.111, e-mail: poczta@sps26.lublin.eu
Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin,
tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin
tel. 81 443 43 31, fax – brak, e-mail: poczta@sps26.lublin.eu – placówka oświatowa
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail:
oswiata@lublin.eu

ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin tel. 81 746 14 07, fax. 81 746 14 07 wew.111, e-mail:
poczta@sps26.lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946-257-58-11 REGON -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Alicja Dudak – dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan Piotr Mochol – wicedyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 18.04.2023r. godz. 11¹⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *Nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej*
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 19.04.2023r. godz. 14³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 4 godziny
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, higieny procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
 - komputer PN SB-RIW-ZE/0117,
 - drukarka PN SB-RIL-DR/0084,
 - dalmierz laserowy PP/W/K/10-01/HDM – świadectwo wzorcowania nr 4254.1-M11-4180-1739.ZM1/13/13,
 - termometr PP/W/S/K/03-10/HDM – świadectwo wzorcowania nr 719/268/LA/T/2015,
 - termometr PP/W/S/K/03-12/HDM – świadectwo wzorcowania nr 2125/AT/21,
 - przymiar PP/W/K/01-13/HDM – świadectwo wzorcowania nr 4838/AM/22.
 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów*
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiar temperatury powietrza pomieszczeń,
 - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu,
 - pomiar wysokości pomieszczeń usytuowanych na kondygnacji zagłębionej w stosunku do terenu przy budynku,
 - pomiar powierzchni pracowni usytuowanych na kondygnacji zagłębionej w stosunku do terenu przy budynku,
 - pomiar powierzchni okien w pomieszczeniach pracowni usytuowanych na kondygnacji zagłębionej w stosunku do terenu przy budynku,
 - pomiar odległości między stanowiskami komputerowymi,
 - pomiar wymiarów lusterek szklanych w pracowniach na kondygnacji podpiwniczenia.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Protokół nr 4473 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 23.06.2022r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Piotra Kosiora nr upr. 17628 ze Spółdzielni Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
 - Sprawozdanie z badań Środowiska Pracy Nr 686/PS/02/17 z dnia 04.01.2017r. sporządzone przez oddział Badań Środowiska Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin. Zgodnie z przedstawionym Protokołem w pomieszczeniach sal Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 18, Nr 19 natężenie oświetlenia nie spełnia wymagań normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach. Pomiary dotyczą budynku przy ul. Szkolnej 12. W pozostałych pomieszczeniach objętych pomiarami oświetlenie zgodne z PN-EN 12464-1:2012.
 - Protokół z badania natężenia oświetlenia stanowiska pracy Nr 1/2017 z dnia 21.09.2017r. sporządzony przez pracownika firmy Elektrogram 20-246 Lublin, ul. Niepodległości 3/50. Na podstawie wykonanych

pomiarów uwzględniając wymagania normy PN-EN 12464:2012 stwierdzono: oświetlenie prawidłowe (dotyczy pomieszczeń sal Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 18, Nr 19).

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
- plan zajęć lekcyjnych
- rzuty techniczne obiektu.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: *Nie dotyczy*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: F/HDM/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20 – 016 Lublin. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie funkcjonuje w 3 budynkach: ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin, ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin oraz ul. Kurantowa 5, 20-836 Lublin, gdzie mieści się Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera (kl. I-III).

Przedmiotem kontroli jest budynek przy ul. Krochmalna 29, 20-401 w Lublinie.

Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Do 21 oddziałów funkcjonujących w budynku placówki przy ul. Krochmalnej 29 uczęszcza 91 uczniów, w tym 27 dziewcząt i 64 chłopców. W budynku przy ul. Krochmalnej uczą się klasy od IV do VIII. Zajęcia odbywają się w godzinach od 7.30 do 16.00 w systemie jednonmianowym. Placówka zapewnia 8 przerw międzylekcyjnych, w tym 3 przerwy 10-minutowe i 5 przerw 15 minutowych. Nie ma uczniów - obywateli Ukrainy. Liczba uczniów w oddziałach jest zróżnicowana w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, w oddziałach z niepełnosprawnością umiarkowaną sprzężoną do 4 uczniów, z autyzmem do 4 uczniów, z niepełnosprawnością umiarkowaną bez sprzężeń do 8 uczniów, z niepełnosprawnością lekką jest maksymalnie 9 uczniów. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w grupach 1 – 4 osobowych.

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 zatrudnionych jest łącznie 228 osób, w tym 175 osób personelu pedagogicznego i 53 osoby personelu administracyjno-gospodarczego. W budynku przy ul. Krochmalnej pracuje 64 nauczycieli i 12 osób administracji i obsługi.

Podczas kontroli poddano ocenie dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników placówki wskazanych jako osoby mające bezpośredni kontakt z uczniami w budynku przy ul. Krochmalnej 29. Nie przedstawiono dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników:

- 1) Pani Małgorzaty Goral – nauczyciela,
- 2) Pani Agnieszki Kwiecień-Jasiny – pomocy nauczyciela,
- 3) Pana Wojciecha Salawy – nauczyciela,
- 4) Pana Dariusza Banula – nauczyciela,
- 5) Pani Małgorzaty Synowiec- nauczyciela,
- 6) Pana Karola Tylca – nauczyciela,
- 7) Pani Edyty Wielanowskiej-Grabarz – nauczyciela.

Pozostałe osoby posiadają aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 korzysta z budynku budowanego na cele szkoły, oddanego do użytku w 1961, murowanego, czterokondygnacyjnego, usytuowanego przy ul. Krochmalnej 29 w Lublinie na posesji własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie posesji kompletne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dojść i dojazdów utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Teren wokół budynku uporządkowany, odpady, a w szczególności odchody zwierzęce usunięto z terenu wokół budynku. Na posesji zlokalizowano plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej.

Budynek szkoły podłączony do miejskiej sieci wodnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Zgodnie z orzeczeniem o jakości wody wydanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HK.9022.5.260.2023.MS z dnia 05.04.2023r. woda w punkcie zgodności – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie spełnia wymagania w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych. Ciepła woda z sieci miejskiej. Dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody przy 2 umywalkach w 2 pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów – uzyskano 46,2°C i 46,5°C. W pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów niepełnosprawnych przy umywalkach nie zapewniono bezpiecznej temperatury wody ciepłej z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C w celu ochrony przed poparzeniem.

W pomieszczeniach dydaktycznych przeznaczonych na zbiorowy pobyt osób niepełnosprawnych na kondygnacji podpiwniczenia: 30 i nr 30A, na parterze: nr D, nr 5, nr 9, nr 9a, na I piętrze: nr 14, nr 15, nr 16, nr 18, nr 19, nr 20 na grzejnikach centralnego ogrzewania brak jest osłon zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym i możliwością doznania urazu przez uczniów. W pozostałych pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt uczniów grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono osłonami. Wentylacja w budynku grawitacyjna z wyłączeniem sali nr D i sali nr 9a na parterze budynku, w których brak jest jakiegokolwiek wentylacji. Pomieszczenia sal dydaktycznych posiadają oświetlenie dzienne, we wszystkich pomieszczeniach oświetlenie elektryczne – punkty oświetleniowe czynne, zaopatrzone w osłony. Wysokość pomieszczeń ok. 3m.

Na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 wydzielono 12 sal lekcyjnych (w tym salę komputerową), pracownię gospodarstwa domowego nr 30, pracownię garncarską nr 30A, szatnię, salę gimnastyczną z przyległymi przebieralniami, pomieszczenia higienicznosanitarne na kondygnacjach parteru i I piętra, świetlicę, salę rehabilitacji nr 9, gabinet pedagoga, bibliotekę z czytelnią. Szkoła korzysta z pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji podpiwniczenia, parteru oraz I piętra. Kondygnacje skomunikowane 2 wewnętrznymi klatkami schodowymi, uczniowie Szkoły Podstawowej korzystają z głównej klatki schodowej od frontu budynku.

Z pomieszczeń w budynku przy ul. Krochmalnej 29 korzysta również VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie. Liceum korzysta z szatni w podpiwniczeniu budynku, pokoju nauczycielskiego wspólnego ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie i gabinetu na I piętrze budynku oraz pomieszczeń dydaktycznych i higienicznosanitarnych na kondygnacji II piętra. Uczniowie liceum przemieszczają się między kondygnacjami wydzieloną klatką schodową.

Szatnia zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku na kondygnacji częściowo zagłębionej. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie. Podłogi wyłożone lastryko w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Dla szkoły podstawowej wydzielono 6 boksów z siatki metalowej, wyposażonych w wieszaki na odzież wierzchnią w liczbie dostosowanej do liczby uczniów. W korytarzu ustawiono ławki do zmiany obuwia.

Ciągi komunikacyjne. Ściany na korytarzach malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków. Na podłogach lastryko i terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Na klatkach schodowych stopnie schodów pokryte lastryko, równe, nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów za pomocą metalowych galek zamontowanych na poręczach. Wolne przestrzenie powyżej poręczy zabezpieczone dodatkowymi balustradami. Na korytarzu przy szatni ustawiono indywidualne szafki metalowe, przeznaczone do przechowywania podręczników oraz pomocy dydaktycznych uczniów. Na klatce schodowej na kondygnacji podpiwniczenia przy magazynku na pomoce dydaktyczne ściany z rozległymi ubytkami farby, odsłoniętym tynkiem i cegłami, łuszczącą się i odpadającą płatami farbą. W części korytarza bezpośrednio przy magazynku w sąsiedztwie szatni dla uczniów wyczuwalna stęchlizna oraz zapach mogący wskazywać na zagrzybienie.

Salę lekcyjne. Ściany w salach malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnych, gładkie. Podłogi pokryte parkietem drewnianym lub terakotą. W sali lekcyjnej nr 5 na parterze parkiet z rozległym ubytkiem klepek, uzupełnionym kruszącym się, zniszczonym wypełnieniem z pianki montażowej. W salach lekcyjnych nr 18 i nr 20 na I piętrze parkiet drewniany zniszczony, ze szczelinami i ubytkami oraz rozległymi powierzchniami wytartymi z lakieru, chłonnymi i trudnymi do utrzymania w czystości. W pozostałych salach pokrycia podłóg w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Sale wyposażone są stoliki, krzesła, tablice, regały i szafki na pomoce dydaktyczne, siedziska tapicerowane materiałem zmywalnym, tablice interaktywne. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W oknach zamontowane są rolety lub wertykale i firanki, które zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Zgodnie z informacjami uzyskanymi

podczas kontroli od Pana Piotra Mochola – wicedyrektora stoliki i krzesła w salach posiadają w 100% certyfikaty bezpieczeństwa. Meble spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.

Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników w wyznaczonych półkach w regałach w klasach oraz w indywidualnych szafkach metalowych ustawionych na korytarzu przy szatni.

Z uwagi na specyfikę placówki odstąpiono od oceny dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii dla uczniów.

Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury pomieszczeń, pomiar wskazał 21°C.

Pracownia komputerowa. Zorganizowano jedną pracownię komputerową w sali nr 14 na I piętrze. Pracownia wyposażona jest w 6 stanowisk komputerowych z monitorami LCD, dodatkowo stanowiska komputerowe przeznaczone dla nauczyciela, stoły i krzesła. Stanowiska komputerowe ustawione w rzędach, odległość między uczniem, a tyłem sąsiedniego monitora zachowana. W pomieszczeniu pracowni komputerowej brak ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem na stanowiskach pracy uczniów i nauczyciela. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej gładkie. Na podłodze parkiet drewniany w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Regulamin BHP znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W pracowni komputerowej na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Piotra Mochola – wicedyrektora w oddziałach, które korzystają z budynku przy ul. Krochmalnej nie są prowadzone zajęcia z przedmiotu chemia.

Na kondygnacji podpiwniczenia usytuowanej poniżej terenu przy budynku stwierdzono użytkowanie 2 sal dydaktycznych tj. pracowni gospodarstwa domowego nr 30 oraz pracowni garncarstwa nr 30A.

Pracownia gospodarstwa domowego nr 30. Pomieszczenie o wysokości 3,12m jest zagłębione w stosunku do terenu urządzonego przy budynku. Powierzchnia sali wynosi 28,67m². Wentylacja grawitacyjna zapewniona. W pomieszczeniu znajdują się 2 otwory okienne z 2 szybami o wymiarach 56 cm x 124 cm. Okna usytuowane w studzienkach poniżej terenu przy budynku, zabezpieczonych od góry kratami ochronnymi. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 1:10. Brak pomiarów natężenia oświetlenia dla sali. W pracowni realizowane są zajęcia z gospodarstwa domowego w grupach liczących maksymalnie 6 uczniów. Pracownia jest wyposażona w szafki podblatowe w zabudowie, stoły, krzesła, regały, kuchenkę gazową, lodówkę, żelazka, deski do prasowania, czajniki elektryczne, odkurzacz. Ściany malowane farbą zmywalną i pokryte tapetą, gładkie. Podłoga pokryta parkietem z rozległymi powierzchniami pozbawionymi powłoki lakieru, trudnymi do utrzymania w czystości. Na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Na ścianie lustro szklane o wymiarach 90 cm x 160 cm. Podczas kontroli nie okazano dokumentu potwierdzającego, że w lustrze zastosowano szkło bezpieczne.

Pracownia garncarstwa nr 30A. Pomieszczenie o wysokości 3,12m jest zagłębione w stosunku do terenu urządzonego przy budynku. Powierzchnia sali wynosi 28,28m². Wentylacja grawitacyjna zapewniona. W pomieszczeniu znajdują się 4 otwory okienne z 2 szybami o wymiarach 56 cm x 124 cm. Okna usytuowane w studzienkach poniżej terenu przy budynku, zabezpieczonych od góry kratami ochronnymi. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 1:5. Brak pomiarów natężenia oświetlenia dla sali. Pracownia garncarstwa (dla grup maksymalnie 6-osobowych) wyposażona jest w stoły, krzesła, półki, regały, koła garncarskie z napędem, zlew dwukomorowy z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Ściany malowane farbą zmywalną. Podłoga pokryta parkietem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Na ścianie lustro szklane o wymiarach 160 cm x 160 cm. Podczas kontroli nie okazano dokumentu potwierdzającego, że w lustrze zastosowano szkło bezpieczne.

W okazanym podczas kontroli Rzucie Piwnic z Inwentaryzacji Budowlanej Budynku Szkoły nr 17 w Lublinie wykonanej przez mgr inż. M. Janik z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego ul Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-950 Lublin (brak daty sporządzenia) pomieszczenia obecnych pracowni nr 30 i nr 30a są zaznaczone jako jedno pomieszczenie o powierzchni 59,1m² i opisane jako warsztat.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Piotra Mochola – wicedyrektora sale dydaktyczne nr 30 i nr 30A na kondygnacji piwnic zostały włączone do użytkowania jako pracownie od 01.09.2021r. z uwagi na zwiększoną liczbę oddziałów szkolnych. Zajęcia gospodarstwa domowego odbywają się w wymiarze 30 godzin tygodniowo, natomiast zajęcia z garncarstwa w wymiarze 22 godzin tygodniowo. Zlew

dwukomorowy zainstalowany przy punkcie wodnym z ciepłą i zimną wodą w pracowni garncarskiej jest wykorzystywany na potrzeby obu pracowni tj. gospodarstwa domowego i garncarskiej z zachowaniem odstępu czasowego.

Dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 21 oddziałach. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest nie większa niż 2 godziny. Natomiast różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 2 godzin z uwagi na konieczność uwzględnienia zajęć wychowania fizycznego na pływalni AQUA Lublin oraz zajęcia rewalidacyjne realizowane z podziałem na grupy.

Gabinet pedagoga/ psychologa. Pomieszczenie przeznaczone do pracy indywidualnej lub konsultacji z rodzicami. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie. Podłoga pokryta parkietem zniszczonym, z rozległą powierzchnią pozbawioną powłoki lakieru, chłonna, trudną do utrzymania w czystości. Pomieszczenie wyposażone w stoliki, krzesła, regały, szafy.

Świetlica. W placówce wydzielono jedno pomieszczenie świetlicowe w sali nr 6 na parterze o powierzchni ok. 54m². Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie. Podłoga pokryta parkietem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Świetlica funkcjonuje w godzinach 6.30-17.00. Do świetlicy zapisanych jest łącznie 91 uczniów. Świetlica wyposażona w pianino, siedziska pokryte materiałem zmywalnym skóropodobnym, tablicę interaktywną, projektor podłogi interaktywnej, stoliki, krzesła, regały, szafki, biurko, tablicę, regał na plecaki. Wyposażenie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. Maksymalna liczba uczniów przebywających w świetlicy wynosi 25 dzieci.

Biblioteka z czytelnia. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie. Podłoga pokryta parkietem drewnianym, lakierowanym w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie wyposażone w regały na książki, biurko, stoliki, krzesła.

Pomieszczenia higienicznosanitarne. W budynku dla uczniów na kondygnacjach parteru i I piętra wydzielono łącznie 4 pomieszczenia sanitarne, w tym 2 dla dziewcząt i 2 dla chłopców, Pomieszczenia dla dziewcząt są wyposażone łącznie w 6 umywalek i 5 misek ustępowych w kabinach, pomieszczenia dla chłopców wyposażono w 9 umywalek i 6 misek w kabinach ustępowych. Ściany w pomieszczeniach są do wysokości ok. 2 m wyłożone glazurą, powyżej powłoki malarskie gładkie. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę. Do utrzymania higieny osobistej zapewnione jest mydło w płynie w podajnikach, ręczniki papierowe jednorazowego użytku w zasobnikach i suszarki elektryczne oraz papier toaletowy. Pomieszczenia z oknami umożliwiającymi wietrzenie pomieszczeń. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Placówka korzysta z sali gimnastycznej, sali rehabilitacyjnej nr 9, boiska oraz placu zabaw. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również na korytarzach – w łączniku prowadzącym do sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia z tenisa stołowego. Sprzęt sportowy przechowywany w wydzielonym magazynku przy sali gimnastycznej.

Sala gimnastyczna. Sala o powierzchni 243,1m². Ściany w sali malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie. Na podłodze sali gimnastycznej parkiet drewniany, lakierowany z licznymi szczelinami, ubytkami oraz rozległymi powierzchniami pozbawionymi powłoki lakieru, chłonnymi, trudnymi do utrzymania w czystości. Szyby w oknach wykonane z pleksi, punkty oświetleniowe osłonięte kloszami z siatki. Sala wyposażona w drabinki przyścienne, ławeczki gimnastyczne, kosze, skrzynie, materace. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Piotra Mochola – wicedyrektora materace i 4 ławeczki gimnastyczne zostały zakupione w 2022r., posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, pozostały sprzęt sportowy na sali gimnastycznej nie posiada certyfikatów, został zakupiony przed 1997r. Wyposażenie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. Grzejniki osłonięte drabinkami przyściennymi.

Przy sali gimnastycznej zapewniono dwie przebieralnie, wydzielone dla dziewcząt i chłopców. Przy przebieralni znajdują się zamknięte, wyłączone na stałe z użytkowania ustępy. Ściany w przebieralniach malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie. Podłogi wyłożone lastryko w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia wyposażone w ławeczki z wieszakami.

Sala rehabilitacyjna nr 9. Ściany malowane farbą zmywalną, gładkie. Podłoga wyłożona terakotą oraz wykładziną sportową typu puzzle o powierzchni zmywalnej. Sala jest wyposażona w siedziska pokryte materiałem zmywalnym, szafki, ławeczki gimnastyczne, piłki, drabinki. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym, zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Piotra Mochola – wicedyrektora w 100% posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Na grzejnikach centralnego ogrzewania brak

jest osłon zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym i możliwością doznania urazu przez uczniów.

Plac zabaw bez piaskownicy jest wyposażony w zestawy zabawowe, bujaki, karuzelę, ławkę, huśtawki, tablicę regulaminu. Urządzenia na placu zabaw w dniu kontroli w dobrym stanie technicznym, powierzchnie drewniane gładkie, bez ubytków drewna i farby. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Piotra Mochola – wicedyrektora wyposażenia placu zabaw w 100% posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Urządzenia zamontowane na stałe do podłoża.

Boisko o nawierzchni syntetycznej wyposażone jest w kosze, słupki oraz bramki. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Piotra Mochola – wicedyrektora wyposażenie boiska w 100% posiada certyfikaty bezpieczeństwa. Wyposażenie boiska w dobrym stanie sanitarno-technicznym, powierzchnie urządzeń gładkie, bez śladów korozji, urządzenia zamontowane na stałe do podłoża. W dniu kontroli nawierzchnia boiska z licznymi i rozległymi ubytkami nawierzchni, nierówna, stwarzająca ryzyko potknięcia się i doznania urazu przez ucznia. Ogrodzenie boiska wykonane z siatki metalowej, dolna część ogrodzenia uniesiona do góry, uszkodzona, niekompletna, odstające i niezabezpieczone ostre druty ogrodzenia stwarzają ryzyko doznania urazu przez uczniów.

Magazynek porządkowy. Sprzęt i środki czystościowe przechowywane w zamkniętym, wydzielonym pomieszczeniu w podpiwniczeniu wyposażonym w umywalkę oraz szafki. Ściany malowane farbą zmywalną, na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Do utrzymania czystości użytkowane są środki: Sanisol do toalet, Domestos, Luna Floor, Cif, Gloss Protect Sprzęt typu szczotki, mopy przechowywane w sposób umożliwiający skuteczne suszenie, na wieszakach. Sprzęt do sprzątnięcia wydzielony i oznakowany, do poszczególnych rodzajów pomieszczeń. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy ważności. Zapewniony zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych.

Magazynek. Magazynek zorganizowany w 2 pomieszczeniach na kondygnacji podpiwniczenia o wysokości 4,58m. Nawiew świeżego powietrza zapewniony przez nawiewniki w oknach, wywiew powietrza poprzez otwór w ścianie na korytarz. Ściany malowane farbami emulsyjnymi z rozległymi pożółkłymi zaciekami i śladami mogącymi wskazywać na zgrzybienie. Podłoga pokryta terakotą z cokołami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu wyraźnie wyczuwalny jest zapach stęchlizny mogący wskazywać na zagrzybienie. W pomieszczeniach przechowywane są meble, pomoce dydaktyczne, rekwizyty, ozdoby świąteczne.

Żywnienie. Szkoła prowadzi żywienie w formie obiadów dwudaniowych z kompotem. Z posiłków korzysta 65 uczniów, brak posiłków dofinansowanych. Posiłki przygotowywane we własnej kuchni, spożywane w stołówce szkolnej. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem nr 21760/0309 z dnia 02.04.2008r. Stołówka wyposażona w krzesła i stoliki o blatach łatwo zmywalnych. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, podłoga pokryta terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Placówka zapewnia uczniom wodę lub herbatę w dzbankach.

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka szkolna, zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Szkolnej TERMED s.c. Lublin ul. Staszica 22. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 12.30. Gabinet jest wyposażony w umywalkę z punktem wodnym z ciepłą i zimną wodą, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, parawan, szafki, szafy na dokumentację medyczną, wagę elektroniczną, lampę UV. Ściany malowane z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, przy umywalce fartuch z glazury. Podłoga pokryta parkietem w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki do mycia i dezynfekcji są zapewniane przez pielęgniarkę, w dniu kontroli gabinet wyposażony w preparaty: Medisept Velox Spray oraz Chemisept Vir+ z aktualnymi terminami ważności. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno - technicznym.

Opieka stomatologiczna. Gabinet stomatologiczny prowadzony przez NZOZ Lekarze Specjaliści ul. Odlewnicza 3, 20-219 Lublin funkcjonuje w budynku przy ul. Bronowickiej 21, jest czynny raz w tygodniu. Zapewniono **apteczki** pierwszej pomocy wyposażone w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności i instrukcje udzielania pierwszej pomocy w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego i gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Profilaktyka wszawicy. Placówka nie prowadzi profilaktycznych przeglądów czystości skóry głowy, pielęgniarka szkolna podejmuje działania interwencyjne w przypadku zgłoszenia wystąpienia podejrzenia pedikulozy. Pielęgniarka prowadzi profilaktyczne zajęcia edukacyjne z uczniami.

Nieczystości stałe usuwane do plastikowych kontenerów o pojemności 1100l. zamykanych, wolnostojących, zamykanych, ustawionych na nawierzchni utwardzonej. Odległość miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku wynosi ponad 10 m. Nieczystości stałe zabierane są na postawie Umowy nr P-32/B zawartej w dniu 28.12.2021r. z PreZero Recycling Wschód Sp. z o.o. 20-479 Lublin ul. Ciepłownicza 6. Odbiór nieczystości zgodnie z przedstawioną umową odbywa się jeden raz w tygodniu. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.

Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, wywieszono znak graficzny i słowny.

W dniu kontroli wszystkie oceniane pomieszczenia i otoczenie placówki utrzymane w bieżącej czystości i porządku.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
- a) Nie przedstawiono dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających bezpośredni kontakt z uczniami:
 - 1) Pani Małgorzaty Goral – nauczyciela,
 - 2) Pani Agnieszki Kwiecień-Jasiny – pomocy nauczyciela,
 - 3) Pana Wojciecha Salawy – nauczyciela,
 - 4) Pana Dariusza Banula – nauczyciela,
 - 5) Pani Małgorzaty Synowiec- nauczyciela,
 - 6) Pana Karola Tylca – nauczyciela,
 - 7) Pani Edyty Wielanowskiej-Grabarz – nauczyciela.
 - b) W pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów niepełnosprawnych przy umywalkach nie zapewniono bezpiecznej temperatury wody ciepłej z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C w celu ochrony przed poparzeniem.
 - c) W pomieszczeniach dydaktycznych przeznaczonych na zbiorowy pobyt osób niepełnosprawnych na kondygnacji podpiwniczenia: 30 i nr 30A, na parterze: nr D, nr 5, nr 9, nr 9a, na I piętrze: pracowni komputerowej nr 14, nr 15, nr 16, nr 18, nr 19, nr 20, sali rehabilitacyjnej nr 9, na grzejnikach centralnego ogrzewania brak jest osłon zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym i możliwością doznania urazu przez uczniów.
 - d) W sali nr D i sali nr 9a na parterze budynku brak jest jakiegokolwiek wentylacji.
 - e) Na klatce schodowej na kondygnacji podpiwniczenia przy magazynku na meble i pomoce dydaktyczne w sąsiedztwie szatni dla uczniów ściany z rozległymi ubytkami farby, odsłoniętym tynkiem i cegłami, łuszczącą się i odpadającą płatami farbą. W części korytarza bezpośrednio przy magazynku wyczuwalna stęchlizna oraz zapach mogący wskazywać na zagrzybienie.
 - f) Ściany w magazynku w podpiwniczeniu budynku z rozległymi pożółkłymi zaciekami i śladami mogącymi wskazywać na zgrzybienie. W pomieszczeniu wyraźnie wyczuwalny jest zapach stęchlizny mogący wskazywać na zagrzybienie.
 - g) W sali lekcyjnej nr 5 na parterze parkiet z rozległym ubytkiem klepek, uzupełnionym kruszącym się, zniszczonym wypełnieniem z pianki montażowej. W salach lekcyjnych nr 18 i nr 20 na I piętrze parkiet drewniany zniszczony, ze szczelinami i ubytkami oraz rozległymi powierzchniami wytartymi z lakieru, chłonnymi i trudnymi do utrzymania w czystości.
 - h) Na podłodze sali gimnastycznej parkiet drewniany, lakierowany z licznymi szczelinami, ubytkami oraz rozległymi powierzchniami pozbawionymi powłoki lakieru, chłonnymi, trudnymi do utrzymania w czystości.
 - i) Podłoga w gabinecie pedagoga i psychologa pokryta parkietem zniszczonym, z rozległą powierzchnią pozbawioną powłoki lakieru, chłonna, trudna do utrzymania w czystości.
 - j) W pracowni gospodarstwa domowego nr 30 podłoga pokryta parkietem z rozległymi powierzchniami pozbawionymi powłoki lakieru, trudnymi do utrzymania w czystości.
 - k) W pomieszczeniu pracowni komputerowej nr 14 brak ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem na stanowiskach pracy uczniów i nauczyciela.
 - l) Nawierzchnia boiska z licznymi i rozległymi ubytkami nawierzchni, nierówna, stwarzająca ryzyko potknięcia się i doznania urazu przez ucznia.

- m) Ogrodzenie boiska wykonane z siatki metalowej, dolna część ogrodzenia uniesiona do góry, uszkodzona, niekompletna, odstające i niezabezpieczone ostre druty ogrodzenia stwarzają ryzyko doznania urazu przez uczniów.
Na kondygnacji podpiwniczenia usytuowanej poniżej terenu przy budynku stwierdzono użytkowanie 2 sal dydaktycznych tj. pracowni gospodarstwa domowego nr 30 oraz pracowni garncarstwa nr 30A.
- n) Pracownia gospodarstwa domowego nr 30 o wysokości 3,12m jest zagłębione w stosunku do terenu urządzonego przy budynku. Powierzchnia sali wynosi 28,67m². W pomieszczeniu znajdują się 2 otwory okienne z 2 szybami o wymiarach 56 cm x 124 cm. Okna usytuowane w studzienkach poniżej terenu przy budynku, zabezpieczonych od góry kratami ochronnymi. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 1:10. Brak pomiarów natężenia oświetlenia dla sali.
- o) Pracownia garncarstwa nr 30A o wysokości 3,12m jest zagłębione w stosunku do terenu urządzonego przy budynku. Powierzchnia sali wynosi 28,28m². W pomieszczeniu znajdują się 4 otwory okienne z 2 szybami o wymiarach 56 cm x 124 cm. Okna usytuowane w studzienkach poniżej terenu przy budynku, zabezpieczonych od góry kratami ochronnymi. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 1:5. Brak pomiarów natężenia oświetlenia dla sali.
- p) Podczas kontroli nie okazano dokumentu potwierdzającego, że w lustrach w pracowniach gospodarstwa domowego nr 30 i garncarstwa nr 30A zastosowano szkło bezpieczne.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie:

- ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022r., poz. 1657),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r, poz. 1604),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*
(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR

mgr inż. Piotr R. Mochoł

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent

mgr Magdalena Helińska - Gurba

Starszy Asystent

mgr Karolina Jargieło

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 19.04.2023r.

WICEDYREKTOR

mgr inż. Piotr R. Mochoł

szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
im. Janusza Korczaka
20-301 Lublin, ul. Bronowicka 21
tel. 81 746-14-07

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04,
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przeniesienia danych osobowych,

- c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
 - 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

Three handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is a large, stylized 'S' shape. The second is a more complex, angular signature. The third is a smaller, simpler signature.

