



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

wiadukt w ciągu jezdni lewej


1:200




RZUT Z GÓRY



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



WIDOK Z BOKU



INWESTOR				STADIUM	
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie				PW	
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin				DATA	
BUDOWA				10.2012	
Remont dwóch wiaduktów północnego i południowego w ciągu drogi krajowej nr 19, ul. Mieczysława Smorawskiego w Lublinie.				SKALA	
NAZWA RYSUNKU				1:200	
Przekrój podłużny - stan projektowany				NR RYS.	
Widok północny, jezdnia lewa (km 2+001,54):				04	
FUNKCJA				SPECJALNOŚĆ	
IMIE I NAZWISKO				PODPIS	
PROJEKTANT				MOSTOWA	
MAP/0084/PODM/04				MOSTOWA	
SPRAWDZAJĄCY				MOSTOWA	
mgr inż. Tomasz Gryś				MOSTOWA	
MAP/0085/PODM/06				MOSTOWA	
NIP: 678-157-51-40				REGON: 120281196	