

Lublin, dnia 09.11.2009

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego
20-022 Lublin
ul. Okopowa 11

**Protokół kontroli przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych
(do użytku służbowego)**

W dniu 09.11.2009 inspektor ds. przeciwpożarowych Urzędu
Miasta Lublin SKANOMIR WOLSKI przeprowadził kontrolę
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w DZIENNY DOM POMOCY
SPOKOCZNEJ W UL. WLUBLINIĘ W. MIECZYKA 16
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej - zakładu i adres)
podległej MOPR W WLUBLINIĘ W Gwoźdźca
(nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)
obecności mgr AGATA KOWALCZYK
(wpisać nazwisko i imię, stanowisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani/ Pan j.w.

W czasie kontroli stwierdzono co następuje:

Wyszczególnienie usterek, braków i niewłaściwości dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

ZAKRES KONTROLI:

- dokumentacja na rzecz ochrony przeciwpożarowej;
- wizja lokalna (fizyczne zabezpieczenie obiektu);

w celu weryfikacji zabudowy, Dzienne, Dom Pomocy
zajmuje parter (wspólna mieszkalnia),
pow. użytkowa 145 m², kubatura 400 m³
lewnych. Na terenie domu znajduje się
okna 93⁰ - 16⁰⁰ (kpracoobrotu i 26 paleniskowych)
Dwa: ewakuacyjne oznaczone żółtym.
2 P.N.
U właścicieli budynku podano:
- 1.1.137" ugracowania w 1989

- protokół z przeglądu paleniskowego
z punktu gazowego (gazownicy) - 11.05.2009
- protokół przeglądu instalacji
gazowej - 06.05.2009
- protokół kontroli przewodów łobinowych
11.04.2009
- protokół pomiarów instalacji elektrycznej
X - 2009

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole ~~wniesiono zastrzeżenia~~ - nie wniesiono zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w 3-ch egz. z których otrzymują:

1. 1 egz. jednostka kontrolowana
2. 1 egz. jednostka nadrzędna w
3. 1 egz. a/a

MOPR-WZBIM ul. Grodzka

Załącznik nr 1
Poleć
Opis
Załącznik nr 1

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

p.o. kierownika

Arata Kucielczyk

(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

(podpis osoby uczestniczącej w kontroli)