

.....
(pieczęć szkoły)

Lublin, 30.01.2023
(miejsowość i data)

GG.130.1.2023
(znak pisma)

Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły/placówki

na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) przeprowadzono w szkole/placówce kontrolę w dniu: 27.01.2023r.

Skład komisji dokonującej kontroli:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Tadeusz Bystryk
(imię i nazwisko) | wicedyrektor
(stanowisko) |
| 2. Jarosław Płachecki
(imię i nazwisko) | inspektor ds. BHP
(stanowisko) |
| 3. Piotr Król
(imię i nazwisko) | kierownik gospodarczy
(stanowisko) |
| 4. Sławomir Pytka
(imię i nazwisko) | konserwator
(stanowisko) |

Zakres kontroli:

1. Teren wokół budynku szkolnego:

1.1. Stan ogrodzenia terenu: ogrodzenie niekompletne w złym stanie.

1.2. Stan barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę):
barierki zabezpieczające w bardzo dobrym stanie.

- 1.3. Stan dróg dojazdowych i chodników: stan dróg i chodników prowadzących do budynku od ul. Bernardyńskiej dobry, na posesji ZSE bardzo dobry.
- 1.4. Sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek: otwory i studzienki kanalizacyjne zabezpieczone w sposób trwały.
- 1.5. Stan oświetlenia terenu: Oświetlenie prawidłowe z wyjątkiem terenu na nieużytkowanym terenie pełniącym kiedyś funkcję boiska szkolnego.
- 1.6. Stan boiska (nawierzchni, umocowanie koszy, bramek itp.): szkoła nie korzysta z boiska ze względu na bardzo zły stan nawierzchni i brak infrastruktury.
- 1.7. Stan rynien i urządzeń odgromowych: Rynny i urządzenia odgromowe w stanie bardzo dobrym.
- 1.8. Stan elewacji zewnętrznej budynku, okien, krat, drzwi wejściowych: elewacja budynku, okna, kraty i drzwi wejściowe w stanie bardzo dobrym.

2. Teren szkoły:

- 2.1. Stan wyjść ewakuacyjnych (drożność, dostępność kluczy, oznakowanie): wyjścia ewakuacyjne drożne, oznakowane w prawidłowy sposób, klucze dostępne na całodobowej portierni.
- 2.2. Stopień zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych uczniom/wychowankom (wejście na strych, do piwnicy, do schowków): pomieszczenia zamknięte na klucz.
- 2.3. Stan schodów:
 - a) (stopni) i balustrad: stopnie schodów gładkie zaokrąglone, w biegu prowadzącym przez północną klatkę schodową na najwyższą kondygnację schody nierównej szerokości. Schody na całej długości biegów klatek schodowych zabezpieczone taśmą antypoślizgową.
 - b) przestrzeni między biegami schodów: przestrzeń między biegami schodów zabezpieczona siatką.

c) oznakowanie zejść: oznakowanie zejść prawidłowe

2.4. Stan korytarzy:

a) nawierzchnia, równa z niewielkimi ubytkami

b) oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych: oznakowanie dróg ewakuacyjnych prawidłowe zgodnie z instrukcją przeciwpożarową

c) instrukcje bhp, gaśnice: instrukcje bhp zamieszczone we właściwych miejscach, gaśnice rozmieszczone zgodnie z instrukcją przeciwpożarową

d) oznakowanie głównych wyłączników: wyłączniki oznakowane w sposób prawidłowy.

2.5. Stan sal lekcyjnych:

a) Wyposażenie pracowni

- zabezpieczenie pomocy - substancji chemicznych, urządzeń i maszyn: na substancje chemiczne przeznaczona jest właściwie zabezpieczona szafka w której przechowywane są substancje chemiczne
- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy: apteczki wyposażone w sposób prawidłowy
- regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń i maszyn: regulaminy i instrukcje umieszczone we właściwych miejscach

b) Stan mebli szkolnych: meble szkolne w stanie dobrym.

c) Stan podłóg: podłogi w stanie bardzo dobrym

d) Stan okien, drzwi: okna i drzwi w stanie dobrym

e) Sposób zawieszenia tablic, gablot, pomocy dydaktycznych: tablice, gabloty i pomoce dydaktyczne zawieszane w sposób bezpieczny

f) Zamocowanie gniazd, wyłączników, półek, grzejników: gniazda, wyłączniki, półki i grzejniki zamocowane w sposób trwały.

g) Stan oświetlenia: oświetlenie prawidłowe

2.6. Stan sali gimnastycznej:

a) Stan podłóg: podłoga w stanie dostatecznym, widoczne niewielkie ubytki w podłodze wykonanej z paneli

b) Zamocowanie koszy, drabinek i innych urządzeń: drabinki zamontowane w sposób prawidłowy

c) Stan osłon oświetlenia: osłony oświetlenia zamocowane prawidłowo

d) Stan osłonięcia elementów wystających ze ścian: schody wchodzące w przestrzeń do ćwiczeń w sali gimnastycznej – nieosłonięte. W trakcie przystosowania do osłonięcia.

e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: apteczki wyposażone w sposób prawidłowy.

f) Oznaczenia drogi ewakuacyjnej, zasady korzystania z sali: drogi ewakuacyjne oznakowane prawidłowo, zasady korzystania z sali umieszczone w widocznym miejscu.

2.7. Stan pomieszczeń sanitarnych:

a) Stan posadzek: posadzki w stanie bardzo dobry

b) Stan kabin: kabiny w stanie bardzo dobrym

c) Stan umywalek, misek ustępowych (drożność): umywalki, miski ustępowe w stanie bardzo dobrym - drożne

d) Stan baterii (szczelność zaworów): baterie w stanie bardzo dobrym

e) Stan oświetlenia i ogrzewania: oświetlenie i ogrzewanie prawidłowe

2.8. Stan pokoju nauczycielskiego:

a) Ocena opisowa pomieszczeń: stan pokoju nauczycielskiego – bardzo dobry, pracownicy mają nieograniczony dostęp do wody pitnej i urządzenia do podgrzewania posiłków.

b) Stan apteczek pierwszej pomocy (wyposażenie): apteczki wyposażone w sposób prawidłowy

- c) Rozkład zajęć i grafik dyżurów w pokoju nauczycielskim: rozkład zajęć zgodny z zaleceniami, grafik dyżurów umieszczony w widocznym miejscu.

3. Inne spostrzeżenia: (brak)

.....
.....
.....

Podpisy osób dokonujących kontroli:

1.
2.
3.
4.

4) Uwagi dyrektora i działania podjęte w związku z koniecznością usunięcia uchybień:

.....
.....
.....
.....
.....

Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie w dniu 30.01.2023r.

Lublin, 30.01.2023
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis dyrektora)