

Lublin, 30.08.2018r.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SZKOŁY

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) przeprowadzono w dniu 31.08.2016 roku kontrolę po przerwie w działalności oświatowej szkoły związanej z przerwą wakacyjną.

Skład komisji dokonującej kontroli:

- |    |                       |                             |
|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Tadeusz Bystryk       | – wicedyrektor              |
|    | imię i nazwisko       | stanowisko                  |
| 2. | Jarosław Płachecki    | – inspektor ds. BHP         |
|    | imię i nazwisko       | stanowisko                  |
| 3. | Magdalena Bliźniewska | – Społeczny Inspektor Pracy |
|    | imię i nazwisko       | stanowisko                  |
| 4. | Sławomir Pytka        | - konserwator               |
|    | imię i nazwisko       | stanowisko                  |

### Zakres kontroli:

#### 1) Teren wokół budynku szkolnego:

##### a) stan ogrodzenia terenu

Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie.

##### b) stan barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę)

Barierki w bardzo dobrym stanie.

##### c) stan dróg dojazdowych i chodników

Chodnik prowadzący do wejścia do szatni ma w miarę równą nawierzchnię z niewielką ilością ubytków.

##### d) sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek

Otwory i studzienki kanalizacyjne zabezpieczone w sposób bezpieczny i trwałe.

##### e) stan oświetlenia terenu

Oświetlenie zewnętrzne – prawidłowe.

**f) stan boiska (nawierzchni, umocowanie koszy, bramek itp.)**

Boisko szkolne ze względów bezpieczeństwa – nawierzchnia niespełniająca wymogów – zostało wyłączone z użytkowania.

**g) stan rynien i urządzeń odgromowych**

Rynny i urządzenia odgromowe są w dobrym stanie.

**h) stan elewacji zewnętrznej budynku, okien, krat, drzwi wejściowych**

Gzymsy nad wyjściem z tunelu na dziedziniec szkolny, nad wyjściem z korytarza z niskiego parteru i elewacja nad wyjściem na boisko szkolne wykazują oznaki osłabienia. Stan okien, krat drzwi wejściowych bardzo dobry.

**i) dach budynku**

Dach w stanie dostatecznym.

**2) Teren szkoły:**

**a) stan wyjścia ewakuacyjnego (drożność, dostępność kluczy, oznakowanie)**

Wyjścia ewakuacyjne drożne, oznakowane w prawidłowy sposób. Klucze do wyjść ewakuacyjnych łatwo dostępne znajdują się u portiera pełniącego całodzienny dyżur.

**b) stopień zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych uczniom**

Drzwi do pomieszczeń do których uczniowie nie powinni mieć wstępu - zamknięte.

**c) stan schodów:**

**I) stopnie i balustrady,**

Stopnie schodów zabezpieczone taśmą antypoślizgową, balustrady zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich.

**II) przestrzenie między biegami schodów,**

Przestrzeń między biegami schodów niezabezpieczona ze względu na fakt, iż budynek jest obiektem zabytkowym.

**III) oznakowanie zejść.**

Zejścia oznakowane w sposób prawidłowy.

**d) stan korytarzy:**

**I) nawierzchnia,**

Nawierzchnia korytarzy w miarę równa z niewielkimi ubytkami.

**II) oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych,**

Drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z instrukcją przeciwpożarową budynku.

**III) instrukcje bhp, gaśnice,**

Instrukcje bhp i gaśnice znajdują się we właściwych miejscach.

IV) oznakowanie głównych wyłączników

Główne wyłączniki oznaczone w sposób prawidłowy.

e) **stan sal lekcyjnych:**

I) wyposażenie apteczek pierwszej pomocy

Apteczki pierwszej pomocy wyposażone w prawidłowy sposób.

II) regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń

Regulaminy i instrukcje znajdują się w widocznych miejscach.

III) stan mebli szkolnych

Stan mebli szkolnych zadowalający. W większej części sal znajdują się meble nowe.

Systematycznie trwa wymiana starych.

IV) stan podłóg

Podłogi w stanie dobrym.

V) stan okien, drzwi

Okna w stanie bardzo dobrym, nie stwarzają zagrożenia. Drzwi w stanie dobrym.

VI) sposób zawieszenia tablic, gablot, pomocy dydaktycznych

Gabloty, tablice i pomoce dydaktyczne zamocowane w sposób bezpieczny.

VII) zamocowanie gniazd, wyłączników, półek, grzejników

Gniazda elektryczne i wyłączniki zamocowane w sposób bezpieczny. Półki i grzejniki umocowane w sposób trwały.

VIII) stan oświetlenia

Oświetlenie korytarzy i sal lekcyjnych prawidłowe.

IX) regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń służących do ćwiczeń

Regulaminy i instrukcje znajdują się w widocznych miejscach.

f) **stan sal gimnastycznych:**

I) stan podłóg

Podłogi w salach gimnastycznych są równe i czyste.

II) zamocowanie koszy, drabinek i innych urządzeń

Kosze, drabinki i inne urządzenia służące do ćwiczeń zamocowane są w sposób bezpieczny i trwały. Osłony zabezpieczające kaloryfery z jednym wyjątkiem zamocowane w sposób bezpieczny.

III) stan osłon oświetlenia.

Osłony oświetlenia zamocowane w sposób prawidłowy.

IV) stan osłonięcia elementów wystających ze ścian

Osłony w stanie dobrym.



V) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Apteczki pierwszej pomocy wyposażone w prawidłowy sposób.

VI) oznaczenia drogi ewakuacyjnej.

Drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób prawidłowy.

g) **stan pomieszczeń sanitarnych:**

I) stan posadzek

Dobry.

II) stan kabin

Dobry.

III) stan umywalk, misek ustępowych (drożność)

Umywalki czyste, miski ustępowe drożne.

IV) stan baterii (szczelność zaworów)

Baterie posiadają szczelne zawory.

V) stan oświetlenia i ogrzewania

Oświetlenie i ogrzewanie prawidłowe.

h) **Stan gabinetów, pokoju nauczycielskiego:**

I) ocena opisowa pomieszczeń

Pomieszczenia zorganizowane i utrzymywane zgodnie z wymogami przepisów i zasad bhp.

II) stan apteczek pierwszej pomocy (wyposażenie)

Wyposażenie prawidłowe.

### 3) **Inne spostrzeżenia:**

Brak.

Podpisy osób dokonujących kontroli:

- 1) Tadeusz Jędrzej
- 2) Jerzy Płocinski
- 3) Nopolek Blizniak
- 4) Włodek Stananik

Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie w dniu 03.09.2018r.. Budynek spełnia określone wymagania bhp.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ekonomicznych  
im. A. i J. Vetterów w Lublinie

.....  
(pieczęć i podpis Dyrektora)  
mgr Małżenna Wodrzewska-Michalczyk