

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 81 532 97 05

W P Ł Y N Ę Ł O  
ZNAK ..... w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń  
2023 -03- 24 L. zał.  
Szkoła Podstawowa nr 5  
im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie  
UID ..... podpis *[podpis]*

Załącznik nr 2 do procedury technicznej PT-01  
Sposób wykonywania kontroli w ramach  
Zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego

Strona 1 z 15

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.18.2023.EN

Lublin, dnia 24.03.2023r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.17.2023 oraz Agnieszkę Trykacz Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.20.2023, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.224.2023 z dnia 20.03.2023r., upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr K.057.4.245.2023 z dnia 23.03.2023r.,

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel. 81 741 75 10, faks 81 443 80 16, email: poczta@sp5.lublin.eu

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel. 81 741 75 10, faks 81 443 80 16, email: poczta@sp5.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))  
20 – 016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka ul. Smyczkowa 3, 20-844 Lublin tel. 81 741 75 10, faks 81 443 80 16, email: poczta@sp5.lublin.eu  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946-257-58-11 (gminy) REGON: -

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Stanisław Rodak – Dyrektor  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

Nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*:

Pani Ewa Banaszuk - Wicedyrektor

Pan Paweł Grzesiuk – Kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 20.03.2023r. godz. 10<sup>00</sup>
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 24.03.2023r. godz. 15<sup>00</sup>
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*: 2 godziny**
  - zapewnienia aktualnej dokumentacji do celów sanitarno – epidemiologicznych 43 nauczycieli – 30 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego w pomieszczeniu szatni, sali konferencyjnej, czytelnicy oraz w pomieszczeniach ustępów przy sali gimnastycznej w zakresie zapewnienia prawidłowej wentylacji – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń sal lekcyjnych nr 12 i nr 13 oraz sali do tenisa stołowego w zakresie zapewnienia skutecznej osłony grzejników centralnego ogrzewania przed możliwością poparzenia się dzieci lub możliwością doznania urazu – 15 minut,
  - zapewnienia wyposażenia tj. blatów stolików w salach lekcyjnych nr: 100, 101, 201, 203, 211, 218 w dobrym stanie sanitarno – technicznym – 15 minut,
  - wymagań w stosunku do wyposażenia używanego w placówce w zakresie zapewnienia lustra posiadającego atest bezpieczeństwa – 15 minut,
  - utrzymanie stanu sanitarno – technicznego sali do tenisa stołowego w zakresie zapewnienia prawidłowej wysokości pomieszczenia – 15 minut,
  - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych w zakresie użytkowania pomieszczeń dydaktycznych usytuowanych poniżej terenu urządzonego przy budynku – 15 minut.
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola w zakresie stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, higieny procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:** Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121, termometr: PP/W/S/K/03-03/HDM, termometr: PP/W/S/K/03-16/HDM, przymiar wstępowy PP/W/K/01-16/HDM.  
*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\***
  - **nr i nazwa protokołu/ów\*:**
    - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
    - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu przy umywalkach w 4 pomieszczeniach higienicznosanitarnym dla uczniów,
    - pomiar temperatury powietrza w sali lekcyjnej,
    - pomiar wysokości sali konferencyjnej,
    - pomiar usytuowania sali konferencyjnej w stosunku do otaczającego terenu,
    - pomiar wysokości sali multimedialnej,
    - pomiar usytuowania sali multimedialnej w stosunku do otaczającego terenu,
    - pomiar wysokości sali do tenisa stołowego,
    - pomiar usytuowania sali do tenisa stołowego w stosunku do otaczającego terenu.
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*:** *Nie dotyczy*

#### 10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

- Protokół Nr 3953 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 27.12.2022r. sporządzony przez Mistrza Kominarskiego Pana Piotra Kosior Nr upr. 17628, pracownika Spółdzielni Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. Objęte kontrolą przewody wentylacyjne i kominowe odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
- Protokół z dnia 14.11.2022r. z przeglądu central wentylacyjnych sporządzony przez Pana Grzegorza Włosek upr. E1-092/2020/K662, D1-093/2020/K662, E2-084/2020/K662, D2-085/2020/K662, ELEKTRO-SERWIS Grzegorz Włosek Motycz 25C, 21-030 Motycz. Przeprowadzono odgrzybianie i dezynfekcję wnętrza central, wymieniono filtry powietrza, dostarczono i wymieniono siłownik przepustnicy powietrza recyrkulacji – centrala basenowa.
- Sprawozdanie z badania wody Nr WD/95/2023 z dnia 21.02.2023r. sporządzony przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin. W zakresie przeprowadzonych badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych przekroczeń nie stwierdzono.
- Protokół Nr 1/12/2018 z badania natężenia oświetlenia podstawowego z dnia 04.12.2018r. z pomiarów natężenia oświetlenia przy tablicach sporządzony przez Wacława Walczewskiego upr. SEP nr 336/D/979/2016 na zlecenie TEXPO Plus Gajos Sp. j. Elizówka 33a, 21-003 Ciecierzyn. Pomiary dotyczą pomieszczeń sal lekcyjnych Nr: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 218, 219. Wynik: Pomiary zgodne z PN-EN 12464-1. Badane oświetlenie nadaje się do eksploatacji.
- Protokół Nr 2/12/2018 z badania natężenia oświetlenia podstawowego z dnia 04.12.2018r. z pomiarów natężenia oświetlenia w salach świetlic Nr 29 i Nr 30 sporządzony przez Wacława Walczewskiego upr. SEP nr 336/D/979/2016 na zlecenie TEXPO Plus Gajos Sp. j. Elizówka 33a, 21-003 Ciecierzyn. Wynik: Pomiary zgodne z PN-EN 12464-1. Badane oświetlenie nadaje się do eksploatacji.
- Protokół Nr 3/12/2018 z badania natężenia oświetlenia podstawowego z dnia 04.12.2018r. z pomiarów natężenia oświetlenia w sali lekcyjnej Nr 122 sporządzony przez Wacława Walczewskiego upr. SEP nr 336/D/979/2016 na zlecenie TEXPO Plus Gajos Sp. j. Elizówka 33a, 21-003 Ciecierzyn. Wynik: Pomiary zgodne z PN-EN 12464-1. Badane oświetlenie nadaje się do eksploatacji.

#### 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych pracowników mających bezpośredni kontakt z uczniami.
- Ocena planu lekcji.

#### 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:

- Spis magazynowanych i niebezpiecznych i trujących substancji i preparatów chemicznych.
- Spis substancji chemicznych wykorzystywanych podczas lekcji chemii.

#### 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

- „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04,
- „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach F/HDM/06”.

### III. WYNIKI KONTROLI

#### 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania. Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone. Ustaleń pokontrolnych innych inspekcji nie było.

#### 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Szkoła mieści się w budynku oddanym do użytkowania na cele placówki oświatowej w 1982r., murowanym, wolnostojącym, czterokondygnacyjnym, wielosegmentowym, usytuowanym na działce własnej, częściowo ogrodzonej. Ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, bez ubytków, stabilne. Wejścia do budynku bezpośrednio z ciągów pieszych, placówka zlokalizowana w osiedlu mieszkaniowym. Nawierzchnia dróg i przejść na posesji szkoły utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Posesja szkoły uporządkowana.

Budynek podłączono do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej, zapewniono ogrzewanie centralne i ciepłą wodę użytkową z miejskiej sieci ciepłowniczej. W dniu kontroli stwierdzono w pomieszczeniu szatni usytuowanej w podpiwniczeniu budynku, podzielonej na boksy niepełnymi ścianami, a także w pomieszczeniu sali konferencyjnej usytuowanej w podpiwniczeniu i czytelnicy zlokalizowanej na parterze budynku brak jakiegokolwiek wentylacji. W trzech pomieszczeniach ustępów usytuowanych w przy szatniach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 stwierdzono brak wentylacji wspomaganej mechanicznie, zapewniono wentylację grawitacyjną, pomieszczenia bez okien. W pozostałych pomieszczeniach szkoły zapewniono wentylację grawitacyjną lub mechaniczną nawiewno-wywiewną. Zapewniono oświetlenie naturalne oraz oświetlenie elektryczne, jarzeniowe. Punkty oświetleniowe czynne. W placówce punkty oświetleniowe nie posiadają osłon na żarówkach jarzeniowych. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pana Stanisława Rodaka – Dyrektora Szkoły takie oświetlenie jest od oddania budynku do użytkowania czyli od 1982r. Okazano do wglądu pomiary natężenia oświetlenia w placówce, wyniki są zgodne z PN-EN 12464-1.

Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do 5 kontenerów plastikowych o poj. 1100l., zamykanych, ustawionych na nawierzchni utwardzonej w zamykanej wiacie śmietnikowej. Miejsce gromadzenia odpadów stałych oddalone jest ponad 10 m od okien i drzwi budynku szkoły. Miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. Nieczystości odbierane na podstawie umowy Nr P-228/S z dnia 28/01/2021r. zawartej z SUEZ Wschód Sp. z o.o. 20-479 Lublin ul. Ciepłownicza 6. Zgodnie z umową nieczystości odbierane są dwa razy w tygodniu.

Dyrektor placówki, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Okazano do wglądu dokument: „Protokół Nr BHP.222.1.2022 z kompleksowej kontroli obiektów szkolnych przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 5 w Lublinie ul. Smyczkowa 3” z dnia 30.08.2022r.

**System pracy.** Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym w klasach 1-3, klasy 4-8 pracują w systemie jednozmianowym. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o 8.00, a kończą o 16.50. Dokonano oceny rozkładów zajęć lekcyjnych we wszystkich oddziałach. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Ewy Banaszuk – Wicedyrektora uczniowie klas 1-3 uczą się na dwie zmiany, wynika to ze zbyt małej liczby sal lekcyjnych, dwie klasy korzystają z jednej sali lekcyjnej, różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest większa od 1 godziny z uwagi na to aby uczniowie klas młodszych nie kończyli późno lekcji, lekcje dla klas edukacji wczesnoszkolnej kończą się najpóźniej o godzinie 15.10. W pozostałych oddziałach stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Uczniom w ciągu dnia zapewniono: 7 przerw 5 minutowych, 1 przerwę 10 minutową oraz 2 przerwy 20 minutowe - obiadowe.

**Liczba uczniów.** Do szkoły uczęszcza łącznie 710 uczniów (w tym 346 dziewcząt i 364 chłopców) w 32 oddziałach. W placówce nie zorganizowano oddziałów zerowych.

**Zatrudnienie.** Zatrudnionych jest 114 pracowników, w tym 86 osób personelu pedagogicznego oraz 28 osób personelu administracyjno – gospodarczego.

**Dokumentacja lekarska do celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników.** W dniu kontroli okazano do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno – epidemiologicznych 35 pracowników personelu pedagogicznego. Nie okazano dokumentacji 43 osób personelu pedagogicznego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela mającego bezpośredni kontakt z uczniami:

---

Anonimizacja danych osobowych

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pana Stanisława Rodaka – Dyrektora Szkoły pozostali zatrudnieni pracownicy personelu administracyjno – gospodarczego nie posiadają bezpośredniego kontaktu z uczniami.

**Boiska.** Na terenie placówki zorganizowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej trawy, dwa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, kort tenisowy, bieżnię 4 - torową o nawierzchni poliuretanowej oraz siłownię zewnętrzną.

Urządzenia tj. bramki, kosze na stałe przymocowane do podłoża. Regulamin korzystania z obiektów sportowych umieszczony w widocznym miejscu.

Okazano do wglądu dokumentację na wyposażenie boiska wielofunkcyjnego:

- Certyfikat Zgodności 179/15 wydany przez COBRABiD - BBC na bramki do piłki ręcznej SCHAPER POLSKA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności 181/15 wydany przez COBRABiD - BBC na sprzęt do koszykówki SCHAPER POLSKA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat Zgodności 182/15 wydany przez COBRABiD - BBC na słupki do siatkówki SCHAPER POLSKA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2015, PN-EN 913:2008.
- Certyfikat nr Z/9/19/BE dla AVA SEATS na trybuny AVA SEATS. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 13200-1:2013-02, PN-EN 13200-3:2006, PN-EN 13200-5:2007, PN-EN 13200-6:2013-6.

Z informacji uzyskanych od Pana Pawła Grzesiuka – Kierownika gospodarczego wyposażenie boisk do piłki nożnej zostało zakupione przed 1997r. i nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa.

Okazano do wglądu dokumentację na wyposażenie siłowni zewnętrznej:

- Certyfikat Nr 22/06/2018/01/00 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie na urządzenia Fitness Park NOVUM grupa 44. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 16630:2015-06.

**Plac zabaw.** Na terenie rekreacyjnym szkoły zorganizowano plac zabaw o nawierzchni z piasku z urządzeniami rekreacyjno-zabawowymi (bujak na sprężynie, huśtawka wahadłowa, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, zestaw zabawowy domek), które w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Okazano do wglądu:

- Certyfikat Nr 20/03/2017/06/01 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie na karuzelę SIMBA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-5:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013.
- Certyfikat Nr 20/01/2017/03/02 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie na urządzenia kołyszące SIMBA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013.
- Certyfikat Nr 20/01/2017/04/07 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie na urządzenia wolnostojące SIMBA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN 1176-4:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013.
- Certyfikat Nr 20/03/2017/04/01 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie na huśtawkę wagową SIMBA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-6:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013.
- Certyfikat Nr 20/03/2017/05/01 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie na huśtawkę wahadłowe SIMBA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-2:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013.
- Certyfikat Nr 20/03/2017/08/03 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie na urządzenia sprawnościowe SIMBA i ścieżkę zdrowia SIMBA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013.
- Certyfikat Nr 13/02/2018/01/02 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji w Warszawie na zestawy zabawowe SIMBA. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12.

Urządzenia na placu zabaw przymocowano na stałe do podłoża. W dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Na placu zabaw nie ma piaskownicy.

**Pomieszczenia szkolne.** W placówce na potrzeby uczniów wydzielono następujące pomieszczenia: 29 sal dydaktycznych (w tym 2 pracownie komputerowe oraz jedną klasopracownię chemiczną z zapleczem), 4 pomieszczenia świetlicowe, bibliotekę z czytelnią, stołówkę z blokiem żywieniowym, szatnie oraz pomieszczenia higienicznosanitarne. Obiekty sportowe w skład których wchodzi: sala

gimnastyczna z zapleczem, pływalnia. Kondygnacje są skomunikowane 2 wewnętrznymi klatkami schodowymi.

**Klatki schodowe.** Na klatkach schodowych stopnie schodów pokryto lastryko lub terakotą, równe i nieśliskie, otwarte przestrzenie między biegami schodów zabezpieczono dodatkowymi balustradami, poręcze zabezpieczono przed zsuwaniem się po nich uczniów.

**Ciągi komunikacyjne.** W korytarzach ściany pomalowano z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej olejnej, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogi wyłożono płytami marmurowymi, terakotą lub wykładziną termozgrzewalną. Pokrycia podłóg w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Na korytarzach ustawiono indywidualne szafki metalowe dla uczniów. Ciągi komunikacyjne utrzymane w bieżącej czystości.

**Szatnia.** Szatnia zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku. Pomieszczenia podzielono na boksy dla poszczególnych klas niepełnymi ścianami lub metalową siatką.

W pomieszczeniu szatni podzielonej na boksy niepełnymi ścianami stwierdzono brak jakiegokolwiek wentylacji. Ściany w szatni pomalowano farbą zmywalną, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Podłogę wyłożono terakotą z cokołami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnię wyposażono w wieszaki przyścienne na odzież i w ławki do zmiany obuwia.

W części korytarza na parterze zorganizowano szatnię dla oddziałów klas edukacji wczesnoszkolnej, wydzieloną za pomocą niepełnych ścian z frontami i z drzwiami z wypełnieniem szybami posiadającymi Świadectwo badań 2191/ICiMB/ST/17 na szyby warstwowe bezpieczne Pilkington Polska Sp. z o.o., które zgodnie z przedstawionym dokumentem posiadają klasę 2/B/2 odporności na uderzenie wahadłem według normy PN-EN 12600:2004. Szatnię wyposażono w regały szatniowe na odzież wierzchnią z półkami na okrycia głowy oraz na obuwie. Wyposażenie posiada: Certyfikat Nr 11/08/2016/04/00 na szatnie „Moje Bambino”. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-F-06009:2001. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia szatni utrzymana czysto.

**Pomieszczenia zagłębione.** W dniu kontroli stwierdzono zorganizowanie i użytkowanie pomieszczeń: sali konferencyjnej, sali multimedialnej oraz sali do tenisa stołowego na kondygnacji podpiwniczenia budynku.

**Sala multimedialna – 07.** Pomieszczenie o powierzchni 70,16 m<sup>2</sup> i wysokości 2,98 m, w części sali wysokość obniżona do 2,48 m. W dniu kontroli stwierdzono, że pomieszczenie usytuowane jest poniżej otaczającego terenu, zagłębienie wynosi 2,98 m.

Ściany w pomieszczeniu pomalowano farbami, gładkie i czyste. Sufit czysty. Podłogę wyłożono parkietem w dobrym stanie sanitarno – higienicznym. W sali zapewniono otwór okienny. W oknie zamontowano wiatrak, który pełni funkcję wentylacji wyciągowej. Wyposażenie sali stanowią stoliki, krzesła, tablica multimedialna.

W dniu kontroli stwierdzono, że sala nie jest wykorzystywana z przeznaczeniem do pracy z uczniami. Plan zajęć lekcyjnych nie uwzględnia prowadzenia zajęć lekcyjnych w pomieszczeniu. Z informacji uzyskanych od Pana Stanisława Rodaka – Dyrektora Szkoły pomieszczenie użytkowane jest od ok. 18-20 lat na potrzeby spotkań grona pedagogicznego oraz zebrań Rady Dzielnic.

Okazano do wglądu: „Projekt techniczny-zamienny” na Szkołę Środowiskową w os. Wieniawskiego /Czechów/ z kwietnia 1981r. – rzut piwnic, parteru i I piętra w części A, sporządzony przez Wojewódzką Spółdzielnię Mieszkaniową Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT ul. Rowerowa 13 w Lublinie. Projektował inż. D. Domańska nr upr. 927/Lb/79, sprawdził inż. L. Borkowski. W projekcie w rzucie piwnic ww. pomieszczenie wrysowano jako wentylatorownię.

**Sala konferencyjna /pomieszczenie do indywidualnej pracy z uczniem/.** Pomieszczenie o powierzchni 44,62 m<sup>2</sup> i wysokości 2,98 m. W dniu kontroli stwierdzono, że pomieszczenie usytuowane jest poniżej otaczającego terenu, zagłębienie wynosi 2,98 m.

Ściany i sufit w sali wyłożono panelami ściennymi. Podłogę wyłożono panelami w dobrym stanie sanitarno – higienicznym. W sali brak jakiegokolwiek wentylacji. W sali zapewniono 1 otwór okienny. Wyposażenie sali stanowią krzesła, stół, leżanka.

W dniu kontroli stwierdzono, że sala nie jest wykorzystywana z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Plan zajęć lekcyjnych nie uwzględnia prowadzenia zajęć lekcyjnych w pomieszczeniu.

Z informacji uzyskanych od Pana Stanisława Rodaka – Dyrektora Szkoły sala przeznaczona jest do indywidualnej pracy z uczniem, w tym do „wyciszania” uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Okazano do wglądu: „Projekt techniczny-zamienny” na Szkołę Środowiskową w oś. Wieniawskiego /Czechów/ z kwietnia 1981r. – rzut piwnic, parteru i I piętra w części A, sporządzony przez Wojewódzką Spółdzielnię Mieszkaniową Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT ul. Rowerowa 13 w Lublinie. Projektował inż. D. Domańska nr upr. 927/Lb/79, sprawdził inż. L. Borkowski. W projekcie w rzucie piwnic ww. pomieszczenie wrysowano jako sala gier.

#### **Sala do tenisa stołowego.**

Pomieszczenie o powierzchni 82,7 m<sup>2</sup> i wysokości w części pomieszczenia z lustrami i jednym stołem do tenisa stołowego 2,68 m, w pozostałej części pomieszczenia sufit kasetonowy, wysokość pomieszczenia 2,24 m. W dniu kontroli stwierdzono, że pomieszczenie usytuowane jest poniżej otaczającego terenu, zagłębienie wynosi 2,98 m. Ściany w pomieszczeniu pomalowano farbami emulsyjnymi, ściana pod oknem z licznymi ubytkami tynku i farby, pęcherzami. Sufit czysty. Podłogę wyłożono panelami w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Na ścianie w pomieszczeniu zamontowano lustro w wymiarach 1,15 m x 2,30 m. W dniu kontroli nie okazano atestu bezpieczeństwa na szkło bezpieczne. W pomieszczeniu zapewniono wentylację grawitacyjną oraz wentylację mechaniczną (dwa wentylatory okienne). Pomieszczenie posiada 4 otwory okienne, każdy z nich posiada jedną szybę o wymiarach 48 cm x 60,5 cm. W pomieszczeniu zamontowano dwa grzejniki centralnego ogrzewania bez osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Z informacji uzyskanych od Pana Stanisława Rodaka – Dyrektora szkoły pomieszczenia części basenowej zostały oddane do użytkowania jesienią 1987r. Pomieszczenie, które obecnie pełni funkcję sali do tenisa stołowego od początku było przeznaczone na siłownię, obecnie w sali odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS. Plan zajęć lekcyjnych nie uwzględnia prowadzenia zajęć lekcyjnych w pomieszczeniu. W dniu kontroli nie okazano dokumentu, w którym wskazane by było pierwotne przeznaczenie pomieszczenia.

**Sale lekcyjne.** Sale zlokalizowane na parterze, I i II piętrze budynku. Ściany w salach pomalowano z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków farby i tynku. Sufity czyste. Podłogi wyłożono wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany, w klasach edukacji wczesnoszkolnej dywany do zajęć ruchowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W salach zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowano żaluzje, wertykale lub rolety.

W dniu kontroli w segmencie klas edukacji wczesnoszkolnej stwierdzono w sali nr 13 klasy 1b/1d brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym oraz w sali nr 12 klasy 1c brak jednej osłony na grzejniku centralnego ogrzewania. Sale wyposażono w stoliki, krzesła, tablice, sprzęt multimedialny, szafki, regały na pomoce dydaktyczne i książki. W dniu kontroli w sali lekcyjnej nr 100, nr 101 na I piętrze budynku oraz w sali lekcyjnej nr 201, nr 203, nr 211, nr 218 stwierdzono blaty stolików zniszczone, bez obrzeży, z widoczną pilśnią i ubytkami w powierzchni, trudne do utrzymania w czystości. Pozostałe wyposażenie sal lekcyjnych w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Ewy Banaszuk – Wicedyrektora stoliki i krzesła w salach lekcyjnych w 100% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Okazano do wglądu:

- Certyfikat Nr 22/11/2019/05/00 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów w dniu 05.11.2020r. na krzesła „Moje Bambino” P, D, T, IN-C w różnych wariantach kolorystycznych. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.

- Certyfikat Nr 11/08/2020/02/00 wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Certyfikacji Wyrobów w dniu 15.12.2020r. na stoły szkolne „Moje Bambino” IN-R, IN-C, Daniel, IN-T, T. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.

- Certyfikat Zgodności Nr 106/2/00 wydany przez Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Biuro Badań i Certyfikacji „COBRABID – BBC” w dniu 26.10.2000r. na stół uczniowski szkolny 2 – osobowy STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-90/F-06009.



- Certyfikat Zgodności Nr 99/09 wydany przez COBRABID – BBC na krzesło szkolne Junior. PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-90/F-06009.
- Oświadczenie Pana Stanisława Rodaka Dyrektora Szkoły z dnia 24.03.2023r. potwierdzające, iż „Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie użytkuje krzesła zgodnie z normami zawartymi w poniższych certyfikatach:
- Certyfikat Zgodności nr 5/07 – Krzesło szkolne i przedszkolne STOLBRZEG. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-90/F-06009.
- Certyfikat Zgodności nr 210/06 – Krzesło szkolne i przedszkolne OK. Swarzędz-Garby. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1994, PN-90/F-06009.”

**Ergonomia.** W dniu 22.02.2023r. została przeprowadzona ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii uczniów w ramach działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, mających na celu zapobieganie wadom postawy oraz poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, protokół nr HDM.9020.3.10.2023.EN. Badaniem objęto 16 oddziałów klas I-VIII, po 2 na każdym poziomie nauczania. Zmierzono wysokość ciała 281 uczniów oraz wysokość siedziska krzesła i wysokość płyty roboczej.

Wszyscy uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników w szkole na wydzielonych półkach (w klasach edukacji wczesnoszkolnej) lub w indywidualnych szafkach na korytarzach.

Dokonano pomiaru temperatury w jednej sali lekcyjnej, pomiar wskazał 23°C. Pomieszczenia sal lekcyjnych utrzymane w bieżącej czystości.

**Pracownie komputerowe.** W placówce wydzielono 2 pracownie komputerowe na I i II piętrze budynku. Ściany w pracowniach pomalowano farbami zmywalnymi, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogi wyłożono wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pracownie wyposażono w stanowiska komputerowe z monitorami LCD ustawionymi wzdłuż ścian i pod oknami, regały, szafki, stanowiska dla nauczycieli, serwery, drukarki, projektory i tablice multimedialne. W pomieszczeniach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano żaluzje lub wertykale. Regulaminy bhp znajdują się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, zawieszono na ścianach. Nie oceniono dostosowania mebli do zasad ergonomii w pracowniach komputerowych. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości.

**Pracownia chemiczna.** Szkoła posiada klasopracownię chemiczną Nr 211 z zapleczem. Ściany w pracowni pomalowano z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków, przy umywalce fartuch z gładkiej glazury, sufit czysty. Podłogę wyłożono wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pracowni zapewniono wentylację grawitacyjną, w pomieszczeniu znajduje się 11 kratek wentylacyjnych. Pracownię wyposażono w stół roboczy z blatem ceramicznym, biurko, stoliki, krzesła, zestaw szaf i regałów do przechowywania pomocy dydaktycznych, projektor multimedialny, ekran, tablicę oraz umywalkę z punktem wodnym z zimną wodą. W pracowni wywieszono regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w widocznym i dostępnym miejscu. Zaplecze pracowni chemicznej jest niedostępne dla uczniów, zamykane na klucz, oznakowane piktogramem „substancje niebezpieczne”. Placówka posiada spis substancji chemicznych i ich mieszanin (w załączeniu do protokołu). Pomieszczenie wyposażono w zlew jednokomorowy z bieżącą zimną wodą. Apteczka pierwszej pomocy zapewniona. Substancje chemiczne przechowywane w zamykanych szafach. Nauczyciel posiada odzież ochronną tj. fartuch, rękawice, gogle, zestaw ratunkowy do przemywania oczu. Substancje chemiczne posiadają karty charakterystyki zamieszczone w segregatorze, uczniowie mają dostęp do kart charakterystyk. Ponadto na wyposażeniu znajduje się urządzenie – empiriusz tj. mobilne laboratorium chemiczne, pozwalające na przeprowadzanie doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem gogli i kontrolerów.

**Pomieszczenia świetlicowe.** W placówce wydzielono 4 pomieszczenia świetlicowe, zlokalizowane na kondygnacjach parteru (3 sale: Nr 15, Nr 29 i Nr 30) i I piętra (1 sala Nr 106). Świetlice funkcjonują w godzinach 6.30 – 17.00. Do świetlicy zapisanych jest 312 uczniów.

Ściany w salach świetlicowych pomalowano farbami zmywalnymi, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Podłogi wyłożono wykładnią termozgrzewalną z wyobleniem na ściany oraz dywany w dobrym stanie higienicznym i sanitarnym. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięto osłonami przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. W oknach zamontowano rolety w celu ochrony pomieszczeń przed

nadmiernym nasłonecznieniem na stanowiskach pracy. Powierzchnie sal świetlicowych wynoszą: nr 15 - 52,68 m<sup>2</sup>, nr 106 - 48,27 m<sup>2</sup>, nr 29 - 34,43 m<sup>2</sup>, nr 30 - 34,66 m<sup>2</sup>.

W pomieszczeniach świetlicowych Nr 29 i Nr 30 na parterze budynku obniżono wysokość sufitu w części pomieszczeń.

W sali świetlicowej nr 29 i nr 30 na parterze budynku głównego szkoły stwierdzono obniżenie wysokości sufitu z 3,15m przy ścianie oddzielającej pomieszczenie od korytarza do 2,44 m w części przy oknach. Wysokość w ww. pomieszczeniach została zaakceptowana na podstawie okazanej dokumentacji projektowej „Modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum nr 5 w Lublinie” z maja 2003r. sporządzonym przez mgr inż. Adam Maksymiuk upr. bud. 871/BP/98 i mgr inż. Renata Maksymiuk upr. bud. 367/Lb/2001 z Biura Projektowego Adam Maksymiuk” podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w 2018r., HDM.H-762/56/2018. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Pomieszczenia higienicznosanitarne.** Pomieszczenia zlokalizowano na każdej kondygnacji, wydzielono dla dziewcząt i chłopców. Ściany pokryto glazurą do wysokości ok. 2m powyżej ściany powłoki malarskie gładkie i czyste. Sufity czyste. Podłogi pokryto terakotą w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia z oknami, w oknach zamontowano nawiewniki, zapewniono wentylację grawitacyjną. Pomieszczenia dla chłopców wyposażono łącznie w 14 umywalek, 4 pisuary oraz 16 misek ustępowych w kabinach. Pomieszczenia dla dziewcząt wyposażono łącznie w 14 umywalek i 16 misek ustępowych w kabinach. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych przy salach klas edukacji wczesnoszkolnej zapewniono urządzenia sanitarne o zmniejszonych wymiarach, zamontowane na obniżonej wysokości, dostosowane do wymagań ergonomii dla dzieci. Do utrzymania higieny osobistej zapewniono mydło w płynie w podajnikach, ręczniki papierowe jednorazowego użytku w zasobnikach oraz papier toaletowy. Dokonano pomiarów temperatury wody przy 4 umywalkach w 4 pomieszczeniach sanitarnych – pomiary wskazały: 40,5°C; 35,2°C; 36,5°C; 37,5°C. Pomieszczenia higienicznosanitarne utrzymane w bieżącej czystości.

**Pomieszczenia porządkowe.** W placówce wydzielono 4 pomieszczenia porządkowe, w tym główne na II piętrze oraz pomocnicze na kondygnacjach I piętra, parteru i przy sali gimnastycznej. Zapas środków czystościowych i higienicznych przechowywany jest w głównym magazynku zlokalizowanym w podpiwniczeniu budynku. Pomieszczenia zamykane, niedostępne dla uczniów. Ściany w pomieszczeniach porządkowych i magazynku pokryte mozaiką z glazury lub malowane farbami zmywalnymi, gładkie, bez ubytków. Podłogi wyłożone lastryko w dobrym stanie sanitarno-technicznym, łatwe do utrzymania w czystości. Środki czystości są przechowywane na regałach lub w szafkach. Sprzęt wydzielony do sprzątania pomieszczeń sanitarnych, sal dydaktycznych oraz korytarzy, przechowywany i suszony w pozycji wiszącej. Do utrzymania higieny stosuje się następujące środki: proszek Ajax, płyn Ajax floral, Domestos, Izo, Tytan wc. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy przydatności. Pomieszczenia porządkowe utrzymane w czystości.

**Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji.**

Placówka posiada własne obiekty sportowe, w skład których wchodzi: sala gimnastyczna o powierzchni 551m<sup>2</sup>, pływalnia z niecką basenową o wymiarach 25 m x10 m.

**Sala gimnastyczna.** Sala o powierzchni 551m<sup>2</sup>. Ściany pomalowano jasnymi zmywalnymi farbami gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Podłogę wyłożono parkietem drewnianym lakierowanym w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Punkty świetlne zabezpieczono osłonami przeznaczonymi do pomieszczeń sportowych, okna w sali sportowej wykonane z plexy. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono drewnianymi drabinkami przyściennymi. Salę gimnastyczną wyposażono w drabinki przyściennę, ławki gimnastyczne, materace, bramki, kosze. Wyposażenie sali gimnastycznej w dobrym stanie technicznym. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pana Pawła Grzesiuka – Kierownika gospodarczego wyposażenie sali gimnastycznej w 10% posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

– Certyfikat zgodności Nr 234/14 na sprzęt do siatkówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1271:2006, PN-EN 1176-7:2009.

Pozostałe wyposażenie zakupione i zamontowane przed 1997 rokiem i nie posiada certyfikatów. Sala gimnastyczna utrzymana w bieżącej czystości.

**Zaplecze sanitarne.** Sala gimnastyczna posiada zaplecze składające się z 3 kompleksów pomieszczeń, w skład których wchodzi przedsionki, 4 przebieralnie oraz 3 pomieszczenia sanitarne.

W zapleczu nie zapewniono natrysków. Ściany w przebieralniach malowane z zaznaczeniem lamperii olejnej, gładkie, bez ubytków, w przedścionkach i pomieszczeniach sanitarnych pokryte gładką glazurą do wysokości 2m. Na podłogach terakota z cokołami przypodłogowymi w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia przebieralni wyposażone w wieszaki naścienne oraz ławki, wyposażenie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. W każdym z 3 kompleksów zapewniono pomieszczenie sanitarne z 1 umywalką oraz 1 miską ustępową. Do utrzymania higieny zapewnione jest mydło w płynie, ręczniki jednorazowe papierowe oraz papier toaletowy. Pomieszczenia utrzymane czysto.

**Żywnienie.** Placówka zapewnia dożywianie uczniów, z obiadów dwudaniowych korzysta 432 uczniów, liczba posiłków dofinansowanych: 4. Posiłki przygotowywane są na miejscu w szkolnej kuchni, prowadzonej przez Firmę EKO-PLANET Kamil Nadulski ul. Szwoleżerów 6 lok. 4, 20-555 Lublin na podstawie Umowy Nr 9/2022 zawartej w dniu 21.10.2022r. na „prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych”. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Placówka pod stałym nadzorem PSSE w Lublinie, została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wpisem do rejestru Nr 2499/0309/2008, posiada decyzję zatwierdzającą znak HŻ-O-6323/3/11 z dnia 14.12.2011r.

W placówce zapewniono uczniom kiosk oraz automat z napojami i batonami. Kiosk prowadzony jest przez P.H.U. „SMYK” Robert Kozioł al. Młodości nr 44, 23-210 Kraśnik.

**Apteczki.** Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w gabinecie pielęgniarki, w pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wf, w pokoju ratowników na pływalni, w pracowni chemicznej oraz w sekretariacie, wyposażone są w niezbędne środki opatrunkowe, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób uprawnionych do jej udzielania.

**Opieka zdrowotna.** Uczniom zapewniono profilaktyczną opiekę medyczną, realizowaną przez pielęgniarkę z NZOZ "PROMED" w Lublinie ul. Staszica 22. Okazano do wglądu umowę użyczenia lokalu nr 18 /2022/N zawartą w dniu 21.10.2022r. z NZOZ Ośrodek Medycyny Szkolnej „Promed” Spółka Cywilna ul. Staszica 22/41, 20-081 Lublin.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest czynny 3 razy w tygodniu: we wtorek w godz. 8.00-15.00, w środę w godz. 8.00-11.00 oraz w piątek w godz. 8.00-15.00. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażono w umywalkę z punktem wodnym z ciepłą i zimną wodą, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, parawan, szafki, szafy na dokumentację medyczną. Ściany pomalowano z zaznaczeniem lamperii olejnej, zmywalnej, gładkie, przy umywalce fartuch z glazury. Podłoga pokryta wykładziną termozgrzewalną w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki do mycia i dezynfekcji są zapewniane przez pielęgniarkę, w dniu kontroli gabinet wyposażony w preparaty Bioseptol 08 oraz microzid AF liquid z aktualnymi terminami ważności.

**Opieka stomatologiczna.** Opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest na podstawie umowy nr 2/2022/N zawartej w dniu 31.03.2022r. z Grupową Praktyką Lekarską „Stomatologia Szkolna” Buchajczyk, Chról, Krupińska-Maślanka, Karpińska Sp. J ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin.

**Tytoń.** W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak słowny i graficzny przy wejściach.

Liczba dzieci zapisanych do placówki z terenów objętych konfliktem wojennym na Ukrainie: 5.

**Radon.** Udzielono informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne.

**Wszawica.** W przypadku pojawienia się problemu wszawicy w placówce pielęgniarka zatrudniona w szkole dokonuje przeglądu czystości skóry głowy i włosów u uczniów. Informacja o wynikach przeglądu przekazywana jest rodzicom w celu podjęcia zabiegów higienicznych.

W dniu kontroli wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie placówki utrzymane są w bieżącej czystości.

### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

- a) Nie okazano dokumentacji 43 osób personelu pedagogicznego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela mającego bezpośredni kontakt z uczniami:

## Anonimizacja danych osobowych

- b) W pomieszczeniu szatni usytuowanej w podpiwniczeniu budynku, podzielonej na boksy niepełnymi ścianami, a także w pomieszczeniu sali konferencyjnej usytuowanej na poziomie piwnic oraz w czytelnicy zlokalizowanej na parterze budynku stwierdzono brak jakiejkolwiek wentylacji. W trzech pomieszczeniach ustępów usytuowanych w przy szatniach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 stwierdzono brak wentylacji wspomaganej mechanicznie, zapewniona wentylacja grawitacyjna, pomieszczenia bez okien.
- Z uwagi na brak wentylacji w powyższych pomieszczeniach nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystości i możliwości usuwania powietrza zużytego.
- c) W segmencie klas edukacji wczesnoszkolnej stwierdzono w sali nr 13 klasy 1b/1d brak osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym oraz w sali nr 12 klasy 1c brak jednej osłony na grzejniku centralnego ogrzewania. W sali do tenisa stołowego usytuowanego na kondygnacji piwnic brak osłon na dwóch grzejnikach centralnego ogrzewania.
- d) W sali lekcyjnej nr 100, nr 101 na I piętrze budynku oraz w sali lekcyjnej nr 201, nr 203, nr 211, nr 218 stwierdzono blaty stolików zniszczone, bez obrzeży, z widoczną pilśnią i ubytkami w powierzchni, trudne do utrzymania w czystości.
- e) W sali do tenisa stołowego na kondygnacji podpiwniczenia budynku na ścianie zamontowano lustro w wymiarach 1,15 m x 2,30 m. W dniu kontroli nie okazano atestu bezpieczeństwa na szkło bezpieczne. Stłuczenie i rozprysnięcie lustra może być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, spowodowania urazów lub uszkodzeń ciała odłamkami rozbitego szkła z udziałem uczniów lub osób zatrudnionych.
- f) Sala do tenisa stołowego - pomieszczenie o powierzchni 82,7 m<sup>2</sup> i wysokości w części pomieszczenia z lustrami i jednym stołem do tenisa stołowego 2,68 m, w pozostałej części pomieszczenia sufit kasetonowy, wysokość pomieszczenia 2,24 m. W dniu kontroli stwierdzono, że pomieszczenie usytuowane jest poniżej otaczającego terenu, zagłębienie wynosi 2,98 m. Ściany w pomieszczeniu pomalowano farbami emulsyjnymi, ściana pod oknem z licznymi ubytkami tynku i farby, pęcherzami. Sufit czysty. Podłogę wyłożono panelami w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Na ścianie w pomieszczeniu zamontowano lustro w wymiarach 1,15 m x 2,30 m. W dniu kontroli nie okazano atestu bezpieczeństwa na szkło bezpieczne. W pomieszczeniu zapewniono wentylację grawitacyjną oraz wentylację mechaniczną (dwa wentylatory okienne). Pomieszczenie posiada 4 otwory okienne, każdy z nich posiada jedną szybę o wymiarach 48 cm x 60,5 cm. W pomieszczeniu zamontowano dwa grzejniki centralnego ogrzewania bez osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Z informacji uzyskanych od Pana Stanisława Rodaka – Dyrektora szkoły pomieszczenia części basenowej zostały oddane do użytkowania jesienią 1987r. Pomieszczenie, które obecnie pełni funkcję sali do tenisa stołowego od początku było przeznaczone na siłownię, obecnie w sali odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS. Plan zajęć lekcyjnych nie uwzględnia prowadzenia zajęć lekcyjnych w pomieszczeniu. W dniu kontroli nie okazano dokumentu, w którym wskazane by było pierwotne przeznaczenie pomieszczenia.

Stwierdzone nieprawidłowości naruszają przepisy:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1604),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1225),
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1657 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*: *Nie dotyczy*

#### IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

*Nie dotyczy*

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

(podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

WICEDYREKTOR  
  
mgr Ewa Banaszuk

KIEROWNIK GOSPODARCY  
  
Paweł Grzesiuk

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy asystent  
  
mgr Ewa Noworołnik

Starszy asystent  
  
mgr inż. Agnieszka Trykacz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 24.03.2023r.

**DYREKTOR**  
  
mgr Stanisław Rodak

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5**  
*im. Króla Władysława Łokietka*  
20-844 Lublin, ul. Smyczkowa 3  
tel./fax: 81 741-75-10; 443-80-16  
REGON: 367557014

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\*:

„Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04,

„Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach F/HDM/06”.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: [iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:iod.psse.lublin@sanepid.gov.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
  - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania usunięcia danych osobowych,
  - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
  - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;

- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

**Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.**