

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie ul. Zemborzycka 63 dla osób z niepełnosprawnościami.

Adres budynku : 20-447 Lublin , ul. Zemborzycka 63

1. Wejście do budynku :

Wejście do budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne posiada 7 stopni , brak windy lub podjazdu .Wejście boczne od strony sali gimnastycznej posiada 3 stopnie brak podjazdu lub windy.

Drzwi główne i boczne o szerokości 107 cm.

2. Korytarze i windy :

Korytarze w budynku płaskie o szerokości 266,00 cm klatka schodowa o szerokości 133 ,00 cm.

Brak wind i podjazdów. Wejścia do sal lekcyjnych o szerokości 90,00 cm.

- 3. Opis procedur we wszystkich sytuacjach, gdy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga udziału osób trzecich.**

Czy budynek posiada portiernię, szatnię, dyżurkę ochrony lub inne miejsce, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy lub informacji? *

Tak **X**

Nie

Proszę podać nazwę tego miejsca: Portiernia

Proszę opisać umiejscowienie tego miejsca: Na parterze budynku po prawej stronie

Proszę podać kontakt telefoniczny :(81) 533-84-95

Informacja o możliwości i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku. *

Kontakt telefoniczny.

- 4. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.**

Brak łazienek i toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

- 5. Informacja o dodatkowych dostosowaniach dostępnych w budynku :** Brak dostosowania.

5. Proszę opisać m.in. dostępność lub ich brak podpisów brajlowskich dla sal, dostępność informacji głosowych lub dźwiękowych w windach; wyposażenie w pętle indukcyjne sal, sekretariatów, portierni, itp.

W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku brak oznaczeń w Alfabetcie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;

7. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. : Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami . Możliwość dojazdu komunikacją miejską.

8. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ew. uzasadnionych ograniczeniach.

Możliwość wstępu z psem asystującym. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

9. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Brak tłumacza migowego.