

PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Adres:

Przedszkole nr 15 w Lublinie
ul. Bohaterów Monte Cassino 7
20-808 Lublin
NIP 712-33-38-036, REGON 43103045000000

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych

Data kontroli

06.05.2021 r.

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ

Imię i nazwisko

Szabbe Stracheda

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW

Rodzaje urządzeń

Samochód cysterna, plastikowe domki, bujaki

Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń

plastik, sklejkę, cegła, metal

Rodzaj nawierzchni

trawa, kostka brukowa

Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami

trawiaste

Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)

zabetonowane

Rodzaj ogrodzenia

siatka ogrodzeniowa i pręgi metalowe

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia	Określenie stanu technicznego
dojścia do placu	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*..... <i>brak</i>
połączenia śrubowe	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....
powierzchnia elementów drewnianych	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*..... <i>brak</i>
warstwa impregnatu elementów drewnianych	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*..... <i>brak</i>
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....
nawierzchnia	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi*.....
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	<i>Prawidłowe</i> <i>brak</i> Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*..... <i>brak</i>
części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk huśtawek i grubości ogniw łańcuchów	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....
blachy przy ślizgach	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*..... <i>brak</i>
połączenia ślizgów z konstrukcjami	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*.....

łożyska w huśtawkach, karuzelach	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi* <i>brak huśtawek i karuzeli</i>
elementy do chwytania, np. czy nie obracają się	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
ogrodzenia	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
konstrukcja furtek wejściowych i mechanizmy zamykania	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
ławki, znajdujące się na placu zabaw	Prawidłowe, bez uwag/ uwagi*
stan i ilość piasku w piaskownicy	Prawidłowa, bez uwag/ uwagi* <i>wyłączone z uwagi</i>
pozostałe uwagi	<i>COVID-19</i>

USTALENIA INNE

czy została umieszczona tablica informacyjna

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy nawierzchnia jest właściwa dla wszystkich elementów wyposażenia

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy na nawierzchni nie występują niespodziewane przeszkody, czy jest wolna od zanieczyszczeń

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy i przy jakich elementach stwierdzono ostre zakończenia

~~**TAK/NIE***~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy stwierdzono drewno/sklejkę rozszczepiającą się/rozwarstwiająca się lub w stanie rozkładu, a jeśli tak, to których elementów

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy występuje korozja na elementach metalowych, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

~~**TAK/NIE***~~

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy istnieją zagrożenia zakleszczenia: głowy i szyi, odzieży, palca, nogi, stopy lub ręki, a jeśli tak to na jakich urządzeniach

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

czy stwierdzono potłuczone szkło lub inne zanieczyszczenia

TAK/NIE*

Brak uwag/ uwagi*:.....

pozostałe uwagi

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

DYREKTOR

Bożena Gozdalska-Macuba
mgr Bożena Gozdalska-Macuba

Główny Specjalista ds. BHP

Izabela Strachocka
mgr Izabela Strachocka
(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

* Niepotrzebne skreślić lub zakreślić odpowiednią odpowiedź