

w wysokości

- słownie -

(nr mandatu karnego)...

(podstawa prawa) ...

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr - z dnia -  
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\* nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszymi asystent

mgr Agnieszka Martyna

mgr Małgorzata Adamska

Młodszymi asystent

Flomskus

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarniej otrzymanym(-am) w dniu 28.02.2018 r.

GMINA LUBLIN  
Plac Króla Władysława Łokietka 1  
20-109 LUBLIN, NIP: 9462575811  
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej  
ul. Radości 13, 20-530 Lublin  
Regon 000885270

KIEP...  
Obiekty Sanitarne  
mgr Grzegorz Gajarski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystane/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* (nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustalen statusu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać "nie dotyczy"  
\*\* niewłaściwie skreślić

wolnego, redox, pH, temperatury wody w niecce basenowej (zapisy z komputera dokonywane są 3 razy dziennie). Ponadto konserwatorzy dokonują pomiarów manualnych zawartości wolnego chloru za pomocą urządzenia Photolyser 300 firmy Dinotec (urządzenie do mierzenia poziomu chloru wolnego i pH wody basenowej), pobierana do celki pomiarowej woda pochodzi bezpośrednio z niecki basenowej.

- „Tabela konserwacji urządzeń”, w której dokonywane są wpisy dot. przeglądu urządzeń wentylacyjnych, wymian, napraw, konserwacji urządzeń do uzdatniania wody basenowej.

Pomieszczenia do uzdatniania wody basenowej zlokalizowane są w sąsiedztwie hali basenowej. Pomieszczenie chlorowni zamknięte, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Ściany w pomieszczeniu wyłożone glazurą, podłogę stanowi terakota z odpływem do kratki ściekowej, w pomieszczeniu zapewniona wentylacja grawitacyjna i mechaniczna oraz zawór wody ze złączką do węża. Przed chlorownią zapewniona jest umywalka oraz wodny natrysk ratunkowy tzn. oczomyjka. Przy chlorowni znajduje się pomieszczenie z 1 stanowiskiem dozującym koagulant i 1 stanowiskiem dozującym środek do korekty pH wody basenowej. Środki do uzdatniania wody basenowej posiadają aktualne terminy ważności. Zapas środków do uzdatniania wody w niecce basenowej zapewniony.

Jakość wody basenowej nadzorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej. Próbkę wody basenowej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobierane są przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie według ustalonego harmonogramu badań wody na rok 2018 r. Próbkę wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej pobierane są przez pracowników Centralnego Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Podczas kontroli okazano do wglądu sprawozdanie z badań Nr 171/18 z dnia 12.01.2018 r., Nr 248/18 z dnia 24.01.2018 r., Nr 422/18 z dnia 07.02.2018 r. – wyniki prawidłowe. W dniu kontroli brak możliwości oceny jakości wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji na pływalni ze względu na brak wyników badań wody.

W dniu kontroli zobowiązano Pana Grzegorza Gajaszka do przedłożenia harmonogramu badań wody z pływalni w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody na rok szkolny 2018 w celu zatwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. W widocznym miejscu na hali basenowej oraz na stronie internetowej obiektu umieszczony jest aktualny komunikat dotyczący jakości wody basenowej.

Odpady komunalne usuwane do koszy wyłożonych wkładami foliowymi, w dniu kontroli okazano do wglądu fakturę Nr FV130234213 na wywóz odpadów komunalnych wystawiona przez firmę SUEZ Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6 w Lublinie. Odbiór odpadów odbywa się 2 razy w tygodniu (frakcja mieszana), 1 raz na 2 tygodnie (frakcja sucha).

W dniu kontroli okazano do wglądu protokół nr 18/7/17 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 05.07.2017 r. wykonany przez Usługi Kominarskie FULKOM Usługowy Zakład Kominarsko-Gazowniczy ul. Przyjaźni 24/6, 20-314 Lublin, protokół bez uwag.

W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń basenowych zachowany dostatecznie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

- brak możliwości oceny jakości wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji na pływalni.

co narusza:

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit - nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

mycie i dezynfekcja nabrzeża odbywa się przed rozpoczęciem zajęć na basenie. Sprzęt do pływania przechowywany w metalowych koszach na hali basenowej, część sprzętu przechowywana w szatni dla osób niepełnosprawnych. Na hali wydzielone są trybuny z krzesłami o powierzchniach zmywalnych, utrzymane w dobrym stanie technicznym.

Pływalnia składa się z basenu pływackiego o wymiarach niecki basenowej 25 m x 12,5 m, głębokość basenu wynosi od 1 m do 1,65 m, objętość basenu 415 m<sup>3</sup>, wydzielonych jest 6 torów. W niecce basenowej nie ma żadnych urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny. W dniu kontroli woda w niecce basenowej klarowna i przejrzysta, zmierzony poziom chloru wolnego w niecce basenowej wynosił 0,5 mg/dm<sup>3</sup>, temperatura wody 27,9°C. Ostatnia wymiana wody basenowej miała miejsce podczas przerwy technologicznej w 2017 r. Ratownicy prowadzą zapisy pomiarów temperatury wody, powietrza, wilgotności, poziomu chloru wolnego w wodzie basenowej, zapisy dokonywane są 2 razy dziennie. Ponadto ratownicy rejestrują liczbę osób korzystających z basenu.

W pokoju ratowników znajdującym się przy hali basenowej zapewniony aparatambu oraz apteczka pierwszej pomocy wyposażona w podstawowe materiały opatrunkowe i do odkażania ran. Materiały i środki posiadają aktualne daty ważności. W pokoju socjalnym dla ratowników wydzielone zamknięte szafki, stolik, leżanka. Przy pokoju socjalnym zapewniona jest łazienka dla ratowników (muszla wc, umywalka do mycia rąk, natrysk). Na basenie zatrudnionych jest 3 ratowników, pracujących w systemie zmianowym.

Przy pomieszczeniach basenowych wydzielone jest pomieszczenie sauny z zapleczem szatniowo-sanitarnym. W szatni wydzielone są zamknięte szafki, w pomieszczeniu przed sauną wydzielona jest 1 kabina wc, 1 kabina natryskowa, umywalka do mycia rąk. W saunie ściany, ławki, podest na podłodze – drewniane, podłoga wyłożona terakotą z odpływem do kratki ściekowej. Drzwi do wykonane z przezroczystego materiału, otwierające się na zewnątrz, nie zaopatrzone w zamek. Pomieszczenia sauny wyposażone w zegar, termometr oraz przycisk alarmowy. Dodatkowo wydzielone jest miejsce przeznaczone do krótkiego odpoczynku, umożliwiające stopniowy powrót do normalnych warunków układu krążenia i oddychania po wyjściu z sauny, wyposażone w leżankę, stół, krzesła. Przed wejściem do sauny w widocznym miejscu znajduje się regulamin korzystania z sauny. W pomieszczeniach sauny zapewniona wentylacja nawiewno-wywiewna. W dniu kontroli pomieszczenia utrzymane czysto, powierzchnie sauny dezynfekowane na bieżąco środkiem NDO DES 90/136P z datą ważności 25.09.2018 r.

Sprzątaniem pomieszczeń basenowych zajmują się 3 osoby sprzątające, pracujące na zmiany. Pracownicy sprzątający mają zapewnione środki ochrony osobistej (odzież ochronną, rękawiczki). W dniu kontroli zapas środków higienicznych (papier toaletowy, mydło w płynie, worki na odpady komunalne), czystościowych i dezynfekcyjnych zapewniony, przechowywany w wydzielonym składziku porządkowym. Na stanie dostępne są środki do mycia i dezynfekcji powierzchni:

- NDO DES 90/136P – płynny pianowy środek czyszczący na bazie chloru,
- NDO DES 83 CL - płynny nie pianowy środek czyszczący na bazie chloru do mycia plaży,
- Foam Acid 335 – pianowy środek czyszczący o silnym odczynie kwaśnym, do usuwania osadów.
- Domestos – do dezynfekcji toalet,
- Ajax, Cif, Cilit Bang, Tytan – środki czyszczące i myjące.

Wszystkie preparaty i środki posiadają aktualne daty ważności.

Obieg wody w niecce odbywa się w systemie zamkniętym. Jakość wody kontrolowana jest w sposób automatyczny (komputer). W dniu kontroli zapisy komputerowe wskazywały :

- niecka basenowa: temp. 28°C, chlor wolny 0,50 mg/dm<sup>3</sup>, pH – 6,59, redox - 805 mV.

Dozowanie odpowiednich reagentów w celu utrzymywania odpowiednich parametrów tj. poziom chloru, odczynu pH wody, potencjału redox, koagulantu odbywa się automatycznie. Do dezynfekcji wody w niecce basenowej stosowany jest podchloryn sodu Chlor Stab firmy Bassau z datą produkcji 08.12.2017 r. (data ważności: 6 miesięcy od daty produkcji). Do usuwania zanieczyszczeń zmętniających z wody basenowej stosowany koagulant w płynie Superkalgu Standard firmy Bassau środek na bazie chlorku wodorotlenku glinu, z datą produkcji 04.05.2017 r. (data ważności: 24 miesiące od daty produkcji), do regulacji pH stosowany jest „pH Minus 41%” firmy Bassau z datą produkcji 08.12.2017 r. (data ważności: 24 miesiące od daty produkcji). Według oświadczenia filtry basenowe płukane są 2 razy w tygodniu lub w miarę potrzeb. Środki do uzdatniania wody w niecce basenowej kupowane są na bieżąco w firmie Florexpol BiS Sp. z o.o. ul. Halickiego 50 w Lublinie. W dniu kontroli okazano do wglądu fakturę VAT z dnia 22.02.2018 r. Nr FV 0069/18 za zakupów środków chemii basenowej.

Osoby obsługujące (2 konserwatorów) urządzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody prowadzą rejestry tj.:

- „Tabela dziennych odczytów parametrów wody oraz czynności obsługi” zawierająca zapisy poziomu chloru

zewnętrzne wynajmujące basen (prowadzone są zajęcia nauki pływania dla dzieci powyżej 3 lat, dorosłych, aquaerobic) oraz z basenu korzystają osoby prywatne. Na pływalni nie są prowadzone zajęcia dla dzieci do lat 3.

Na pływalni wydzielone są następujące pomieszczenia, które objęto kontrolą:

- hala z basenem sportowym,
- szatnie z zapleczem sanitarnym z podziałem na część damską i męską,
- szatnia z zapleczem sanitarnym dla osób niepełnosprawnych,
- szatnia na odzież wierzchnią dla osób korzystających z basenu,
- szatnia na obuwie dla dzieci korzystających z basenu,
- pokój ratowników,
- pokój socjalny dla ratowników z zapleczem sanitarnym,
- pomieszczenie magazynowe,
- pomieszczenie sauny z zapleczem sanitarnym,
- składzik porządkowy,
- pomieszczenie do dozowania środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej,
- pomieszczenia pod basenem.

W widocznym miejscu przed wejściem na basen wywieszony jest regulamin dla osób korzystających z basenu. Na drzwiach wejściowych do budynku wywieszona jest informacja tekstowa i graficzna o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Przed pomieszczeniami pływalni wydzielona jest szatnia na odzież wierzchnią osób korzystających z basenu. Przed zapleczem szatniowo-sanitarnym dodatkowo wydzielona jest szatnia na obuwie dzieci korzystających z basenu.

W ciągu komunikacyjnym przed zapleczem szatniowo-sanitarnym ściany pomalowane są farbą olejną do wysokości ok. 2 m, podłoga wyłożona terakotą. W ciągu komunikacyjnym zapewnione są suszarki do suszenia włosów w ilości 24 szt. W dniu kontroli ściany utrzymane czysto.

Zaplecze szatniowo-sanitarne dla osób korzystających z basenu w części damskiej i męskiej składa się z: 2 szatni, 2 kabin wc po stronie damskiej, 1 kabiny wc i 1 kabiny z pisuarem po stronie męskiej, pomieszczenia z 9 natryskami. Ściany na zapleczach szatniowo-sanitarnych wyłożone glazurą na całej wysokości, podłogi stanowi terakota z odpływem do krater ściekowych. Na wyposażeniu szatni znajdują się zamykane szafki na rzeczy osobiste, ławki do siedzenia, kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi. W celu dokładnego mycia i dezynfekcji powierzchni podłogi szafki w szatniach umieszczone są powyżej 15 cm nad podłogą. W przedsionku do kabin wc zapewnione są umywalki do mycia rąk zaopatrzone w mydło w płynie w podajniku, ręczniki jednorazowego użytku w podajniku, kosze na odpady komunalne wyłożone wkładami foliowymi, w przedsionku zapewniony jest również papier toaletowy w podajniku ściennym. Do dezynfekcji toalet stosowany jest Domestos z datą ważności 07.2018 r.

Przed wejściem na halę basenową z szatni damskich i męskich wydzielony jest 1 wspólny brodzik do płukania stóp. Brodzik napełniany jest wodą uzdatnioną pochodzącą z obiegu basenowego. Brodzik usytuowany jest w sposób uniemożliwiający jego ominięcie. Głębokość wody w brodziku wynosi ok. 15 cm. Woda w brodziku automatycznie w systemie ciągłym uzupełniana jest wodą z instalacji zasilającej basen. W dniu kontroli zmierzony poziom chloru w brodziku wynosił 2,0 mg/dm<sup>3</sup>. Brodzik posiada dodatkowe urządzenie dozujące środek dezynfekcyjny (podchloryn sodu), ilość podawanego środka jest ustawiona automatycznie. Pełna wymiana wody w brodziku odbywa się w ciągu 1 godziny lub częściej. Woda z brodzika odprowadzana jest do kanalizacji. Całkowite opróżnianie, czyszczenie i dezynfekcja brodzika odbywa się 1 raz dziennie po zakończonym dniu lub częściej w miarę potrzeb.

W części zaplecza szatniowo - sanitarnego dla osób niepełnosprawnych wydzielone są zamykane szafki, 1 przebieralnia z 1 suszarka do włosów, 1 łazienka (z toaletą, 1 stanowiskiem prysznicowym, umywalką do mycia rąk). Na zapleczu szatniowo - sanitarnym ściany wyłożone glazurą na całej wysokości, podłoga wyłożona terakotą z odpływem do krater ściekowych. W łazience przy muszli wc zapewniony papier toaletowy w podajniku, przy umywalce do mycia rąk zapewnione mydło w płynie oraz ręczniki jednorazowego użytku w podajnikach ściennych, kosz na odpady z wkładem foliowym. Przed wyjściem na halę basenową z części dla niepełnosprawnych rozłożona jest mata nasączona środkiem dezynfekcyjnym.

Ściany w hali basenowej wyłożone są glazurą na całej wysokości, nabrzeże basenu wyłożone terakotą antypoślizgową z odprowadzeniem do krater ściekowych. Ściany niecki basenowej pokryte specjalistyczną folią. Powierzchnia nabrzeża jest myta i dezynfekowana na bieżąco przez osoby sprzątające alkaicznym chlorowym środkiem pianowym NDO DES 83 CL firmy Novadan z datą ważności 19.10.2018 r. Generalne

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Data i godzina zakończenia kontroli **28.02.2018 r., godz. 12:50.**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 20 minut w obszarze weryfikacji dokumentacji pływalni.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

**Kontrola sanitarna celem stwierdzenia przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług.**

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

zestaw komputerowy numer SK/S/K/09-275/HK, termometr PP/S/K/03-08/HK, Chlorine Test firmy Merc  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*

Podczas kontroli wykonano pomiary poziomu chloru wolnego testem Chlorine Test firmy Merck w niecce basenowej i brodziku do płukania stóp. Wykonano również pomiar temperatury wody termometrem PP/S/K/03-08/HK w niecce basenowej.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* nie dotyczy.

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

- protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych;
- pomiar poziomu wolnego chloru w niecce basenowej i brodziku do płukania stóp;
- pomiar temperatury w niecce basenowej;
- tabela dziennych odczytów parametrów wody basenowej,
- sprawozdanie z badań Nr 171/18 z dnia 12.01.2018 r., Nr 248/18 z dnia 24.01.2018 r., Nr 422/18 z dnia 07.02.2018 r. sporządzone przez Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- faktura Vat za zakup chemii basenowej wystawione przez Florexpól Bis Sp. z o.o. ul. Halickiego 50, 20-874 Lublin;
- faktura Nr FV130234213 na wywóz odpadów komunalnych wystawiona przez firmę SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Pływalnia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej przy ul. Radości 13 w Lublinie. Budynek podłączony jest do miejskiej sieci wodno – kanalizacyjnej, oświetlenie pomieszczeń naturalne i elektryczne, wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną w hali basenowej i szatniach, ogrzewanie pomieszczeń i ciepła woda z miejskiej sieci. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pływalnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek w godzinach 6:00-22:00, sobota w godzinach 10:30-18:00, niedziela w godzinach 12:00-18:00). Jeden raz w roku przewidziana jest przerwa technologiczna, przeznaczona na wymianę wody w niecce basenowej, generalne mycie, dezynfekcję, przegląd urządzeń do uzdatniania wody basenowej. Z basenu korzysta średnio 250 osób dziennie, ok. 1750 osób tygodniowo, 525 000 osób rocznie. Z basenu korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 28, firmy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Lublinie  
20-029 Lublin  
ul. Uniwersytecka 12  
Tel. 081 533 00 61

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-D-723.1/3/2018

Lublin, dnia 28.02.2018 r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Martynę - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/39/2018,  
Małgorzatę Adamską - Oddział Higieny Komunalnej, nr upoważnienia K-0160/30/2018  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Lublinie  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej  
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

**Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej  
ul. Radości 13, 20-533 Lublin tel./fax. 81 533 92 72, szkoła@sp28.lublin.pl**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Pływalnia Szkoły Podstawowej Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi  
Lubelskiej ul. Radości 13, 20-533 Lublin tel./fax. 81 533 92 72, szkoła@sp28.lublin.pl,  
gajaszek.sp28@gmail.com**  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. **Gmina Lublin – właściciel**
2. **Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej**  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

1. **Plac Łokietka 1 w Lublinie**
2. **ul. Radości 13, 20-533 Lublin**  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 4. NIP – 946-257-581 REGON – PKD-

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

**Pan Marek Błaszczak – Dyrektor Szkoły**  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

**Pan Grzegorz Gajaszek – Kierownik Obiektów Sportowych**  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli **28.02.2018 r., godz. 10:50**

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* nie dotyczy.