

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lublinie
20-029 Lublin
ul. Uniwersytecka 12
Tel. 081 533 00 61

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.5612.27.2019.MHG

Lublin, 13.05.2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Helińską-Gurba Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.0122.91.2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./faks 81 746 81 77, e-mail: poczta@sp52.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin, tel./faks 81 746 81 77, e-mail: poczta@sp52.lublin.eu – placówka prowadzi działalność oświatową

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 946 23 55 475 (szkoły) 946 257 58 11 (Gminy Lublin) REGON 432511996

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Małgorzata Stacharska – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Marek Łukasik – kierownik gospodarczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.05.2019r. godz. 10⁵⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalności gospodarczej – brak wymogu prawnego

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 13.05.2019r. godz. 14⁵⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 15 minut
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń Sali gimnastycznej, kuchni i stołówki w zakresie zapewnienia prawidłowej wentylacji – brak dokumentu potwierdzającego sprawne działanie wentylacji – 15 minut
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, procesów nauczania, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, przestrzegania zasad postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Komputer SK/S/K/09-162/HDM, przymiar PP/K/01-05/HDM, termometr PP/S/K/03-08/HDM
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 - nr i nazwa protokołu/ów* - dokonano pomiarów:
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiary temperatury ciepłej wody w strumieniu.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
 - Protokół Nr 6/7/18 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 31.07.2018r. sporządzony przez mistrza kominiarskiego Andrzeja Fularskiego upr. nr 18239 z „FULKOM” Usługi Kominiarsko-Gazownicze, ul. Przyjaźni 10, 20-314 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane. Wykonane konstrukcje i ich elementy mieszczą się w obowiązujących normach. Przewody kominowe nadają się do dalszej eksploatacji.
 - Sprawozdanie z badań Nr 3676/17 z dnia 25.08.2017r. (punkt poboru – kuchnia), sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Wyniki nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.
 - Sprawozdanie z badań Nr 3677/17 z dnia 25.08.2017r. (punkt poboru – źródło wody pitnej), sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Centralne Laboratorium, ul. Zawilcowa 10, 20-245 Lublin. Wyniki nie wykazują przekroczeń badanych parametrów.
 - Raport Nr 01/2013 – Opracowanie Wykonanych Pomiarów Natężenia Oświetlenia Elektrycznego w budynku szkolnym z dnia 24.06.2013r. sporządzony przez technika energetyki Krzysztofa Bilkiewicza upr. E1-435/2009/K662, D1-436/2009/K662, inż. Kazimierza Rozenbergier. Wynik badania oświetlenia zgodny z PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
Dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych we wszystkich oddziałach szkolnych. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że zajęcia lekcyjne w klasach I – VI nie rozpoczynają się o stałej porze, placówka pracuje w systemie dwuzmianowym. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania. Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/12/2018 z dnia 10.05.2018r., zmienionej decyzją z dnia 03.10.2019r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2019r. Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Postępowanie administracyjne jest prowadzone w formie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/12/2018 z dnia 10.05.2018r., zmienionej decyzją z dnia 03.10.2019r. Decyzja nakazywała:

1. zabezpieczyć grzejniki centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym:

a. w salach edukacji wczesnoszkolnej na parterze budynku:

- Nr 56,
- Nr 58;

b. w salach edukacji wczesnoszkolnej na II piętrze budynku:

- Nr 33,
- Nr 35,
- Nr 36,
- Nr 38,
- Nr 39;

c. w pracowni komputerowej Nr 32 na II piętrze budynku,

d. w sali zajęć wyrównawczych Nr 34 na II piętrze budynku,

e. oraz w dwóch pomieszczeniach świetlic na parterze budynku:

- Nr 14,
- Nr 59;

2. zapewnić wentylację mechaniczną o działaniu ciągłym lub włączaną automatycznie, zgodną z normą PN-83 B-03430 i przedstawić wyniki badań potwierdzające zapewnienie właściwej wentylacji w dwóch pomieszczeniach sanitarnych bez okien przy korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej:

a. dla dziewcząt,

b. dla chłopców.

Termin wykonania nakazów został wyznaczony do dnia 31.08.2019r.

Budynek szkoły oddany do użytku w 2002r., usytuowany na działce własnej, ogrodzonej. Ogrodzenie kompletne, stabilne, w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką betonową. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia zabezpieczone są szczelnymi przykrywkami. Wyjście ze szkoły zabezpieczone barierką uniemożliwiająca bezpośrednie wyjście uczniów na jezdnię. Posesja uporządkowana, odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placu zabaw) usunięto. Na posesji zorganizowano kompleks boisk oraz plac zabaw.

Budynek murowany, czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności za pomocą podjazdu i dźwigu osobowego. Budynek podłączony do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej z możliwością regulacji temperatury we własnej wymiennikowni. Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych wspomagana mechanicznie z wyłączeniem 2 pomieszczeń sanitarnych przy korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej, w których zapewniono tylko wentylację grawitacyjną. W sali gimnastycznej, kuchni i stołówce wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, podczas kontroli nie przedstawiono aktualnego dokumentu potwierdzającego sprawne działanie wentylacji mechanicznej. W Protokole przeglądu okresowego budynku znak IR-IKR-II.2512.93.2018 z dnia 08.06.2018r. sporządzonym przez Inspektora ds. sanitarnych Urszulę Maśluszczak upr. bud. Nr 50/Lb/94, 2832/Lb/94 w zakresie wentylacji zapisano, że brak dokonywania przeglądów serwisowych urządzeń wentylacyjnych i zalecono zlecenie wyspecjalizowanej firmie dokonywanie raz do roku przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych oraz wentylatorów dachowych. W pomieszczeniach dydaktycznych zapewniono oświetlenie naturalne, we wszystkich pomieszczeniach oświetlenie elektryczne, sprawne, punkty oświetleniowe czynne oraz zaopatrzone w osłony. Wysokość pomieszczeń wynosi 3m.

Nieczystości stałe usuwane do koszy z wkładami foliowymi, a następnie do 3 kontenerów plastikowych o pojemności 1100l, zamykanych, ustawionych na podłożu utwardzonym, w odległości powyżej 10 m od

okien i drzwi budynku. Odbiór nieczystości stałych odbywa się na podstawie umowy Nr 15111/O/16 zawartej w dniu 07.12.2016r. z aneksem Nr 1 z dnia 03.09.2018r. z firmą KOM-EKO S.A. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin. Odbiór odpadów zmieszanych odbywa się 2 razy w tygodniu, odbiór frakcji suchej 1 raz w tygodniu.

Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 7.10 do 17.10. Zapisanych jest 636 uczniów (324 dziewczynki oraz 312 chłopców) w 30 oddziałach. W placówce nie ma oddziału zerowego. Od roku szkolnego 2017/2018 oddziały przedszkolne zostały przeniesione do Przedszkola Nr 84. Zatrudnione są 103 osoby personelu, w tym – 66 osób personelu pedagogicznego i 37 osób personelu administracyjno-obslugowego.

W placówce na potrzeby uczniów wydzielono: 16 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe, 2 pomieszczenia świetlicowe, 2 sale do zajęć indywidualnych, bibliotekę, salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, salę do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz szatnię. Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacjach od niskiego parteru do II piętra, skomunikowane wewnętrzną klatką schodową.

Szatnia. Szatnia zorganizowana na niskim parterze budynku, wydzielona za pomocą boksów z siatki metalowej dla poszczególnych oddziałów szkolnych. Z jednego boksów korzystają dwa oddziały. Boks szatniowe wyposażone w wieszaki przyściennie oraz ławki do zmiany obuwia. Dla 13 oddziałów szatnia zorganizowana z użyciem indywidualnych, metalowych szafek szatniowych na odzież wierzchnią oraz podręczniki i przybory szkolne. Szafki posiadają Certyfikat Zgodności Nr 94/16 dla MALOW Sp. z o.o. na system szaf ubraniowych i skrytkowych MALOW-WSU. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994/Az1:2000, PN-F-06010-05:1990. Ściany malowane farbą zmywalną, czyste, gładkie, sufit czysty, na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenie szatni utrzymane w bieżącej czystości.

Klatka schodowa. Stopnie schodów równe i nie śliskie, pokryte terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych. Sufity czyste. Ściany malowane farbą emulsyjną z zaznaczeniem lamperii pokrytej farbą olejną i glazurą, czyste, gładkie, bez ubytków. Poręcze zabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem się metalowymi gałkami.

Korytarze. Ściany w korytarzach malowane farbami zmywalnymi z zaznaczeniem lamperii olejnej i glazury. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W części korytarza przy holu głównym budynku na ścianie znajduje się źródło wody pitnej. Podczas kontroli przedstawiono aktualne badanie wody ze źródła, potwierdzające zapewnienie właściwych parametrów. Ostatnie badanie wody w źródle zostało przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie w dniu 25.09.2018r. – otrzymane wyniki badań wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z informacji uzyskanych od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora szkoły źródło jest czyszczone oraz dezynfekowane przez 2 pracownice, które odpowiadają za czystość w segmencie sportowym. W dniu kontroli źródło utrzymane w czystości, bez oznak zakamienienia, dezynfekowane gotowym preparatem do dezynfekcji powierzchni Swish Foodservice z terminem ważności do 01.08.2020r. Czyszczenie odbywa się na bieżąco, dezynfekcja po zakończeniu zajęć. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie źródła w czystości posiadają fartuchy ochronne oraz rękawiczki jednorazowego użytku.

Sal dydaktyczne. W placówce zorganizowano 16 sal dydaktycznych na parterze, I i II piętrze budynku. Ściany w pomieszczeniach malowane farbami zmywalnymi, czyste, gładkie, bez ubytków tynku i farby, sufit czysty. W pomieszczeniach znajdują się umywalki, ściany przy umywalkach pokryte fartuchem z glazury, gładkie, bez ubytków. Przy umywalkach zapewniona ciepła i zimna woda, mydło w płynie do mycia rąk w podajnikach naściennych, ręczniki jednorazowe papierowe oraz kosze na śmieci. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. We wszystkich salach jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowane są rolety, wertykale oraz zasłony. Konstrukcja okien w 50% zapewnia możliwość otwierania. Pomieszczenia wyposażone w stoliki, krzesła, regały, szafki na zabawki i pomoce dydaktyczne, szafki na podręczniki i przybory szkolne, projektory, tablice interaktywne, tablice, ekrany, telewizory. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora szkoły, stoliki i krzesła posiadają w 100 % certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat zgodności Nr 63/07 na krzesło szkolne Junior. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.

- Certyfikat zgodności Nr 147/10 na stół szkolny PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 120/11 na krzesło szkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 63/07 na krzesło szkolne i przedszkolne PUCHATEK. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat zgodności Nr 19/13 na krzesło szkolne i przedszkolne OK.1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2006, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 64/07 na stół szkolny i przedszkolny AS PLUS dwuosobowy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-ISO 5970:1997, PN-F-06009:2001.

Nie dokonano pomiaru temperatury w pomieszczeniach, zakończony sezon grzewczy.

W salach lekcyjnych pod parapetami zamontowano grzejniki typu płytowego. W salach edukacji wczesnoszkolnej Nr 56 i Nr 58 na parterze budynku oraz w salach edukacji wczesnoszkolnej Nr 33, Nr 35, Nr 36, Nr 38, Nr 39 na II piętrze budynku na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. Nakaz zapewnienia osłon na grzejnikach w ww. pomieszczeniach zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/12/2018 z dnia 10.05.2018r., zmienionej decyzją z dnia 03.10.2019r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2019r.

Dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 30 oddziałach szkolnych. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że zajęcia nie rozpoczynają się o stałej porze, placówka pracuje w systemie dwuzmianowym w klasach I - VI, co jest spowodowane zbyt małą liczbą sal lekcyjnych w stosunku do liczby oddziałów. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa od 1 godziny.

Uczniowie mają zapewnioną możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych w wyznaczonych szafkach i regałach w salach lekcyjnych oraz w indywidualnych szafkach szatniowych.

Pracownie komputerowe. Dokonano oceny warunków zdrowotnych w 2 pracowniach komputerowych. Regulaminy BHP znajdują się w widocznych miejscach, zawieszane na tablicy oraz ścianie. Ściany w pomieszczeniach pracowni malowane jasnymi farbami zmywalnymi, czyste, gładkie, bez ubytków tynku i farby, sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W pomieszczeniu pracowni komputerowej Nr 25 znajduje się 21 stanowisk komputerowych z monitorami LCD, w pracowni Nr 32 przeznaczonej dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, znajduje się 11 stanowisk komputerowych z monitorami LCD, ustawionymi wzdłuż ścian i pod oknami. Sale są dodatkowo wyposażone w stoliki i krzesła ustawione pośrodku pomieszczeń.

Nie oceniono dostosowania mebli do zasad ergonomii. W pracowniach zapewniono możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano rolety. W pracowni komputerowej Nr 32 znajdującej się na II piętrze budynku, użytkowanej również jako sala lekcyjna nauczania zintegrowanego na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym, nakaz zapewnienia osłon zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/12/2018 z dnia 10.05.2018r., zmienionej decyzją z dnia 03.10.2019r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2019r. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

W placówce nie ma pracowni chemicznej, szkoła nie posiada niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Jedna z sal lekcyjnych, w której planowane jest zorganizowanie pracowni chemicznej została wyposażona w szafę metalową, zamykaną, przystosowaną do przechowywania substancji chemicznych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora szkoły lekcje chemii są prowadzone na zasadzie pokazów multimedialnych.

Sale do zajęć indywidualnych. W placówce zorganizowano 2 sale do zajęć indywidualnych tj. sala Nr 31 przeznaczona dla klas IV-VIII, gdzie prowadzone są również indywidualne zajęcia logopedyczne oraz sala Nr 34 przeznaczona do zajęć wyrównawczych. W sali nr 34 podczas zajęć przebywa maksymalnie od 5 do 7 osób. Ściany w obu pomieszczeniach malowane jasnymi farbami zmywalnymi, czyste, gładkie, bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany oraz wykładzina dywanowa w dniu kontroli czyste w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Sale wyposażone są w stoliki, krzesła, regały na pomoce dydaktyczne, szafki. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W oknach zamontowano rolety oraz vertikale zabezpieczające pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. W sali zajęć wyrównawczych Nr 34 znajdującej się na II piętrze budynku na grzejnikach centralnego ogrzewania brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym, nakaz zapewnienia osłon zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/12/2018 z dnia 10.05.2018r., zmienionej decyzją z dnia 03.10.2019r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2019r..

Świetlice. W placówce wydzielono 2 pomieszczenia świetlicowe. Sala świetlicowa Nr 14 o powierzchni 81,2 m² i sala świetlicowa Nr 59 o powierzchni 62,2m². Do świetlicy zapisanych jest 251 dzieci, jednocześnie w pomieszczeniach przebywa maksymalnie do 25 dzieci. Na potrzeby zajęć świetlicowych są wykorzystywane również wolne sale lekcyjne, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej oraz plac zabaw. Świetlica funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 17.00. Ściany w pomieszczeniach malowane jasnymi farbami zmywalnymi, czyste, gładkie, bez ubytków tynku i farby. Sufity czyste. Na podłogach wykładzina termozgrzewalna z wyobleniem na ściany oraz dywany w dniu kontroli czyste w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W pomieszczeniach świetlic znajdują się umywalki, ściany przy umywalkach pokryte fartuchem z glazury, gładkie, bez ubytków. Przy umywalkach zapewniona ciepła i zimna woda, mydło w płynie do mycia rąk w podajnikach naściennych, ręczniki jednorazowe papierowe oraz kosze na śmieci. Pomieszczenia wyposażone stoliki, krzesła, regały na plecaki, regały i szafki na pomoce dydaktyczne. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W oknach zamontowano rolety zabezpieczające pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pod oknami oraz na ścianie zamontowano grzejniki typu płytowego, na grzejnikach centralnego ogrzewania w 2 świetlicach brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym, nakaz zapewnienia osłon zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/12/2018 z dnia 10.05.2018r., zmienionej decyzją z dnia 03.10.2019r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2019r. Pomieszczenia utrzymane czysto.

Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Placówka posiada plac zabaw, 2 boiska, salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz salę do gimnastyki korekcyjnej. Dzieci korzystają również z zajęć pływania na obiektach pływalni Aqua Lublin przy ul. Łabędziej oraz al. Zygmuntofskiej.

Plac zabaw. Szkoła posiada plac zabaw dla dzieci zorganizowany w ramach programu „Radosna Szkoła” w 2012r. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora szkoły urządzenia na placu w 100% posiadają dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania:

- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 087 na zestaw zabawowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008 EN 1176-3:2008.
- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 086 na zestaw sprawnościowy. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008.
- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 093 na huśtawki na sprężynie. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008, EN 1176-6:2008.
- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 092 na huśtawki wagowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008, EN 1176-6:2008.
- Certyfikat Nr Z2 09 12 40608 090 na huśtawki wahadłowe. Przetestowany zgodnie z: EN 1176-1/2008, EN 1176-2:2008.
- Deklaracja Zgodności na Zestaw zabawowy 5125 wystawiona przez Sun +. Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009.
- Deklaracja Zgodności na Zestaw zabawowy 5106 wystawiona przez Sun +. Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009.
- Certyfikat Nr 2100121/01/P2BN/2 Sun + na Zestaw sprawnościowy. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
- Certyfikat Nr 2100119/01/P1BN/1 Sun + na zestaw sprawnościowy Żyrafa. Wyroby spełniają wymagania zawarte w PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

Na placu zabaw nie zorganizowano piaskownicy, urządzenia zabawowe zamontowane na stałe do podłoża, w dobrym stanie technicznym. Powierzchnie drewniane kompletne, gładkie, bez ubytków i śladów gnicia. Nawierzchnia placu zabaw poliuretanowa równa, kompletna.

Boiska. Na terenie posesji placówki zorganizowano kompleks 2 boisk: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy piłkarskiej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Wyposażenie boisk zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora posiada w 100 % certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/540/09 JONEX-SPORT na sprzęt sportowy do siatkówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1271:2006,
- Certyfikat Nr P/541/09 JONEX-SPORT na sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006,

- Certyfikat Nr P/445/08 na sprzęt do koszykówki. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 1270:2006,
- Certyfikat Nr P/444/08 na sprzęt boiskowy: bramki do piłki ręcznej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 749:2006. Certyfikat Nr P/541/09 na sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej. Wyroby spełniają wymagania zawarte w: PN-EN 748:2006.

Bramki i inne konstrukcje w dobrym stanie technicznym, przymocowane na stałe do podłoża.

Sala gimnastyczna. W placówce zorganizowano salę gimnastyczną o powierzchni 545,9 m² z zapleczem sanitarnym. Ściany w sali pokryte lamperią z tynku typu marmolit, powyżej powłoki malarskie gładkie, czyste, bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina sportowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Okna zabezpieczone siatką sportową, punkty świetlne zabezpieczone osłonami. Sala wyposażona w ławki gimnastyczne, bramki do piłki ręcznej, kosze. Wyposażenie sali zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora posiada w 100% certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr 17/00 na ławki gimnastyczne POLSPORT Szamocin. Wyrób spełnia wymagania zawarte w Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-EN 97063:1996
- Certyfikat Nr 80/02 na bramki do piłki ręcznej. Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 1270:2001.
- Certyfikat Nr 91/03 na sprzęt do koszykówki. Wyrób spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 1270:1999.
- Deklaracja Zgodności na zestaw do koszykówki. Wyrób zgodny z PN-79/H-74244, PN-83/H-92120, PN-90/M-69016, PN-ISO 3545-2.

Na sali gimnastycznej zajęcia są prowadzone jednocześnie dla 2 klas.

Zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej. Przy sali gimnastycznej wydzielono 4 pomieszczenia szatni (2 dla dziewcząt i 2 dla chłopców) oraz 4 pomieszczenia sanitarne, odrębne dla dziewcząt i chłopców. Ściany w szatniach malowane farbą zmywalną, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Szatnie wyposażone w ławki z wieszakami na odzież. Wyposażenie w dobrym stanie technicznym.

Przy szatniach wydzielono 4 pomieszczenia sanitarne, odrębne dla dziewcząt i chłopców. W każdym z pomieszczeń zapewniono 4 kabiny natryskowe, 3 umywalki oraz 1 ustęp. Ściany w pomieszczeniach pokryte glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie czyste, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Przy umywalkach zapewniona ciepła i zimna woda. Do utrzymania higieny osobistej zapewniono mydło w płynie w podajnikach, ręczniki papierowe oraz papier toaletowy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora natryski są użytkowane sporadycznie, tylko po zajęciach dodatkowych oraz po zawodach sportowych.

Sala gimnastyki korekcyjnej. Ściany w sali malowane farbą zmywalną, czyste, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina sportowa w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W sali odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Grzejniki centralnego ogrzewania w sali zabezpieczone osłonami, punkty świetlne z osłonami do sal sportowych. Pomieszczenie wyposażone w drabinki przyściennie, drabiny linowe, materace oraz ławki gimnastyczne. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Małgorzaty Stacharskiej – dyrektora wyposażenie posiada w 100% certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/60/03 Z.P.H. NETEX na Drabiny linowe. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999.
- Certyfikat Nr 126/03 COMA s.j. na Drabiny gimnastyczne przyściennie, pojedyncze D1. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:1999.
- Certyfikat Nr 17/00 POLSPORT sp. z o.o. na Ławki gimnastyczne POLSPORT- SZAMOCIN – ławki z nogami drewnianymi, ławki z nogami metalowymi. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: Kryteriach Technicznych Bezpieczeństwa KTB 12s/98, PN-N-97063:1996.
- Oświadczenie zgodności producenta ESPADON Wojciech Gorzelańczyk, że materace gimnastyczne, łączone na rzepy są produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12503-1:2013-07.

Wyposażenie sali w dobrym stanie technicznym, drabinki zamontowane stabilnie.

Pomieszczenia higienicznosanitarne. Dla dzieci wydzielono łącznie 14 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zlokalizowanych na parterze, I piętrze i II piętrze. Dla chłopców wydzielono 7 pomieszczeń sanitarnych, wyposażonych łącznie w 13 umywarek, 13 pisuarów i 13 misek ustępowych w kabinach. Dla dziewcząt wydzielono 7 pomieszczeń sanitarnych, wyposażonych łącznie w 13 umywarek i 13 kabin

ustępowych. W 2 pomieszczeniach sanitarnych przy korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej, wydzielonych dla dziewcząt i chłopców, została zapewniona wentylacja grawitacyjna, pomieszczenia bez okien – brak wentylacji mechanicznej. Nakaz zapewnienia wentylacji mechanicznej o działaniu ciągłym lub włączanej automatycznie w ww. pomieszczeniach sanitarnych bez okien zawarty w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak HDM.H-762/12/2018 z dnia 10.05.2018r., zmienionej decyzją z dnia 03.10.2019r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2019r. W pozostałych ustępach bez okien zapewniona wentylacja wspomagana mechanicznie, w pomieszczeniach sanitarnych z oknami zapewniona wentylacja grawitacyjna. Ściany pokryte glazurą do wysokości 2m, powyżej powłoki malarskie czyste, gładkie, bez ubytków. Sufity czyste. Na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W pomieszczeniach zapewniono mydło w płynie do mycia rąk w podajnikach naściennych, papier toaletowy oraz ręczniki papierowe jednorazowe. Umywalki zaopatrzone w bieżącą zimną i ciepłą wodę z sieci miejskiej. Zmierzone temperaturę ciepłej wody w strumieniu przy 2 umywalkach w 2 pomieszczeniach sanitarnych, temperatura wynosiła 41,6°C oraz 40,9°C. Pomieszczenia utrzymane w bieżącej czystości, dezynfekowane.

Pomieszczenia porządkowe. Sprzęt i środki do utrzymania czystości w placówce są przechowywane w 3 wydzielonych, zamykanych pomieszczeniach porządkowych, niedostępnych dla dzieci na kondygnacjach parteru, I i II piętra. W pomieszczeniach podłogi wyłożone terakotą z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych, ściany malowane farbami łatwo zmywalnymi, gładkie bez ubytków i pęknięć. Sufity czyste. Mopy i szczotki wydzielone i oznakowane do sprzątania sal, korytarzy i pomieszczeń sanitarnych. Do utrzymania higieny w placówce stosuje się następujące środki: Domestos, Cif mleczko, Floorex Błysk PU, Floorex M, Clinex Dispersion Care, Clinex M3 Acid, Clinex W3 Forte, Kiilto Kalk, Sidelux Expert, Clinex Glass. Ww. środki posiadają aktualne terminy ważności.

Żywnienie. Szkoła prowadzi dożywianie dla uczniów w formie śniadań oraz obiadów dwudaniowych. Posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni szkolnej. Dzieci posiłki spożywają w stołówce szkolnej. Ze śniadań korzysta 80 uczniów, natomiast z obiadów 436 uczniów. Dofinansowanych posiłków jest 7. Placówka znajduje się pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, została wpisana do rejestru w zakresie prowadzonego żywienia wpisem Nr HŻ-766/0309/2007.

Zapewniono apteczki pierwszej pomocy wyposażone w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, w pokojach nauczycielskich na I i II piętrze budynku i w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

W placówce zorganizowano gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka zatrudniona w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „ZDROWIE” s.c. 20-280 Lublin, ul. Władysława Jagiełły 20 w wymiarze w wymiarze 17 godzin tygodniowo.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest wyposażony w umywalkę z punktem wodnym z ciepłą i zimną wodą, biurko, krzesła, leżankę pokrytą materiałem zmywalnym, parawan, szafki, szafy na dokumentację medyczną, lodówkę, lampę biobójczą. Ściany malowane farbą zmywalną, gładkie, przy umywalce fartuch z glazury. Podłoga pokryta wykładziną w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Środki do mycia i dezynfekcji są zapewniane przez pielęgniarkę, przy umywalce dostępny preparat AHD 2000, do dezynfekcji powierzchni zapewniono Incidin Liqid Spray.

Pozostawiono materiały oświatowe dotyczące następujących tematów: profilaktyka grypy, przeziębienie a grypa, świerzb, salmonella, glistnica, 6 skoków do naprawdę czystych rąk, higieniczne mycie rąk, toksokaroza, palenie tytoniu, zapobieganie grypie w placówkach oświatowych, choroby pasożytnicze, gruźlica, wścieklizna, rotawirusy, WZW typu A, dur brzuszny.

Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia, znak graficzny oraz słowny informacyjny umieszczony jest przy wejściu do budynku.

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w bieżącej czystości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) Nie przedstawiono aktualnego dokumentu potwierdzającego sprawne działanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej, kuchni i stołówce placówki.

Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie przepisów:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *Nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniezione~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości *Nie dotyczy* słownie *Nie dotyczy*

(nr mandatu karnego) *Nie dotyczy*

(podstawa prawna) *Nie dotyczy*

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr *Nie dotyczy* z dnia *Nie dotyczy* wydane przez *Nie dotyczy*

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy*
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: *Nie dotyczy* (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Małgorzata Stachurska

Stech Szelosik

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

H. Helinski-Cwika

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 13.05.2019r.

Szkoła Podstawowa nr 52
im. Marii Konopnickiej
ul. Władysława Jagiełły 11
20-281 Lublin

DYREKTOR

Małgorzata Stachurska

mgr Małgorzata Stachurska

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularz kontroli** „Ocena stanu sanitarnego szkoły”
F/HDM/04
(nazwa/nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.*

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić