

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.3.54.2022.KJ

Lublin, dnia 08.09.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Karolinę Jargieło Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.92.2022 oraz Ewę Noworolnik Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych K.057.2.19.2022, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli: K.057.32.413.2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, faks: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu.

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin, tel. 81 444 44 08, faks: -, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin, tel. 81 444 44 08, faks: -, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu - placówka prowadzi działalność oświatową.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Miasto Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39, telefon: 81 466-39-00, fax: 81 466-39-01 do- 03, adres e-mail oswiata@lublin.eu

ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin, tel. 81 444 44 08, faks: -, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu -

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP: 946257811 REGON: -

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Kamil Dąbrowski – Dyrektor Szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Pani Monika Ciećko – Kierownik gospodarczy

Pan Dariusz Wojtyła – Kierownik obiektów sportowych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. **Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** dnia 07.09.2022 r. godzina 10.00
2. **Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:** *Nie dotyczy*
3. **Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:** Nie prowadzi działalności gospodarczej, brak wymogu prawnego – działalność oświatowa
4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** dnia 08.09.2022 r. godzina 14.30
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: 2 godziny 30 minut**
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego zapleczy sanitarno-szatniowych dla dziewcząt i chłopców zlokalizowanych przy sali gimnastycznej w zakresie zapewnienia prawidłowej wentylacji mechanicznej – 60 minut,
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego urządzeń zabawowych na placu zabaw – 30 minut,
 - wymagań w stosunku do wyposażenia używanego w placówce w zakresie zapewnienia lustra w pokoju logopedy posiadającego atest bezpieczeństwa – 15 minut,
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego sali wielosprawnościowej w zakresie zapewnienia prawidłowej wysokości pomieszczenia – 30 minut,
 - utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego sufitu kasetonowego w sali wielosprawnościowej - 15 minut.
6. **Zakres przedmiotowy kontroli:** Kontrola w zakresie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne higieny pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, procesów nauczania, przestrzegania zasad postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*:** Komputer: PN-SB-RIW-ZE/0121, przymiar wstępowy PP/K/01-10/HDM, termometr: PP/S/K/03-03/HDM.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
 - **nr i nazwa protokołu/ów*:**
 - pomiar odległości miejsca gromadzenia nieczystości stałych od okien i drzwi budynku,
 - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu w 4 pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla dziewcząt i chłopców;
 - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu w 2 pomieszczeniach świetlicy;
 - pomiar temperatury ciepłej wody w strumieniu w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnych dla dziewcząt w oddziale przedszkolnym;
 - pomiar wysokości sali wielosprawnościowej.
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*:** *Nie dotyczy*
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**
 - Sprawozdanie z badań wody Nr SB/102157/09/2021 z dnia 27.09.2021r., sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna. W zakresie mikrobiologicznym przekroczeń nie stwierdzono.
 - Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia z maja 2009r., sporządzony przez PUH „FIRE-VOLT” s.c. Jolanta i Zbigniew Krzyżanowscy, Zemborzyce Podleśne 39A, 20-515 Lublin, pomiarów dokonał Pan

Zbigniew Krzyżanowski upr. nr 472-IE-91-20, upr. nr 472-ID-47-20. Pomiary natężenia oświetlenia spełniają wymagania zawarte w PN-EN 12464-1:2004.

- Protokół Nr 1747 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 15.07.2022r., sporządzony przez mistrza kominarskiego mgr inż. Krzysztofa Czarneckiego nr upr. 30710, pracownika Spółdzielni Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. W wyniku oceny stwierdzono, że objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom Ustawy Prawo Budowlane.
- Protokół Nr 1747b z okresowej kontroli przewodów kominowych, wentylacji mechanicznej z dnia 15.07.2022r., sporządzony przez mistrza kominarskiego mgr inż. Krzysztofa Czarneckiego Urzędu Energetyczne i Wentylacji Mechanicznej Nr 472-IID-8/22 pracownika Spółdzielni Pracy Kominarzy ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin. W wyniku oceny stwierdzono, że objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom Ustawy Prawo Budowlane.
- Protokół z kontroli szczelności urządzeń klimatyzacyjnych z dnia 12.07.2022r. sporządzony przez Piotra Borygę upr. do naprawy i obsługi nr upr. 78061804110-044R14, KLIMAX/Piotr Boryga Krężnica Jara 542. Bez uwag.
- Protokół Prac serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych w bloku sportowym z dnia 5.05.2022r. sporządzony przez Rafała Łamot Klima – Care Powstańców Warszawy 50, 21-100 Lubartów. Uzupełnienie płynu RTU.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Rozkład zajęć lekcyjnych.
- Dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

- Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin znajdujących się w klasopracowni chemicznej w Szkole Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin;
- Stanowisko w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak NZ-703/120/10 z dnia 27.05.2010r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:

- „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04”,
- „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06”.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Organem prowadzącym jest Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39. W stosunku do strony nie jest prowadzone postępowania administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Szkoła funkcjonuje od 1967 roku (rozbudowa budynku w 2010r. o pływalnię oraz blok sportowy) w budynku trzykondygnacyjnym, podłączonym do sieci wodnej i kanalizacyjnej miejskiej, ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Oświetlenie naturalne i elektryczne, sprawne. Punkty świetlne zabezpieczono osłonami. Zapewniono wentylację grawitacyjną we wszystkich salach lekcyjnych. W oddziałach przedszkolnych oraz w bloku sportowym zapewniono wentylację mechaniczną. W oddziałach

przedszkolnych oraz stołówce dodatkowo zamontowano klimatyzację. W dniu kontroli w pomieszczeniach zapleczy sanitarno-szatniowych dla dziewcząt i chłopców zlokalizowanych przy sali gimnastycznej stwierdzono niesprawną wentylację mechaniczną. Pomieszczenia bez okien oraz bez wentylacji grawitacyjnej. Według wyjaśnień Pana Dariusza Wojtyły - kierownika obiektów sportowych w miesiącu maju 2022 r. nastąpiła awaria przedmiotowej wentylacji i trwa do dnia dzisiejszego.

Teren szkoły ogrodzono, ogrodzenie kompletne w dobrym stanie sanitarnotechnicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona kostką brukową. Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gromadzenie odpadów stałych odbywa się do dwóch plastikowych kontenerów o pojemności 1110 l oraz 4 pojemników o pojemności 240l, zamykanych pojemników, wolnostojących na utwardzonej nawierzchni. Miejsce gromadzenia odpadów oddalone ponad 10 m od okien i drzwi budynku szkoły. Nieczystości stałe odbierane są na podstawie umowy Nr 15705/N/2021 zawartej w dniu 02.12.2021r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin a KOM-EKO S.A ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin. Nieczystości odbierane są 2 razy w tygodniu. W szkole przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, wywieszony znak słowny i graficzny. W dniu kontroli okazano Protokół z kontroli bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły/placówki z dnia 29.08.2022r. W wyniku kontroli stwierdzono, że placówka jest bezpieczna dla dzieci, uczniów oraz pracowników. Protokół sporządzony przez Panią Agnieszką Zarzeka Specjalistę ds. BHP.

Uczniowie. Do szkoły uczęszcza 676 uczniów (w tym 358 dziewcząt i 318 chłopców) w 30 oddziałach – włącznie z 2 oddziałami przedszkolnymi do których zapisanych jest 49 dzieci. Zatrudniono 114 osób personelu, w tym 76 osób personelu pedagogicznego oraz 38 osób personelu administracyjno – gospodarczego. Podczas kontroli okazano do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników zatrudnionych pracowników mających kontakt z uczniami.

Placówka pracuje w systemie dwuzmianowym. Zajęcia w szkole rozpoczynają się od godziny 7³⁰ i trwają do godziny 17⁰⁵. Dokonano oceny rozkładu zajęć lekcyjnych w 30 oddziałach szkolnych. W wyniku oceny planu lekcji stwierdzono, że zostały uwzględnione zasady higieny pracy umysłowej uczniów. Różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż 2 godziny, uwzględniono równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. Ponadto uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych. Uczniom zapewniono następujące przerwy między lekcjami: 8 przerw po 5 min, 1 przerwę 15 min, 1 przerwę 20 min. Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szkole w salach lekcyjnych w klasach młodszych oraz w szafkach indywidualnych znajdujących się na korytarzach szkolnych.

Plac zabaw. Na terenie szkoły na wydzielonej i ogrodzonej posesji zorganizowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej. Plac zabaw wyposażono w urządzenie służące do zabawy wykonane z elementów metalowych oraz drewnianych, przymocowanych na stałe do podłoża. Wyposażenie placu zabaw stanowią następujące urządzenia: zestaw zabawowo-sprawnościowy ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy żyrafa, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka ważka, huśtawka na sprężynie delfinek. W dniu kontroli drewniane elementy ww. urządzeń do zabawy z chropowatą powierzchnią, z licznymi odpryskami farby. Na placu udostępniono Regulamin korzystania z placu zabaw. Okazano do wglądu:

- Certyfikat nr 2100119/01/P1BN/1 na zestaw sprawnościowy Żyrafa. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Certyfikat wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław w dniu 28.09.2012r.

- Deklaracja Zgodności wydana dla Place Zabaw i mała architektura SUN+ Agnieszka Turowska ul. Katarzyńska 63, Gruszczyn dla huśtawki na sprężynie. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-6/2009.

- Deklaracja Zgodności wydana dla Place Zabaw i mała architektura SUN+ Agnieszka Turowska ul. Katarzyńska 63, Gruszczyn dla huśtawki wahadłowej. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009.

- Deklaracja Zgodności wydana dla Place Zabaw i mała architektura SUN+ Agnieszka Turowska ul. Katarzyńska 63, Gruszczyn dla urządzenia wielofunkcyjnego służącego do zabawy. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-3/2009.

Ciągi komunikacyjne. W ciągach komunikacyjnych ściany pomalowano jasnymi farbami bez ubytków tynku i farby z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej – olejnej lub z tynku ozdobnego typu marmolit (na I piętrze). Sufity czyste. Na podłogach terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Klatka schodowa. Stopnie schodów równe i nie śliskie, poręcze zabezpieczono przed zsuwaniem się po nich uczniów za pomocą gałek zamontowanych na poręczach, biegi schodów zabezpieczono metalową kratą.

Szatnia. Szatnię usytuowano w wydzielonej części korytarza na parterze budynku. Ściany w szatni pomalowano farbami bez ubytków tynku i farby z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, sufit czysty, na podłodze terakota z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Szatnia wspólna dla wszystkich oddziałów, podzielona na boksy z metalowej siatki – jeden boks wydzielony dla dwóch-trzech oddziałów. Szatnię wyposażono w wieszaki przyściennie oraz ławeczki do zmiany obuwia. Liczba wieszaków wystarczająca. Pomieszczenie szatni utrzymano czysto.

Oddział przedszkolny. W dniu 05.12.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał pozytywną opinię nr NZ.5732.41.2019.BD dotyczącą pomieszczeń przeznaczonych na 2 oddziały przedszkolne dla 50 dzieci mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 23. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych wydzielono 2 sale usytuowane na I piętrze w odrębnym segmencie w budynku, który powstał w 2010r. Ściany w salach zabaw pomalowano z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, czyste, gładkie bez ubytków w dobrym stanie sanitarno-higienicznym. Sufity czyste. Podłogi wyłożono terakotą w dobrym stanie sanitarno - technicznym. Gniazda instalacji elektrycznej zabezpieczono przed możliwością manipulacji przez dzieci. Sale zabaw wyposażono w stoliki i krzesła, szafy, szafki, regały na pomoce dydaktyczne, książeczki, zabawki. Wyposażenie w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Zabawki czyste nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa, posiadają oznakowanie CE. W oknach zamontowano rolety oraz wertykale, które zabezpieczają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczono osłonami zabezpieczającymi przed możliwością kontaktu z elementem grzejnym. Sale zabaw utrzymano w bieżącej czystości i porządku. W skład oddziału przedszkolnego wchodzi dodatkowo pomieszczenia: pomieszczenie logopedy, które wyposażono w umywalkę, stolik, krzesła, regał na pomoce dydaktyczne i lustro logopedyczne. W dniu kontroli lustro zawieszone na ścianie za pomocą haczyków, lustro o wymiarach 120 cm na 70 cm, nie przedstawiono atestu bezpieczeństwa na szkło bezpieczne zamontowane w lustrze; pomieszczenie porządkowe wyposażono w zlew gospodarczy z zamontowanymi wieszakami na sprzęt porządkowy, regałem na środki czystościowe; pomieszczenie higieniczno-sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wyposażono w miskę ustępową, umywalkę, podchwyty dla osób niepełnosprawnych; ustęp dla chłopców wyposażono w 2 umywalki zamontowane w przedsionku, 2 pisuary zamontowane w kabinie, 1 kabinę z miską ustępową; ustęp dla dziewcząt wyposażono w 2 umywalki zamontowane w przedsionku w przedsionku, 2 kabiny ustępowe. Urządzenia sanitarne zamontowano na obniżonej wysokości, dostosowane do ergonomii dzieci. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany wyłożono glazurą do pełnej wysokości, sufit czysty, na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Do utrzymania higieny osobistej dzieci z oddziałów przedszkolnych we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono mydło w płynie w podajnikach naściennych, papier toaletowy oraz suszarki do rąk. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy 1 umywalce w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dziewcząt. Pomiar wskazał 42,7°C. Pomieszczenia utrzymano w bieżącej czystości i porządku. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z wydzielonego boks w szatni na parterze budynku.

Sale lekcyjne. W szkole zapewniono 24 sale lekcyjne. Ściany w salach pomalowano jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwozmywalnej – olejnej w dobrym stanie sanitarno-technicznym, sufit czysty, na podłogach wykładzina termozgrzewalna, parkiet, lub terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Zapewniono ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem, w oknach zamontowano rolety. Z informacji uzyskanych od Pani Moniki Ciećko – kierownika gospodarczego meble – stoliki i krzeselka w 60% posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, 40% mebli zostało zakupionych przed 1997r. i nie posiadają certyfikatów. Okazano do wglądu certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr 07/10/2020/02/00 Stolbrzeg Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. na krzesło szkolne i przedszkolne SB-CIS z dnia 20.11.2020r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02.
- Certyfikat Nr 26/05/2020/02/00 Meble Szkolne Olsztyn z dnia 02.06.2020r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 231/15 Zakład Certyfikacji Cobrabid BBC na stoły trapezowe typ OT z dnia 16.12.2015r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2009, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Nr 21/07/2016/01/00 Meble Olsztyn Sp. z o.o. na krzesło szkolne Lolek z dnia 22.03.2017r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Nr 29/05/2017/02/00 Meble Olsztyn Sp. z o.o. na stoły szkolne Kubuś i Kubuś II z dnia 03.06.2017r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Nr 421/00-DCW/16 Meble Olsztyn Sp. z o.o. na krzesło szkolne Lolek z dnia 11.08.2016r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 151/14 Zakład Certyfikacji Cobrabid BBC na stoły szkolne FILIP i FILIP II z dnia 02.09.2014r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 189/14 Zakład Certyfikacji Cobrabid BBC na stoły szkolne wielorozmiarowe FILIP i FILIP II z dnia 25.10.2014r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 219/13 Zakład Certyfikacji Cobrabid BBC z dnia 12.08.2013r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 70/06 Zakład Certyfikacji Cobrabid – BBC na krzesło szkolne LECH z dnia 04.02.2003r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.
- Certyfikat Zgodności Nr 71/06 Zakład Certyfikacji Cobrabid – BBC na krzesło szkolne LECH z dnia 06.04.2006r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001.

Pracownia komputerowa. Ściany w pracowni komputerowej pomalowano jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina termozgrzewalna, antystatyczna z wyobleniem na ścianie w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Pracownię komputerową wyposażono w 25 stanowisk komputerowych z monitorami LCD dla uczniów oraz stanowisko dla nauczyciela, tablicę multimedialną. W pomieszczeniu jest możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – w oknach zamontowano wertykale. Regulamin bhp znajdują się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu – umieszczono na ścianie. Pracownię utrzymano w bieżącej czystości.

Pracownia chemiczna. W placówce zorganizowano pracownię chemiczną z zapleczem. Placówka posiada niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny. Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych. Z informacji uzyskanych podczas kontroli od nauczyciela przedmiotu chemia zajęcia w 80% opierają się na pokazach multimedialnych, pozostałe doświadczenia wykonywane są wyłącznie przez nauczyciela. Ściany w klasopracowni chemicznej pomalowano jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie i czyste. Sufit czysty. Podłogę wyłożono wykładziną termozgrzewalną z wyobleniem na ściany w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Klasopracownię wyposażono w stoły i krzesła uczniowskie, biurko dla nauczyciela, stół demonstracyjny posiadający powierzchnię z terakoty, zestaw szaf i regałów do przechowywania pomocy dydaktycznych, ekran, tablicę. W sali zapewniono wentylację grawitacyjną. Pomieszczenie wyposażono w jedną umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą. W widocznym i dostępnym miejscu, na ścianie umieszczono regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Placówka posiada aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin ze wskazaniem ilości posiadanych odczynników. Substancje chemiczne i ich mieszaniny posiadają karty charakterystyki. Substancje chemiczne przechowywane są na zapleczu pracowni w szafie metalowej, zamykanej. Szafę oznaczono piktogramem. Odczynniki przechowywane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki, oznakowane są w sposób widoczny i czytelny piktogramami informującymi o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu na zdrowie. Na zapleczu zamontowano zlewozmywak z ociekaczem. Nauczyciel

chemii posiada środki ochrony osobistej w postaci okularów ochronnych – gogli, fartucha ochronnego kwasoodpornego, rękawic kwasoodpornych – nitrylowych. Klasopracownię wyposażono w apteczkę udzielania I pomocy, którą wyposażono w niezbędne środki z aktualnymi terminami ważności, instrukcję udzielania I pomocy, wykazem osób przeszkolonych oraz zestaw ratunkowy, jednorazowy do przemywania oczu. Karty charakterystyki wydrukowano, umieszczono w segregatorze, karty są dostępne dla uczniów. Uczniowie zostają zapoznani przed przeprowadzonymi doświadczeniami z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji chemicznych. Pomieszczenie utrzymano czysto.

Pomieszczenia świetlicowe. Świetlice funkcjonują w godzinach 6³⁰ – 17⁰⁰. Dzieci korzystają z 2 sal świetlicowych (każda ze świetlic składa się z dwóch połączonych bezpośrednio pomieszczeń) zlokalizowanych na parterze budynku i posiadają powierzchnię 63,27m² oraz 67,55 m². Do świetlicy zapisanych jest 256 uczniów. Zajęcia dla uczniów organizowane są również w sali wielosprawnościowej, na boisku szkolnym i placu zabaw. Ściany w pomieszczeniach świetlicowych pomalowano jasnymi farbami z zaznaczeniem lamperii łatwo zmywalnej, sufity czyste, na podłogach wykładzina termozgrzewalna z uwzględnieniem cokołów przypodłogowych w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Świetlice wyposażono w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, stoliki i krzeselka, regały na pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV, gry. W świetlicy nr 2 zamontowano rolety chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pomieszczenia świetlic utrzymane w czystości. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy umywalce w sali świetlicowej nr 1 pomiar wskazał wartość 36,3°C oraz w sali świetlicowej nr 2 pomiar wskazał 43°C.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia przeznaczone dla uczniów usytuowane są na każdej kondygnacji, z podziałem dla dziewcząt i chłopców. Łącznie dla dziewcząt zapewniono 11 kabin ustępowych i 11 umywarek zamontowanych się w przedsionkach, dla chłopców wydzielono 11 kabin ustępowych, 12 umywarek zamontowanych w przedsionkach. Dodatkowo w zapleczech sanitarnych znajdujących się w bloku sportowym przy sali gimnastycznej oraz sali wielosprawnościowej zapewniono dla dziewcząt 5 umywarek i 4 miski ustępowe, dla chłopców 4 umywalki oraz 2 miski ustępowe. W pomieszczeniach ściany wyłożono glazurą, sufity czyste, na podłogach terakota w dniu kontroli w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Do utrzymania higieny osobistej uczniów we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zapewniono mydło w płynie w podajnikach naściennych, papier toaletowy oraz suszarki do rąk. Podczas kontroli dokonano pomiaru temperatury ciepłej wody w strumieniu przy 4 umywalkach w 4 pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Pomiary wskazały wartości: 36,3°C, 39°C, 40°C, 37,9°C. Pomieszczenia utrzymano w bieżącej czystości i porządku.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji. Szkoła posiada pływalnię, 2 boiska (boisko do piłki koszykowej o nawierzchni poliuretanowej oraz blok sportowy (dużą salę gimnastyczną oraz salę wielosprawnościową) z zapleczem sanitarnym i szatniowym oddany do użytku w 2010 r.

Duża sala gimnastyczna o powierzchni 255,58 m², salę wyposażono w drabinki przyściennie, ławeczki gimnastyczne, bramki, kosze. Punkty świetlne i okna zabezpieczone przed stłuczeniem, osłonięte. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte za pomocą drabinek. Ściany w sali pomalowane farbami łatwo zmywalnymi, czyste i gładkie. Sufit czysty. Na podłodze w sali gimnastycznej system podłogi sportowej „PULASTIC 2000 na ruszcie drewnianym” – wyrób spełnia wymagania określone w normie EN 14904:2006 dla podłóg sportowych powierzchniowo – elastycznych typu A4 oraz wymagania określone w normie DIN 18032-2:2001 dla podłóg sportowych powierzchniowo-elastycznych. Przy sali gimnastycznej znajduje się zaplecze sanitarno-szatniowe dla dziewcząt i chłopców. Ściany w pomieszczeniach pokryto glazurą do pełnej wysokości, sufit kasetonowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym, na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym. W skład zaplecza sanitarno-szatniowego dla dziewcząt wchodzi: pomieszczenie szatni, które wyposażono w wieszaki przyściennie na odzież wierzchnią, ławki do zmiany obuwia umywalkę; ustęp wyposażono w 1 umywalkę oraz 1 miskę ustępową; ustęp dla osób niepełnosprawnych wyposażono w 1 umywalkę oraz 1 miskę ustępową (pomieszczenie zamykane na klucz, aktualnie pełni funkcję magazynku sportowego), pomieszczenie natryskowni (4 kabiny natryskowe). W skład zaplecza sanitarno-szatniowego dla chłopców wchodzi: pomieszczenia szatni, które wyposażono w wieszaki przyściennie na odzież wierzchnią, ławki do zmiany obuwia umywalkę; ustęp wyposażono w 1 umywalkę oraz 1 miskę ustępową; ustęp dla osób niepełnosprawnych wyposażono w 1 umywalkę oraz 1

miszkę ustępową (pomieszczenie zamykane na klucz, aktualnie pełni funkcję magazynku sportowego), pomieszczenie natryskowni (5 kabin natryskowych). W dniu kontroli pomieszczenie utrzymano czysto, w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

Sala wielosprawnościowa o powierzchni 189 m²., ściany w sali pomalowano jasnymi farbami łatwo zmywalnymi, czyste, na podłodze mata elastyczna SportTec Color, sufit kasetonowy z licznymi ubytkami w powierzchni kasetonów. Wysokość w części pomieszczenia przy drzwiach wejściowych wynosi 2,41 m w pozostałej części 2,51 m, tym samym nie zapewniono wysokości wymaganej dla pomieszczeń placówki oświatowej przeznaczonych na pobyt więcej niż 4 osób. Podczas kontroli nie uzyskano do wglądu zgody Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na obniżenie wysokości do co najmniej 2,5 m przedmiotowej sali. Na całej powierzchni sufitu na wysokości ok 2,35 m zamontowano siatkę sportową mającą za zadanie ochraniać oświetlenie oraz kasetony zamontowane w suficie. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte za pomocą drabinek gimnastycznych. Salę wyposażono w drabinki przyściennie oraz materace gimnastyczne. Według informacji uzyskanych od Pani Moniki Ciećko - kierownika gospodarczego w sali odbywają się zajęcia gimnastyki oraz zajęcia ogólnorozwojowe codziennie w godzinach od 8.20 do 15.25, maksymalna liczba uczniów przebywających jednocześnie w sali wynosi 26. W sali wielosprawnościowej oświetlenie naturalne - okna oraz elektryczne, brak przeprowadzonych pomiarów natężenia oświetlenia, zapewniono wentylację mechaniczną.

W dniu kontroli przedstawiono do wglądu dokument: „Projekt wykonawczy krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Lublinie przy ul. Podzamcze 9 sporządzony przez projektanta: mgr inż. Arch. Janusza Jakubek nr upr. 115/TBG/93, asystenta: arch. Andrzeja Garstka, sprawdzający: mgr inż. arch. Artura Zachariasza upr. nr 67/TBG/98 z października 2005 r. Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Adam Błyskał Józef Cygan Jacek Janiec – Spółka Jawna ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg. Wg. ww. dokumentacji salę oznaczono 015 jako salę wielosprawnościową.

Przy sali wielosprawnościowej usytuowano zaplecze sanitarno-szatniowe dla dziewcząt i chłopców. Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i szatni pokryte glazurą do pełnej wysokości, na podłogach terakota w dobrym stanie sanitarno – technicznym, sufit kasetonowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym. W skład zaplecza sanitarno-szatniowego dla dziewcząt wchodzi: pomieszczenie szatni, które wyposażono w wieszaki przyściennie na odzież wierzchnią, ławki do zmiany obuwia, 3 umywalki, 3 kabiny ustępowe oraz 3 kabiny prysznicowe. W skład zaplecza sanitarno-szatniowego dla chłopców wchodzi: pomieszczenie szatni, które wyposażono w wieszaki przyściennie na odzież wierzchnią, ławki do zmiany obuwia, 2 umywalki, 1abinę ustępową oraz 3 kabiny prysznicowe. Dodatkowo wydzielono odrębne pomieszczenie szatni dla osób niepełnosprawnych, które wyposażono w wieszaki przyściennie na odzież wierzchnią, ławki do zmiany obuwia oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne dla osób niepełnosprawnych, które wyposażono w 1 umywalkę oraz 1 miszkę ustępową.

Do utrzymania higieny osobistej uczniów we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przy bloku sportowym zapewniono mydło w płynie, papier toaletowy oraz suszarki do rąk.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani Moniki Ciećko- kierownika gospodarczego wyposażenie sal sportowych w 100 % posiada certyfikaty bezpieczeństwa, okazano do wglądu :

- Certyfikat Zgodności Nr 100/08 Zakład Certyfikacji Cobrabid – BBC na bramki do piłki ręcznej z dnia 21.08.2008r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 749:2006.
- Certyfikat Nr P/596/09 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na sprzęt do piłki ręcznej z dnia 15.06.2009r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 749:2006.
- Certyfikat Zgodności Nr 179/08 Zakład Certyfikacji Cobrabid – BBC na sprzęt do siatkówki PESMENPOL z dnia 27.12.2008r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1271:2006, PN-EN :2006.
- Certyfikat Zgodności Nr 77/09 Zakład Certyfikacji Cobrabid – BBC na drabiny gimnastyczne „Beast Sport Pro z dnia 28.03.2009r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1271:2006, PN-EN :2006.
- Certyfikat Nr P/774/10 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na maty i materace z dnia 10.06.2010r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12503-1:2004.
- Certyfikat Zgodności Nr 43/12 Zakład Certyfikacji Cobrabid – BBC na koziół gimnastyczny POLSPORT SZAMOCIN z dnia 28.12.2012r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12196:2005, PN-EN 913:2008.

- Certyfikat Zgodności Nr 281/11 Zakład Certyfikacji Cobrabid – BBC na równoważnie gimnastyczne z regulacją wysokości POLSPORT SZAMOCIN z dnia 31.10.2021r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12432:2001, PN-EN 913:2008.

Boiska. Placówka posiada boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy oraz boisko o nawierzchni poliuretanowej do piłki koszykowej. Wyposażenie boisk posiada certyfikaty bezpieczeństwa:

- Certyfikat Nr P/615/09 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na sprzęt do koszykówki dwusłupowy z dnia 06.07.2009r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1270:2006.

- Certyfikat Nr P/615/09 Instytut Sportu Zespół Certyfikacji na sprzęt do koszykówki z dnia 06.07.2009r. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 1270:2006

- Certyfikat zgodności Nr 100/08 na Bramkę do piłki ręcznej aluminiową SPORT TRANSFER Profesjonalną. Wyrób spełnia wymagania zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 749:2006.

Żywnienie. Dzieci w oddziałach przedszkolnych korzystają z wyżywienia w postaci śniadań i obiadów dwudaniowych, z posiłków korzysta 49 dzieci. Uczniowie klas I – VIII korzystają z żywienia w formie obiadu dwudaniowego. Z obiadów korzysta 387 uczniów. Z dofinansowanych obiadów korzysta 1 uczeń. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni. Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Placówka została wpisana do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpisem do rejestru 1032/0309/2007.

Na terenie szkoły znajduje się sklepik szkolny prowadzony przez podmiot zewnętrzny.

Profilaktyczna opieka zdrowotna. Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę medyczną w szkole sprawuje NZOZ Ośrodek Medycyny Szkolnej „PROMED” w Lublinie, ul. Staszica 22 – pielęgniarka pracuje 3 x w tygodniu tj. w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 15.00.

Ściany w gabinecie pomalowano z zaznaczeniem lamperii zmywalnej, gładkie, bez ubytków. Sufit czysty. Na podłodze wykładzina PVC w dobrym stanie sanitarno – technicznym. Gabinet wyposażono w: biurko, krzesła, leżankę o powierzchni zmywalnej, parawan, lodówkę, szafę na dokumentację medyczną, szafy z drzwiami przeszklonymi na leki i środki opatrunkowe oraz umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Przy umywalce zapewniono mydło w płynie w dozowniku naściennym, ręczniki papierowe w podajniku oraz środek do dezynfekcji rąk – Velodest Soft z aktualnym terminem ważności. Zapewniono środek do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych TRISEPT Max z aktualnym terminem ważności. Pomieszczenie utrzymane w bieżącej czystości.

W szkole znajduje się również gabinet stomatologiczny.

Apteczki pierwszej pomocy znajdujące się w sekretariacie, pokoju nauczycielskim oraz pokoju nauczycieli wychowania fizycznego wyposażono w niezbędne środki opatrunkowe, świetlicach (mieszczące się w terminie ważności), instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób uprawnionych do jej udzielania.

Pomieszczenia porządkowe. W placówce wydzielono 3 pomieszczenia porządkowe na parterze i II piętrze budynku na przechowywanie środków czystościowych, dezynfekcyjnych oraz sprzętu do sprzątania. Dodatkowo wydzielono pomieszczenie gospodarcze w części przeznaczony na oddziały przedszkolne. Ściany wyłożono glazurą do wysokości 2,2 m, sufity czyste, na podłodze terakota w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Pomieszczenia wyposażono w zlewy gospodarcze o obniżonej wysokości, odkurzacze, regały na przechowywanie środków czystościowych oraz wieszaki na sprzęt porządkowy. Mopy i szczotki wydzielono i oznakowano do sal i pomieszczeń sanitarnych. W pomieszczeniu gospodarczym na parterze dodatkowo znajduje się pralka służąca do prania mopów. Zapas środków czystościowych i dezynfekcyjnych wystarczający. Do sprzątania stosuje się następujące środki: Izo, Clinex Mleczko, Barlon, Purocid, Alkodol, EcoFlorr, Barlosept, Dezynmax, Trisept Max – środki do szybkiej dezynfekcji powierzchni gładkich. Wszystkie środki posiadają aktualne terminy ważności. Okazano do wglądu faktury za zakup środków czystościowych z dnia 21.12.2021 r. nr 00873/2021/K, z dnia 17.12.2021r. nr 00864/2021/K wystawione przez firmę KLINEX Marcin Pojenta Moszna 14a, 24-150 Nałęczów. Pomieszczenia utrzymane w czystości.

W placówce opracowano i wdrożono procedury dotyczące zabezpieczenia przed szerzeniem się chorób zakaźnych w tym COVID, zapewniono środki do dezynfekcji rąk oraz umieszczono instrukcję ich

prawidłowej dezynfekcji. Podczas kontroli udzielono Dyrekcji placówki informacji nt. zagrożeń związanych z narażeniem na radon i przekazano materiały informacyjne.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

- a) W dniu kontroli w pomieszczeniach zapleczy sanitarno-szatniowych dla dziewcząt i chłopców zlokalizowanych przy sali gimnastycznej niesprawną wentylacją mechaniczną. Pomieszczenia bez okien, brak zapewnionej innej wentylacji. Z uwagi na brak wentylacji w powyższych pomieszczeniach nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, w tym wymiany powietrza, zapewnienia jego czystości i możliwości usuwania powietrza zużytego.
- b) Drewniane elementy urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw tj.: zestaw zabawowo-sprawnościowy ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy żyrafa, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka ważka huśtawka na sprężynie delfinek z chropowatą powierzchnią, z licznymi odpryskami farby stwarzające ryzyko doznania urazu przez dziecko.
- c) W pokoju logopedy na ścianie za pomocą haczyków zamontowane lustro o wymiarach 120 cm na 70 cm. Nie przedstawiono atestu bezpieczeństwa na szkło bezpieczne. Stłuczenie i rozprysnięcie lustra może być przyczyną wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, spowodowania urazów lub uszkodzeń ciała odłamkami rozbitego szkła z udziałem dzieci lub osób zatrudnionych.
- d) W sali wielosprawnościowej sufit kasetonowy z licznymi ubytkami w powierzchni kasetonów.
- e) W sali wielosprawnościowej wysokość w części pomieszczenia przy drzwiach wejściowych wynosi 2,41m w pozostałej części 2,51m, tym samym nie zapewniono wysokości wymaganej dla pomieszczeń placówki oświatowej przeznaczonych na pobyt więcej niż 4 osób.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r, poz. 1604)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011r., nr 6, poz.23)
- Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2069 ze zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*:

Nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

Nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości: Nie dotyczy
słownie: Nie dotyczy
(nr mandatu karnego): Nie dotyczy
(podstawa prawna): Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
nr.....z dnia.....wydane przez: Nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**: Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się.**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu:
Nie dotyczy

KIEROWNIK
OBIEKTÓW SPORTOWYCH
mgr Dariusz Wajtyła

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

KIEROWNIK GOSPODARCZY
mgr Monika Ciecho

Starszy Asystent

mgr Karolina Jargiela

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Starszy asystent

mgr Ewa Noworolnik

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 9.09.2022

DYREKTOR

mgr Kamil Dąbrowski
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
im. Olimpijczyków Polskich
20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9
tel./fax 81 444 44 08

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli:**

- „Ocena stanu sanitarnego szkoły” F/HDM/04”,
- „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach” F/HDM/06”
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego *RODO*, informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany *Administratorem*, z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin;
- 2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. h *RODO*, w związku z przepisami *Kodeksu postępowania administracyjnego*;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
- 6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,
 - b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) żądania od *Administradora* ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 *RODO*;
- 8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania usunięcia danych osobowych,
 - b) żądania przenoszenia danych osobowych,
 - c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul Stawki 2;
- 10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.