



Legenda:

- 1. Budynki dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 51 - istn.
- 2. Parking szkolny - istn.
- 3. Plac zabaw - istn.
- 4. Schody - istn.
- 5. Mur oporowy - istn.
- 6. Ogrózenie terenu Szkoły - istn.
- 7. Umiejscowienie rozbięzanego fragmentu ściany

Plan sytuacyjny 1:500

Opinia techniczna możliwości rozebrania fragmentu ściany w pomieszczeniach stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 51 w Lublinie przy ul. Bursztynowej 22. Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin		
Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08		07.2021 r
Plan sytuacyjny	Skala 1:500	Rys. Nr 1