


WIDOK PRZĘŚLĄ OD SPODU  
skala 1:100



Załącznik 2. Dokumentacja rysunkowa uszkodzeń			
Tytuł rys.:		Uszkodzenia przęsła - widok od spodu	
Nr JNL:	31000250	Skala:	1:100
		Nr rys.:	2.1.2