


WIDOK PRZĘŚLA OD SPODU
skala 1:100



Załącznik 2. Dokumentacja rysunkowa uszkodzeń			
Tytuł rys.: Uszkodzenia przęsła - widok od spodu		Nr rys.: 2.1.1	
Nr JNL: 31000250		Skala: 1:100	