

PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Adres:

Zespół Przedszkolny nr 1 – Przedszkole nr 53
ul. Zachodnia 7
20-620 Lublin

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

- stanu technicznego placu zabaw, w tym urządzeń zabawowych

Data kontroli

26.08.2021 r.

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:**Imię i nazwisko**

Izabela Strachecka Główny spec. ds. BHP
Ryszard Gruszczyk Robotnik gospodarczy

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW

Rodzaje urządzeń	drewniane konstrukcje ze ślizgiem, piaskownice, zabawki dydaktyczne
Rodzaj materiałów użytych do produkcji urządzeń	drewno, stal, aluminium, tworzywa sztuczne
Rodzaj nawierzchni	Nawierzchnia placu zabaw składa się z podłoża naturalnego- trawy,
Rodzaj nawierzchni pod urządzeniami	<i>prawidłowa, spełniająca wymagania</i>
Sposób mocowania urządzeń w gruncie (zabetonowane, zabetonowane w kotwach stalowych, wkopane)	Urządzenia są trwale związane z podłożem, aby zapobiec przesuwaniu urządzeń i zachowane są wokół nich strefy bezpieczeństwa. Urządzenia zamocowane prawidłowo (zabetonowane, wkopane, zabetonowane w kotwach stalowych)
Rodzaj ogrodzenia	Ogrodzenie metalowe kompletne, stabilne.


USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia	Określenie stanu technicznego
dojścia do placu	prawidłowe
konstrukcja belek, okrągłaków oraz ich odkształcenia	prawidłowe
połączenia śrubowe	prawidłowe
powierzchnia elementów drewnianych	stan dobry
warstwa impregnatu elementów drewnianych	w normie
fundamenty, w tym sprawdzenie ich wystawiania ponad teren	w normie
nawierzchnia	w normie
elementy metalowe, z uwzględnieniem stanu warstwy powłoki: (ocynkowanej lub lakierowanej)	stan dobry
części połączeń przegubowych, zawiesi siedzisk	prawidłowe
blachy przy ślizgach	prawidłowe

połączenia ślizgów z konstrukcjami	prawidłowe
nakrętki/gwinty, czy wystające nie stwarzają zagrożenia	nie stwarzają zagrożenia
stan i ilość piasku w piaskownicy	prawidłowa; ze względu na pandemię COVID-19, czasowo wyłączona z użytku

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym:

Główny Specjalista
ds. BHP

 mgr Izabela Strachecka
(czytelny podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)